

Calentador de agua Bosch GWH COB

buen modelo Esta ya es la segunda columna de esta marca. El primero sirvi 5 aos, luego el intercambiador de calor goteaba. Dicen agua dura. No tiene sentido reparar. Compr el mismo modelo, espero que dure ms.

gran modelo Funciona muy bien, no hace ruido cuando se calienta, ha estado funcionando durante 4 aos, creo que funcionar por muchos ms sin problemas. Tomaron la decisin correcta! ". Inicialmente, haba una presin muy dbil o simplemente agua fra. Llam al tcnico de BOSCH, quien midi la presin del gas en la entrada de la columna y dijo que vio una fuerte cada, que no debera ser. Inmediatamente aconsej cortar el medidor de gas. GorGaz no crey en eso y vino a ver cmo funciona la columna, mientras giraba la perilla de presin del cabezal ... despus de 3 meses y pagando 5000 rublos a GorGaz, se cort el medidor y la columna "cobr vida". Y el sonido se hizo diferente y la temperatura del agua. No culpo a la columna por esto, sino a los matices de la velocidad del gas de la ciudad y el medidor (por cierto, no hubo quejas al respecto antes en el gas de la ciudad - SGM4. Y sobre otros medidores - el gas los propios trabajadores dijeron que subestiman mucho la presin en las redes y las columnas no funcionan en este BOSCH se deca que funcionaba desde un viejo contador tipo SGK). Sin embargo, quizs estos son los matices de mi casa (Stalinka, 3er piso)

modelo terrible 15 revisiones seguidas, 14 anteriores rechazadas por razones desconocidas que no explico soporte. Entonces, el dispositivo vive su propia vida, funciona medio da, no funciona medio da. 15 minutos funcionan, 2 horas no funcionan: un modelo impredecible. Y el tiro en la chimenea es excelente, hay un espacio debajo de la puerta, hay conductos de ventilacin en el apartamento, la presin del agua es inferior a 4, no cae. El gas est limpio, por lo que no se necesita un filtro de gas, pero la columna vive por s sola! La solucin con bateras no est pensada: 2 LR20 alcalinas por 190 rublos / pieza se sientan en aproximadamente un mes, aunque se declara un ao. Es un inconveniente cambiarlos: abre la tapa y cae en un costoso bao de acrilico con ruido, necesita habilidad El maestro vino del servicio de la compaa por 1800 r / llegada 2 veces, lo sopl, limpi algo, pero haba sin resultados. Ya no quiero a este Bosch. La columna rusa ha estado trabajando en el antiguo apartamento durante casi 16 aos. Lo reemplazar con otro modelo y lo vender para repuestos. Si quieres Bosch, toma el modelo 13 con piezoelctrico. El maestro dijo que es ms simple y ms confiable.

excelente modelo Comprado para reemplazar el viejo Neva. La primera vez que lo encend, me sorprendi gratamente lo silencioso que funciona. El agua se calienta perfectamente. Tenemos un edificio estalinista de cinco pisos. En verano, todas las perillas estn al mnimo, y esto es suficiente para el agua caliente. En invierno, agregamos gas y bajamos la presin del agua. Nunca tuvimos que ponerlo al mximo. , a diferencia del viejo Neva. dos nios pequeos. Aquellos que escriben que las columnas antiguas, como el Neva, duraron entre 10 y 15 aos, tengan en cuenta que ahora la calidad ha bajado mucho. China est en todo con todas las consecuencias. En en general, estan

completamente satisfechos con la columna. No se cuanto durar. Hay una fecha lmite.

mal modeloLa compr en 2010-2011. A finales de 2014 , el holln comenz a caer de la columna, como se vio despues, las entradas de aire en el quemador se obstruyeron con polvo (el aire se mezcla con el gas, esta mezcla se quema y calienta el intercambiador de calor). Lo desarm y lo limpi yo mismo, todo est bien. Ahora el intercambiador de calor tiene fugas en varios lugares a la vez. En mi opinin 5, 5 aos es un periodo de trabajo demasiado corto para una columna de este tipo. Antes de eso, qued una columna de mi abuela, que, probablemente, es peor que yo, y no filtr nada. A juzgar por las reseas, las filtraciones son algo comn en esta columna

una buena modelo Cambio de pilas 2 veces en un ao, pero tenemos una gran familia, mucho encendido/apagado. Al elegir, le en las reseas que la columna mantiene la temperatura, pero esto no es as. Por lo tanto, si desea una retencin de temperatura real, debe comprar una columna controlada electrnicamente de fabricantes confiables (no chinos). Es cierto que este es un precio completamente diferente.

un buen modeloMe encuentro mucho con la marca Bosch en el campo automotriz, trabaj con sus herramientas

mis impresiones suelen ser positivas. La columna tambn result estar sin sorpresas. Despues de la instalacin, solo sepa qu girar la perilla de ajuste. Mis padres tienen una columna similar desde hace 7 aos, espero que la ma no dure menos.

psima modeloGente!!!! No confes en la marca. Me regocij durante exactamente 1 ao y 2 meses por este milagro y excelente trabajo ... Y luego comenz ... 1) primero hubo una fuga (agujero) en la entrada de agua fra ... soldada 2) despues de 3 semanas apareci una fuga de "fuente" junto a la salida de agua caliente soldada 3) despues de ... 6 !!!!! Durante das, el intercambiador de calor del "agujero" en la parte posterior fluy... soldado... 4) y ahora, despues... 3!!!! el da que gote el intercambiador de calor Front... Esta es la lnea de meta! PD: el agua del grifo es buena, y el filtro vale la pena... Piensa por ti mismo

un buen modeloYa han sido 2 de estos, estoy pensando en comprarme un tercero, se filtr de nuevo

un buen modeloEs mejor tomar 13-2b. Al menos podr calentar los 13 litros declarados.

un buen modeloEl precio corresponde a la calidad y se ver all

modelo habituall no s como con los calentadores de agua a gas de otras marcas, pero estoy seguro que 3 aos es una vida til muy corta de un calentador de agua a gas.

buen modeloEl calentador de agua es normal, calienta bien. Menos: con una presin dbil de agua caliente, si enciende el agua fra, el quemador se apaga. Simplemente me gusta lavarme la cara con un poco de agua fra por la maana, pero al mismo tiempo para que la presin no sea fuerte, por lo que probablemente sea un inconveniente para m personalmente. Puse 4 solo por el hecho de que en el tercer ao de uso el intercambiador de calor goteaba. Llam al maestro, inmediatamente trajo

una nueva columna (UE-no, ya que el reemplazo del intercambiador de calor es de 20 tr. - la llama es ms grande, se ha vuelto ms fcil ajustar la temperatura del agua), tal vez debido al hecho de que instal el primero yo mismo y no configur todo como debera. Tal vez mientras el primero estaba funcionando, hice una reparacin en la casa y las boquillas del quemador se taparon. No fue posible comparar con otros, antes de eso haba una buena columna sovitica que funcionaba, no entiendes cmo (te paras bajo agua helada durante 2 minutos, luego viertes agua hirviendo sobre ella, luego simplemente configuras todos en la cocina para abrir el agua (nuevamente sale agua helada), y las tuberías eran viejas, tal vez por eso la vieja no funcionaba bien. En general, como entend por las revisiones tanto en el mercado como de todos mis amigos y maestros, todava no hay alternativa a esta columna. El maestro tambn dijo que exactamente el mismo modelo, con una capacidad actual de 13 litros por hora (este 15) parece ser mejor para calentar, ya que la presin del gas en los apartamentos es dbil, por lo que (WR15-2B) normalmente no puede calentar hacia arriba, a diferencia de WR13 -2B, aunque la presin sea ms dbil. Bueno, para aquellos que eligen, como lo hice yo en mi tiempo, entre un hidrogenador, piezoelctrico y baterías: es costoso reparar un hidrogenador, se rompen a menudo, piezo - una mecha que arde constantemente seca el aire (es normal para el panel casas, pero en las casas de ladrillo siempre est seco), con las baterías ningn problema, excepto cmo cambiar cada ao y medio. El botn comienza a parpadear un mes antes de que las baterías se agoten por completo.

excelente modeloEste parlante sola llamarse JUNKERS WR 10 V. Lo mejor es que este parlante no requiere repuestos, solo llame al maestro para limpiar una vez cada 2 aos Bueno, si tu casa est limpia, pero en general, cualquier columna necesita ser limpiada y ajustada una vez al ao por nuestra propia seguridad, incluso pagamos recibos a Gorgaz por mantenimiento una vez al ao. Una vez al ao, la presin del gas se cambia durante la transicin a las estaciones fra y clida, por lo que es necesario ajustar los espacios para la entrada de oxgeno para la combustin. En general, simplemente no hay mejor columna, solo est al nivel.

excelente modeloLe reseas en diferentes sitios, haba grandes dudas sobre la compra de este modelo. Me arriesgu y lo compr. Pngalo y olvid dnde est, qu le pas. Despus de 9 meses, las baterías que estaban en el kit casi se estaban agotando (esto se puede escuchar por la intensidad del encendido), pero haba GP, que siempre estaban en la media. Conecte las mangueras a la columna solo gigantes o una tubera !!!! Necesitamos un buen dimetro de flujo, los ordinarios no funcionarn, con un uso intensivo de la columna (nuevamente, no hubo gigantes atascados temporalmente en mangueras ordinarias) elimina la proteccin trmica. En el pasaporte Asamblea Portugal. Compacto: se coloca en un gabinete en la cocina, no calienta las paredes laterales (es necesario dejar un espacio de aire entre el gabinete y la columna), lo nico es que la temperatura de escape es alta. Precalcin el asbesto y aglutin sus partculas con pintura.

un buen modeloal comprar, tema tener que cambiar la batera cada mes. Pero result que los temores eran infundados. Incluso a pesar de que el altavoz se ha utilizado activamente durante varios meses, la batera sigue siendo "nativa".