

s Continental ContiCrossContact LX 255/50 R19 107H

Fui con un Duster nuevo, no es necesario elegir

excelente modelo En la M4, en una seccin de peaje cerca de Efremov, la nueva carretera se hizo defectuosa con grandes charcos en el carril izquierdo: a 100 km / h, la goma ni siquiera intenta aquaplan y pierde contacto con la carretera, pero golpea el agua con fuerza, frena el automvil de manera desagradable, pero mantiene el curso ACTUALIZAR. Despus de 3 aos, sali un alambre de la banda de rodadura de la pared lateral de una llanta y la llanta se hinch. Con dificultad, logramos encontrar un par de nuevos: reemplac el muerto en las ruedas delanteras y uno con un parche. Los neumticos no estn endurecidos, la profundidad de la banda de rodadura todava tiene un margen, creo que ser suficiente para un par de aos.

precio normal, la calidad tambien es excelente, no hay ninguna queja sobre asfalto, pero hay momentos en el pantano, pero lo salvamos todo.. el caucho vale su precio.