

# Sierra Makita LS1018L

Modelo regular, nada especial

Buen modelo Aprende a distinguir entre China y Japn! Mi primer LS1018L era chino (alrededor de 23 toneladas), muri un mes despus. La pintura se desprendi, el gua comenz a caminar mal, el contragolpe y la curva se desvanecieron. S, y el peso (12 ~ 15 kg) no corresponda a los declarados (20 kg). Ao de operacin. Me dedico a revestir logias y pabellones de madera.... En resumen, conduzco el automvil al mximo.

modelo habitual Eleg durante mucho tiempo, mir mucho, solo haba un margen de confianza en el Makita, as que lo orden sin mirar y lo tom a pesar de la caja y algo decepcionado. Cuando lo vi, decid que debera haber comprado otra cosa.

buen modelosolicitando el LS 1018 L: un mes despus, el arco (hecho de siluminio) en la "mesa" estall, tambn tiene el nfasis. Y un ao despus, los cojinetes sobre los que corren las tuberas comenzaron a crujir, tuve que cambiar las 3 piezas. (360 UAH a razn de 8 UAH.) En sierras ms baratas - jet, asalto. (antes de la makita haba 3 piezas) y las cajas son ms fuertes y los rodamientos. Pero, por otro lado, debido al arranque suave, los cojinetes y bujes en el ancla no se rompen con el tiempo y, como resultado, despus de 2 aos de prof diario. la sierra corta casi exactamente.