

RAM G.Skill F4-4000C18D-16GVK

0 pero los tiempos se han reducido, ya es bueno

La memoria cumple con las especificacionesFuncion sin problemas en XMP nativo. An no he pateado. El rendimiento de 3200 y 3600 MHz no cambiar mucho

para 4-7k todava es aceptable pero ahora mismo es caro RAM genial, 2x8 tom (3200 16 veces) para 4500 en pedido

marketingEn el perfil xmp - se cuelga! AMD Ryzen 5 3400G G Skill RipjawsV F4-3600C18-8GVKGigabyte B550M Aorus -- --- Solo 1333 MHz

RAM normal, el precio corresponde a la calidadLa RAM es peer-to-peer as que no No creas lo que escriben

gran modelo, me gust mucho

modelo habitual, nada especial

Lo tom por 2150, todo es genial por este dinero...Asus b450 pro gaming,Ryzen 5 2600,dos barras de 8 con perfil 3200 lanzado en 3600 con 20 tiempos, 1.35v :) Vuelo normal! Chips Hynix...

No estableDej de funcionar en las frecuencias indicadas

Excelente memoriaMi reseña sobre G.Skill Ripjaws V3200c14d-16gvk. Es una pena que no haya gradacin por tiempos, y todo se mezcle. CL14 es un Samsung b-die selectivo, por lo que es un nivel completamente diferente. El perfil XMP est bien. Overclocking en mi MB ASUS PRIME Z270-A con I7-7700K a 3866 de mi kit 2x8 GB sin problemas. Funciona de manera estable. Prueba por hora TM5: sin errores. Adems, desafortunadamente, el lmite de MB no da ms de 4000, y luego 4000 solo en la ranura A2. Tal memoria, lo s, toma fcilmente 4133 e incluso 4266, pero en TAICHI o APEX. Un excelente comienzo para el futuro.

modelo con fallas gravesF4-3000C15D-16GVRB emparejado con Ryzen 2700 a la placa base ASRock Fatal1ty B450. Trabaj menos de 30 horas en total. / 3. Los chips Hynix y superiores a 3000 se negaron a iniciar, con cualquier tiempo .Despus de intentar "overclockear" puramente a travs del perfil XMP, sin subir el voltaje, muri por completo y no volvi a comenzar. Perd 2 semanas esperando el veredicto del centro de servicio G.Skill, dijeron: matrimonio , devolvi el dinero, pero es una pena por los nervios y el tiempo (de hecho, la computadora no se us hasta las ventas, solo por esperar una respuesta del servicio, result una pena).

un modelo excelente , Me gust muchoBuen recuerdo. La frecuencia mxima que podra configurar en el BIOS es 4266 MHz. Prcticamente sin calor. Por este dinero la mejor opcin.

gran modeloLo compr en eBay por 5.000, est en Asus Formula VIII, todo funciona como un reloj!!! Sin errores ni cadas!