

DVR Mystery MDR-810

modelo terrible Horror silencioso. Una falla en una falla.

modelo terrible Recientemente, casi participo en un accidente dos veces, y en ambas ocasiones el registrador no guard nada en la tarjeta de memoria. Como resultado, lo cambi a un registrador de otro fabricante. No compre este modelo de cochecito.

mal modelo Psimo mano de obra.

psimo modelo No se deje engaar por las cosas prometidas. El producto es terrible! Es solo una manualidad aburrida que solo te decepcionar. Esencialmente, fallas eternas con sobreescritura, encendido, apagado, reproducin, etc. Hay buenas crticas, pero son ms como una costumbre. As que elige otra cosa.

mal modelo Espero que haya sido discontinuado!

psimo modelo El funcionamiento absolutamente impredecible de este modelo tacha su nica cualidad positiva. En el momento adecuado, cuando era necesario registrar la situacin del trfico, el registrador fallaba. No haba ningn archivo de cinco minutos del video en la unidad flash (si se borr o no se grab en absoluto segua siendo un misterio). El re-flasheo y otras manipulaciones ayudan poco. Por lo tanto, la calificacin ms baja es que el registrador no cumple su funcin principal.

buen modelo Se compr hace ao y medio. Alrededor de 5,5 rublos. Para esa poca, una compra muy cara. La tarjeta no est incluida, no hay memoria interna. Montado sobre cristal sin problemas, pero la falta de giro en el plano horizontal no suma puntos. Durante la operacin cambi tres pilas. El formato Nokia BL-5B todava se puede encontrar sin problemas. :) Aparentemente, debido al sobrecalentamiento, "karachun" les llega ms rpido de lo que nos gustara. Despus de instalar la tercera batera, el registro comenz a morir. Al principio, el indicador parpadeante fall, en lugar del modo "rojo-amarillo-verde-rojo intermitente", comenz a emitir solo "rojo-rojo", lo que oblig a la pantalla a inclinarse constantemente hacia atrs, asegurndose durante la grabacin. Hacia el final de su vida, comenz a escribir muy rpidamente con una reproducin de color deficiente, aunque, por el contrario, en la pantalla, por el contrario, se observ una lentitud poco caracterstica de la imagen. La actualizacin del firmware desde el sitio dio un resultado a corto plazo (aparentemente no fue el software), desde el foro, la soldadura de cuarzo tampoco condujo al xito. La "apertura" de control no revel ningn defecto visual de la placa (la placa es de alta calidad, Ambarella es uno de los primeros procesadores, razn por la cual la calidad del video es buena). Al conducir, siempre hubo un rebote de botones y la estructura en su conjunto. Se curaba pegando un trozo de esparadrapo en los botones. La cinta aislante se tom negra, creo que si la hubiera cubierto con azul, entonces todas las deficiencias desapareceran. Pero por el bien del diseo general y en detrimento del karma general, se utiliz el color azul. Modos de grabacin: cclico y sensor de movimiento (establecido en la

configuracin). El sensor de movimiento reacciona incluso a perros de tamao mediano, en el video se puede ver la cola de un perro corriendo. Despues de no deshabilitar este modo, la tarjeta se llena debajo del "cuello" y la grabacin se detiene. Al grabar en ciclo, los archivos se "perdan", no haba funcin de proteccin contra sobrescritura. Dos diodos no producen el efecto deseado en modo noche, excepto por el reflejo del parabrisas en los ojos del conductor y el pasajero, eran utilizado como linterna en la vida cotidiana.

mal modelocontras, por supuesto, ms. que ventajas, pero, sin embargo, estoy dispuesto a soportar todo, excepto los fallos de software. Compr hace un ao, el cheque no se guard, de lo contrario podra haberlo cambiado a algo ms nuevo hilo

buen modelo me queda bien

excelente modelo que he estado usando este modelo por mas de un ao, no encuentre jambas. Incluso despues de las cadas, funciona como un reloj. Tal vez encontr un ensamblaje de alta calidad, lo compr cuando aparecieron por primera vez a la venta.

modelo habitualEl registrador tiene una configuracin que comenzara a grabar automticamente cuando se enciende, creo que todos lo tienen . Entonces, hace 2 das tuve un accidente, haba un registro en el registrador, porque. mir inmediatamente. Despues de 1.5-2 horas, el equipo de la polica de trnsito pidi ver la grabacin, enciendo el registrador y comienza a grabar de manera segura de inmediato, mientras borra solo el archivo en el que ocurri el accidente. Ahora para el futuro, o formatear el unidad flash en el registrador todos los das, o busque otro registro...

psimo modeloLo compr en mayo de 2012. Durante la primera semana no tuve tiempo de identificar ningn defecto, y cuando lo hice, no pude encontrar el recibo de la reparacin. El dispositivo se cuelga constantemente. Al volver a casa, cada vez que no saba si haba escrito las cosas ms interesantes en el camino o no. El ltimo firmware de fuera del sitio casi mata el dispositivo, se recuper de la copia de seguridad Seis meses despues, accidentalmente encontr un cheque e inmediatamente lo llev a reparar. Durante la reparacin, se reemplaz la batera y se reemplaz el firmware (con el mismo, con precisin de byte) Se detect la presencia de los mismos defectos en un recorrido largo: 1500 km y viceversa. Durante 1500 km, el dispositivo grab solo 33 GB de video en lugar de 50 GB (con un volumen de grabacin constante por hora), el resto del tiempo se colg. Lo entregu para repararlo y en agosto de 2013 recib dinero por l. Me alegro de haberme librado de l Calificacin 1 - por no cumplir con su funcin principal - registro confiable de eventos.

modelo terribleRecientemente, casi tuve un accidente dos veces, y en ambas ocasiones el registrador no guard nada en la tarjeta de memoria. Como resultado, lo cambi a un registrador de otro fabricante. No compre este modelo de buggy.

buen modeloMuy buen modelo! Estaba bastante satisfecho hasta que dej de cargar! El resultado vale la pena tomar su dinero! Pero cuidado con la calidad! Revise todas las funciones!

modelo terribleLo envi a reparar hoy bajo garanta. No lo recomiendo.

modelo normal grabadora defectuosa, el fabricante la lanz al mercado sin procesar y con un montn de defectos.