

# Nevera Liebherr CBNes 4898

No te lo tomes, Liebherr ya no es el mismo y el servicio es cero. Cliente centrado en s mismoModelo muy extrao. Anteriormente tena un Liebherr cbnes 38570 y todo estaba bien. Debo decir de inmediato que no pude conectar la manguera suministrada al agua. No se enrosca en la salida de plstico del refrigerador. simplemente se vuelve oblicuo y parece haber cortado el hilo. Bueno, es decir Ahora estoy esperando al maestro en estado de shock, especialmente despues de su importante advertencia remota de que l tena la culpa. Estao, y peor an por debajo...

Rendimiento de hierro de alta calidad y, como siempre, el rendimiento de software ms vergonzoso!