

Taladro / destornillador Interskol DA-14.4ER 535.0.2.0

gran modeloAdquirido en julio de 2008 para pequeños trabajos en casa, en el campo y en el garaje. Durante casi 9 años, ha demostrado su valía solo en el lado positivo, se opera regularmente, no hay suficientes estrellas en el cielo, pero hace su trabajo correctamente.

un modelo excelenteEn general, me queda perfecto. El primero funcionó durante 6 años, durante este tiempo se construyó una casa privada (un garaje, una casa, una cerca perimetral, una casa de baños, un granero, etc.) para reparar, se están renovando 3 apartamentos. El dispositivo todavía está vivo, la batería comienza a sofocarse rápidamente. Un par de baterías cuesta alrededor de 4 tr. y un dispositivo nuevo + linterna cuesta 5,5 tr. Sin dudar, compra el mismo modelo con una linterna, por cierto, algo conveniente y la carga de una batería es suficiente para 40-45 minutos. funcionamiento continuo de la linterna.

buen modeloSe tomó antes de la reparación en un edificio nuevo con vista a los techos de cartón yeso hace aproximadamente un año. Puse unos 2500 tornillos. Perforé alrededor de 100 agujeros en madera, madera contrachapada y yeso. Además de la reparación en sí, participé en el revestimiento de dos balcones en el departamento de su padre (su padre lo atormentaba allí), donde torcí otros 300-400 tornillos autorroscantes. Se mató un bit de los que estaban en el kit (los bits nativos, en principio, tampoco están mal). Continúa funcionando normalmente, nada se ha roto. En comparación con el nombre chino que usa el cuadro, definitivamente es mejor (prácticamente se suicidó por aproximadamente la misma cantidad de trabajo (el caso se rompió, se rebobinó con electricidad) cinta, chirridos sospechosos aparecieron durante el trabajo)). En comparación con Hilti, Festul y otras herramientas profesionales de alta calidad, por supuesto, mucho peor. Entre herramientas relativamente asequibles (Bosch, Hitachi, etc.), un producto competitivo. Pero los que compran este destornillador apoyan la marca rusa, y no de producción (la herramienta en sí está fabricada en China, como se ha sealado repetidamente). Por su precio, es un buen destornillador. Para uso doméstico, lo recomiendo.

buen modeloHecho sin campanas ni silbatos. Pero si decide desmontarlo, sufrirá durante mucho tiempo con sus detalles para combinarlos y torcerlos a todos! El cargador en mi configuración era semiautomático: inicia la carga con solo tocar un botón.

buen modeloLo compré en 2006, por lo que lo he estado usando durante más de 6 años. Durante este tiempo no se rompió nada, lo único que pasa es que al cambiar de velocidad da un crack (se cura volviendo a cambiar), así que traté de no tocar el interruptor sin necesidad especial. Taladra tabiques de metal, madera y yeso en el inodoro (con un golpe!). Como un destornillador, sin quejas, tuerce todo: y ensambla muebles, y atornilla los tornillos en los tacos (usé hasta 16x160, no lo probé más, no sé). También interfiere con la solución para la casa, en pequeñas cantidades. Sobreviví a la reparación en tres apartamentos, así que estoy muy contento con eso. PD Ahora estamos a finales de 2015. Decid agregar un comentario: una batería murió, aunque la segunda funciona como de

costumbre (casi 10 aos!)... Eso es todo!

excelente modelo

excelente modelo

Modelo regularFuncion principalmente durante la temporada los fines de semana

Excelente modeloFuncion durante 4 aos, despues de lo cual las bateras se agotaron. Cay de la altura del 3er piso, pens Khan.

buen modeloDurante 5 aos nunca me ha defraudado. Es pesado al trabajar en altura y la ausencia de cuerda en la mano, por lo que el cuerpo cay roto. aunque hubiera servido para mucho ms.

un buen modeloTodava s interskol, ahora mismo estoy trabajando con la cabeza, no a mano, pero suficiente para la casa. Un hermano compr exactamente el mismo interskol con una linterna, le aconsej yo mismo. Aconsej a un familiar del norte, mientras hay quejas sobre las bateras, pero esta es una operacin incorrecta.(Se necesita una linterna para descargar completamente la batera)

La bateria en modo taladrado fue suficiente para 10 agujeros en acero Problema con el centrado. La linterna NO es LED. Lo compr porque la makita de 220v se retras 2 semanas. tal vez sirva para un rbol.

mal modeloEn general, me convenc una vez ms de que el fabricante nacional no solo no sabe cmo, sino que tampoco quiere producir una herramienta de trabajo para el hogar. necesidades, preste atencin a la ergonoma y escuche las quejas de los usuarios ya retenidos. Si hubiera una posibilidad de una segunda opcin, me quedara con Makito o Hitachi - por 1,5-2tyr. caro, pero es ms conveniente y ms rpido varias veces Recientemente, el bloqueo de los escalones de trinquete se ha roto. Las bateras mantienen una carga dbilmente. La enfermedad general de sus cargadores es un botn moribundo: pongo otro, hago un agujero en el extremo de la caja y lo sold con cables a la placa. Los cargadores en s mismos en la venta al por menor son irrazonablemente caros: 800-1000 rublos! A pesar de la abundancia de quejas en el sitio web de Interskol, nadie en la planta tiene prisa por responderlas.

modelo habitualLa caja de cambios ha estado fallando desde los primeros das de funcionamiento. Por lo tanto, no pude usar el interruptor de velocidad. A menudo eliminaba la velocidad y el equipo de chatarra. Despues de 1,5 aos de trabajo en un sitio de construccin, muri (la caja de cambios se descompone constantemente).

un modelo excelenteLo compr en Kemerovo por inters, lo desmantel hasta los tornillos, no encontrar nodos no confiables, desmantelar la batera y lo que vi all, y en el interior de la ma hay 5 o 4 celdas galvnicas sin ninguna designacin. Con esto quiero decir que los hombres se sueldan y reemplazan fcilmente y no vale la pena gastar dinero en bateras nuevas, vale la pena reemplazar 1 de los elementos y se ahorran un par de miles. Y si no se carga, es que est muy descargado, djalo

reposar un rato, no creas en el efecto de la memoria, cuanto ms se descargue, ms fuerte ser la corriente de carga, provocando as un desgaste ms intenso. ms rpido matars la batera. (Ingeniero electrnico)

excelente modeloExcelente destornillador relativamente econmico!