

# Fuente de alimentacin FSP QD 600 80+

No recomiendo comprar esta fuente de alimentacin despues de 8 meses de funcionamiento, las lineas de +12 voltios y +3,3 voltios comenzaron a hacer ruido y ceder. +12 voltios cae a 11,3 voltios bajo carga, y la linea de +3,3 voltios cae a 3,1

modelo habitual, nada especial Si necesita una fuente de alimentacin silenciosa y de alta calidad, entonces esta unidad no es para ti, como tengo, el ventilador comenz a hacer ruido despues de 3-4 meses de funcionamiento, pero los cables de la fuente de alimentacin no se calientan ms de 35 grados durante la prueba de esfuerzo -