

# Hervidor Gorenje K 17 G

buen modelo, me gustó Compr una tetera, se ve muy hermosa. De hecho, también es bueno, no es ruidoso, el agua hierve rápidamente. Sin mal olor. El bloqueo de la inclusin sin agua. Cable largo de aproximadamente 1 metro. Satisfecho con el hervidor, vale la pena el dinero.

modelo habitual En su mayoría satisfecho, todos los hervidores eléctricos pierden después de un tiempo

modelo terrible Tetera terrible! Mira la belleza. . .no hubo reseas entonces y estamos terriblemente enojados ahora! Nunca compre esta tetera!

modelo terrible Estaba buscando una tetera de vidrio! porque Los padres tienen experiencia de vidrio Polaris para 1800r. funcionando durante 4 años! Me gustó BORK, pero el precio era de 5000 rublos, busqué en una tienda de Internet y encontré Gorenje (hecho en China), me gustó el hermoso. cuesta 2600 rublos. la tapa comenzó a atascarse después de 10 días, luego dejó de abrirse, se vertió a través del pico. entonces la tapa se abrió y dejó de cerrarse! Lo desarmé para ver el motivo y vi que por el vapor durante la ebullición... dentro de la tapa, la estructura se derritió y se desmoronó. ahora está en una caja, no hay tiempo para ir al servicio. compré otro. Si voy a comprar BORK, costará al menos 8600 rublos. (5000 BORK, 2600 Gorenje, 1000 rublos una tetera nueva). Sola escuchar buenas críticas sobre Gorenje, ahora el sedimento es desagradable! (Dejé el comentario en 2014.) Estoy terminando enero de 2016 en el patio. Compré BORK por 8300 en total (8300 2600 1000=))) cuenta por ti mismo. El té es delicioso. Bork tema Estoy feliz!

psimo modelo

gran modelo Estamos muy satisfechos.

mal modelo No lo recomiendo tomándolo.

modelo terrible estaba buscando una tetera de vidrio! porque Los padres tienen experiencia de vidrio Polaris para 1800r. funcionando durante 4 años! Me gustó BORK pero el precio morda 5000 rublos, Busqué en una tienda de Internet y encontré Gorenje (fabricado en China), me gustó el hermoso. cuesta 2600 rublos. la tapa comenzó a atascarse después de 10 días, luego dejó de abrirse, se vertió a través del pico, luego la tapa se abrió y dejó de cerrarse. Lo desarmé para ver el motivo y vi que por el vapor durante la ebullición... dentro de la tapa, la estructura se derritió y se desmoronó. ahora está en una caja, no hay tiempo para ir al servicio. compré otro. Si voy a comprar BORK, costará al menos 8600 rublos. (5000 BORK, 2600 Gorenje, 1000 rublos una tetera nueva). Sola escuchar buenas críticas sobre Gorenje, ahora el sedimento es desagradable!

mal modelo Como resultado, entregué el hervidor a un centro de servicio

reconocieron el defecto como un defecto de fabrica y lo devolvieron el dinero.

gran modelo La tetera es como una tetera El agua huele bien a agua. Olor a plastico solo de la tapa (por eso es plastico), desaparece en un dia de uso 1,7 litros hierve en 5,5 minutos no salta sobre la mesa se comporta mas silencioso que un marron de plastico el mango podria ser mas comodo pero esto es mas una cuestion de costumbre que un defecto critico muy satisfecho Costeado en 2000r. Este dinero, creo, vale la pena, pero dificilmente pagara ms (es solo una tetera!)

un modelo excelente Me pregunto: todas las reseas anteriores son pedidos de la competencia? Cmo puede el agua apestar a plastico, si no est all, pero solo a acero inoxidable y vidrio? El olor no se elimin con nada.

mal modelo

Dudoso.

gran modelo Me gust mucho el metal de alta tecnologia + diseo de vidrio, hiervo agua filtrada, por lo que no hay escala. Se lo recomiendo a todo el mundo durante medio ao, el vuelo es normal.

La tetera es buena, tal vez tengas ms suerte y no gotee.

psimo modelo