

SAI APC Back-UPS 650VA BX650CI-RS

modelo normal He tratado con 5-6 UPS de APC, a este no le gust que el reemplazo de la batera sea lo ms complicado posible, debe desmontar todo el UPS. Dentro de la batera RBC, que consta de dos bateras CSB 1272 F2, 12V 28W.

modelo terrible Lo tom especificamente para un juego de rol en lnea, porque juego en hardcore, y cualquier subida de tensin es una ruptura automtica. Funcion bien durante ms de un ao. Estaba feliz de aconsejar a todos. El ruido no me molest (no hace ningn ruido, como escriben algunas personas aqu), el enfriador funciona al arrancar. Luego, en el estado apagado, comenzaron a escucharse clics incomprensibles por la noche. No le di mucha importancia. Despus, un par de veces cuando se encendi, comenz a parpadear una luz roja y a chirriar terriblemente. Es cierto que la segunda vez se encendi sin problemas. Y luego lleg el momento en que parpadea y chirra constantemente. Encend mi viejo piloto: este UPS est en la basura (porque, a juzgar por las revisiones, es intil repararlo). Muy decepcionado. No creo que se pague solo.

gran modelo Buen modelo para alimentar equipos sensibles (enrutadores, PC, etc.). Cuando trabaja desde la red, funciona en silencio y casi no se calienta, hace frente a las funciones por completo. desde la base en Nizhny Novgorod. Puedo decir que cuando lo enciendes, el enfriador hace un poco de ruido y se apaga. Si hay energia en la red, generalmente es inaudible. Cuando se apaga la alimentacin externa, el transformador de ferita se agrieta muy poco. Una gran comodidad es la presencia de enchufes estndar. El kit viene con Oops, por supuesto, y un disco con el programa powerchut. El encendido/apagado se realiza con el botn verde. Durante el funcionamiento estndar, la luz indicadora superior es verde. En el curso de las pruebas, lo mantuve por correo electrnico. la fuente de alimentacin 6 horas + noche probablemente debera haberse cargado, conectado TV LCD lg diagonal No recuerdo cuanto 1.8A / 220v UPS funcion durante 55 minutos. (intentar probar de nuevo) ya veremos. Temperatura: aun as, vale la pena decir que se est calentando, por cierto. no hay forma de medir bien, creo que hay 50 grados si lo mantienes encendido. constantemente. Cuando se apaga la alimentacin, emite un pitido, 4 veces con un intervalo de 30 segundos. (Si puede eliminar el sonido, todava no s cmo) ms cerca de la descarga, chirra constantemente y luego se corta. El sonido de la seal es lo suficientemente fuerte, es decir. incluso con una conversacin en voz alta o un trabajo de televisin, no podr escuchar / ignorar la atencin. Instrucciones en ruso + varios idiomas Hoy 20/03/16 - Todava funcionando, muy satisfecho con la compra, sin problemas.

gran modelo Recientemente comprado bajo el registrador, por 5700 rublos. desde la base en Nizhny Novgorod. Puedo decir que cuando lo enciendes, el enfriador hace un poco de ruido y se apaga. Si hay energia en la red, generalmente es inaudible. Cuando se apaga la alimentacin externa, el transformador de ferita se agrieta muy poco. Una gran comodidad es la presencia de enchufes estndar. El kit viene con Oops, por supuesto, y un disco con el programa powerchut. El encendido/apagado se realiza con el botn verde. Durante el funcionamiento estndar, la luz indicadora superior es verde. En el curso de las pruebas, lo mantuve por correo electrnico. la fuente

de alimentacin 6 horas + noche probablemente debera haberse cargado, conectado TV LCD lg diagonal No recuerdo cuanto 1.8A / 220v UPS funcion durante 55 minutos. (intentar probar de nuevo) ya veremos. Temperatura: aun as, vale la pena decir que se est calentando, por cierto. no hay forma de medir bien, creo que hay 50 grados si lo mantienes encendido. constantemente. Cuando se apaga la alimentacin, emite un pitido, 4 veces con un intervalo de 30 segundos. (Si puede eliminar el sonido, todava no s cmo) ms cerca de la descarga, chirra constantemente y luego se corta. El sonido de la seal es lo suficientemente fuerte, es decir. incluso con una conversacin en voz alta o un trabajo de televisin, no podr escuchar / ignorar la atencin. Instrucciones en ruso + varios idiomas. Hoy 14/04/15 - Todava funcionando, muy contento con la compra, sin problemas.

Modelo regularPrcticamente un producto nico. La batera se agot - cuesta casi lo mismo comprar una nueva!

excelente modeloexcelente modelo con muchos aspectos positivos. El nico inconveniente es el precio. Lo he estado usando durante ms de un ao y estoy completamente satisfecho.

excelente modeloFunciona muy bien y se configura con media patada en Linux.

modelo habitualMe gusta el modelo, pero al menos llevarlo fuera por el olor

gran modeloHa estado funcionando durante 6 aos. En cuanto a los ultrasonidos que emite, son muy silenciosos y casi imperceptibles. As que no me enfado demasiado. Hice un enchufe regular para que puedas conectarlo a uno de los enchufes. La batera muri despues de 4 aos. Y ahora ATENCIN: resulta que las bateras sin mantenimiento acaban de ser reparadas! Hay toneladas de videos en YouTube sobre cmo restaurar una batera. Como en un anuncio de invitacin, simplemente agregue agua. Tengo 7 cubos de agua destilada en cada frasco. No crea lo que vea: la batera cobr vida y qued como nueva. incluido Si la luz de "reemplazar batera" parpadea, no se apresure a gastar mucho dinero en una batera nueva, el agua es ms barata! cuando se apaga la alimentacin, funciona durante 5-10 minutos (a media carga), sin carga, el SAI funcion (al mximo) durante ms de 10 horas. El monitor tuvo que apagarse

de lo contrario, no haba suficiente energia, cmo cortaron la energia: simplemente presione el botn pover en la unidad del sistema y la PC se dormir y guardar todo (excepto para conectarse a Internet)! Ni siquiera tienes que mirar el monitor! Para un monitor, me quedo con 500 watts, porque es notablemente ms econmico y la nica diferencia est en la batera, que siempre puedes comprar adicional y ser an ms potente que este, hay 12V12A y aqu 12V 9A

es un excelente modelo UPS confiable por su dinero. Estoy 100% satisfecho con la compra. Ha estado protegiendo mi computadora durante 4 meses y hace su trabajo de manera efectiva. Fuerte, no grande, el cable tiene una longitud ptima y la unidad funciona en silencio. Ahora no le importan las subidas de tensin, los cortocircuitos y problemas similares. El tiempo de transicin al modo de batera es mnimo y hay suficiente tiempo para apagar la computadora normalmente. En general, la cosa es de alta calidad.

excelente modeloNo es un mal interruptor. Lo compr hace casi un ao y sigue funcionando

perfectamente. No tengo problemas con el rendimiento, hace su trabajo. Es muy conveniente que el software est all, guarda todo y corta la computadora. Hubo un caso en el que me fui durante 20 minutos, en algn lugar hubo una cada de voltaje y la luz se apag. Cuando llegu, todo ya se haba guardado y apagado. En general, estoy satisfecho con el trabajo

buen modelo UPS normal, no s por qu lo compr, pens en colgarle el servidor

psimo modelo Chirrido constante de alta frecuencia, por la noche en la misma habitacin con lo que bsicamente es imposible dormir. Muy a menudo, cuando hay interferencia en la red, corta la alimentacin de los respaldos de las salidas! (aquellos. en realidad no funciona como debera) Al mismo tiempo, se enciende una luz que indica que no hay energia en la entrada. Es posible restablecerlo desde este estado solo desconectando todo y desenganchando la batera, es decir. el firmware se cuelga. No recomendaria este SAI a nadie.

buen modeloLas bateras son naturalmente reemplazables. Por supuesto, simplemente no hay ventana de revisin para el usuario, como en el Back-500. Los enchufes humanos son una gran ventaja para el hogar. La potencia y capacidad de dos bateras 12x7 tambien es una excelente solucin en el 90% de los casos. excelente modeloPara el hogar, simplemente perfecto. Todos los enchufes de 4 euros van a pilas. Hay un estabilizador de energia, que no est en los UPS de respaldo habituales de la serie BackUPS. Silencioso. Poderoso. Barato.Hasta ahora, muy positivo.Por cierto, este es mi primer UPS.

mal modeloParece que APC usa componentes baratos. Una vez finalizada la garanta, el equipo de APC se estropea.

buen modeloMuere durante la noche inmediatamente despues de la finalizacin de la garanta de tres aos. La caja de plstico se hinch por el calor, se filtr algo de basura, probablemente cido de la batera. Gracias por lo menos no hizo un fuego.