

# Revisión de tarjeta Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10GB

Modelo con fallas graves: Es verano afuera, las temperaturas no son bajas, las almohadillas térmicas se filtraron en los ventiladores, 2 platos giratorios eran de silicona, tuvieron que ser reemplazados. Después del reemplazo, todo es excelente.

Modelo habitual, nada especial: La tarjeta no está mal. Mantiene buena temperatura. En la minería más o menos. En primer lugar, me encontré con un modelo fallido que se niega a minar más de 87 megahash, por lo que también tuve que cambiar las almohadillas térmicas, las de fábrica son simplemente asquerosas y dejan de cumplir su función después de 3 meses. Y este problema es generalmente en todos los Gigabytes (. todo está bien en los juegos. puedes jugar con seguridad 4k