

Autoacstica JBL GT6-6C

Mal modeloLa instalacin de estos altavoces los sacudi durante 2 meses. Al principio todo complaca, especialmente los woofers, porque los tweeters realmente cortaron el odo en la configuracin estndar de la radio, lo arreglaron con el ecualizador. Pero despus de 6 meses, uno de los woofers son. La razn no es dao mecnico, sino en el devanado de la bobina y no se puede reparar. Seria mejor llevar audio poppy, al mismo precio y características de sonido, creo que los alemanes lo hacen mejor.

buen modeloBuenos parlantes. Por el dinero, creo que es bastante bueno. Al menos estoy contento con el sonido. Naturalmente, las clases bajas a veces no son suficientes, pero los submarinos se inventaron para manacos). Ya se ha escrito sobre el kit

buen modeloel sonido es bueno, pero si es posible cambiar los tweeters a seda. Aunque a cada uno lo suyo.

modelo terribleTome Alpine

buen modeloSe realizaron pruebas y calentamiento de altavoces en el receptor AV SONY STR-DG500. El crujido (grieta) result ser debido a una seccin de un centmetro mal pegada de la suspensin. Con una presin corta en este lugar, el silbido desapareci durante 30 segundos y luego reapareci Aparentemente un matrimonio ..

excelente modelo1.Difusor de polipropileno. En principio, un fenmeno comn Los tweeters tienen una membrana: lmina de titanio. 4. Un cruce interesante: un condensador y una bobina con un ncleo en una funda cuelgan de un manojo de cables) y luego reaparecio Aparentemente matrimonio..

excelente modelo1.Difusor de polipropileno. En principio, un fenmeno comn Los tweeters tienen una membrana: lmina de titanio. 4. Un cruce interesante: un condensador y una bobina con un ncleo en una funda cuelgan de un manojo de cables) y luego reaparecio Aparentemente matrimonio..

excelente modelo1.Difusor de polipropileno. En principio, un fenmeno comn Los tweeters tienen una membrana: lmina de titanio. 4. Un cruce interesante: un condensador y una bobina con un ncleo en una funda cuelgan de un manojo de cables)