

SAI APC Smart-UPS XL 1000VA SUA1000XLI

Bateras de mal modelo Cuestan 2 piezas de 17Ah de BBat. Trabajé durante 3 años. (luego lo reemplazaron con uno más nuevo de 3kW, 1kW - silencioso) Obtiene un fuerte clic del rel al ajustar el voltaje Temporalmente puso en reserva 2 bateras de menor capacidad, la electricidad se apagó 4 veces con una frecuencia de 15 minutos. Las bateras se cargan y descargan constantemente. En el tercer apagado y posterior carga, comenzó a apestar a bobinado quemado del transformador, pero hasta ahora funciona. Lo quitaron y lo pusieron en reserva, da miedo dejarlo.

excelente modelo Compré esta unidad por 3000 usada - el precio más adecuado Acá pronto la reemplazé por una original (APC usa CSB y las instale pero 3 veces más baratas porque no compre RBC 7, y 2 baterias de 12v 17A.h) al comprar, lo principal es que sean del mismo año/lote y con el mismo voltaje en cada una. , después del reemplazo, debe "corregir" constante 0 y calibrar. Como resultado, el trabajo a tiempo de la batería corresponde al declarado. En cuanto al ruido del ventilador, se enciende solo cuando funciona con bateras y cuando se carga. el resto del tiempo, el UPS no es audible.

excelente modelo Sobre el ruido. El ventilador funciona constantemente, pero aumenta la velocidad cuando funciona con bateras. En este sentido, el ruido siempre está ahí, solo cambia su intensidad. El ruido a bajas velocidades del ventilador es bastante cómodo y uniforme (sin silbidos ni aullidos), pero probablemente no me atrevería a ponerlo en el dormitorio. Si el voltaje salta, entonces todavía hace clic en el estabilizador. De pie en el suelo, el polvo, por supuesto, apesta. En términos de relación precio / capacidad, esta puede no ser la opción más rentable, pero no hay quejas sobre el trabajo: la pieza de hierro hace frente a las tareas al 100%. No entiendo por qué tiene tantas críticas negativas. Lo he estado usando durante seis meses.

Mal modelo

Peor modelo En el curso de la investigación, resultó que sufre un accidente con bajo voltaje cuando la etapa de refuerzo debería encenderse. Los contactos del rel de impulso están atascados. Reemplacé el rel yo mismo, porque. ponerse en contacto con los servicios solo haría perder tiempo y dinero. Pongo el rel en una caja transparente y veo que en el momento en que se enciende el rel se produce un fuerte arco !!! Necesitamos mejorar el esquema! Dónde está la legendaria confiabilidad de APC? Cerca hay un UPS Eaton con doble conversión, incluido en la misma red, nada se ha roto en 3 años, y el precio es casi el mismo para una potencia similar. Las conclusiones se sugieren por sí mismas. Si el voltaje salta, olvídate del SUA1000XL.

buen modelo Lo compré para el trabajo, luego el trabajo se vino abajo - Lo tomé como "muy usado" a expensas del salario (5-7 veces más barato) - este es un precio adecuado! :) Trabaja en casa. Ya tiene más de 4 años, sin embargo, lograron reemplazar las bateras en el trabajo y arreglar algo adentro en garantía.

excelente modelo el ventilador no funciona "siempre". Se apaga solo, 5-10 minutos después de que la fuente se desconecta de la fuente de alimentación (en otras palabras, se retira de la toma de corriente). Con el resto no se notaron problemas, en cuanto al polvo tampoco se notó. Si intenta mirar dentro de las barras, puede ver que está limpio allí. El orador anterior probablemente no debería olvidarse de limpiar su habitación al menos de vez en cuando. La unidad ha estado funcionando durante más de un año y medio. Ayudó muchas veces. Muy contento con la compra.

modelo terrible APC Smart-UPS XL 1000VA USB &

Serial 230V Modelo: SUA1000XLI 5-10 minutos después de que la fuente se desconecte de la fuente de alimentación (en otras palabras, se desconecte). Con el resto no se notaron problemas, en cuanto al polvo tampoco se notó. Si intenta mirar dentro de las barras, puede ver que está limpio allí. El orador anterior probablemente no debería olvidarse de limpiar su habitación al menos de vez en cuando. La unidad ha estado funcionando durante más de un año y medio. Ayudó muchas veces. Muy contento con la compra.

modelo terrible APC Smart-UPS XL 1000VA USB &

Serial 230V Modelo: SUA1000XLI 5-10 minutos después de que la fuente se desconecte de la fuente de alimentación (en otras palabras, se desconecte). Con el resto no se notaron problemas, en cuanto al polvo tampoco se notó. Si intenta mirar dentro de las barras, puede ver que está limpio allí. El orador anterior probablemente no debería olvidarse de limpiar su habitación al menos de vez en cuando. La unidad ha estado funcionando durante más de un año y medio. Ayudó muchas veces. Muy contento con la compra.

modelo terrible APC Smart-UPS XL 1000VA USB &

Serial 230V Modelo: SUA1000XLI