

Humidificador Beurer LW110

un buen modelo En invierno, con heladas y calefaccin (poca de extrema sequa), no es posible elevar ms del 45 por ciento en una habitacin de 24 metros (no hizo ruido) - luego de 45 inmediatamente la humedad desciende. Y adems, nos gusta mucho ventilar, ventilar, especialmente en climas fros, instantneamente baja la humedad a las asombrosas letras LL en el higrmetro. Si tiene serios problemas con el aire seco, le aconsejo que no compre ningn humidificador, pero poner una secadora todas las noches secar una funda nrdica all. Los ahorros son enormes, el efecto tambin. Es cierto que es fcil exagerar, y el aire demasiado hmedo tiene otras consecuencias dainas para el sistema respiratorio, a diferencia del aire seco, y cualquier basura en las esquinas puede comenzar en el polvo. Por lo tanto, recomiendo comprar un higrmetro. Y si no compras un humidificador, ms an compra un higrmetro. La caldera tambin las tiene.

modelo habitual Cuando se estrope, rpidamente se not la diferencia en su ausencia. As que fue realmente bueno para limpiar e hidratar. Despus de un lavado, los sensores de nivel tambin dejaron de funcionar. Mostraba un tanque lleno o uno vaco. Como resultado, trabaj durante ms de 3 aos. El problema, como todos, es la caja de cambios, es decir. tambor dej de girar. La caja de cambios no puede ser reemplazada. Aquellos. desechable.

excelente modelo En primer lugar, este es un humidificador, es difcil juzgar cuanto limpia el aire, pero el agua residual tiene un tinte amarillento y "copos" significa una parte de el polvo se asienta. Lo que le gusta - no es necesario, a diferencia de los humidificadores de vapor, para descalcificar - la piedra de agua simplemente se desprende de los tambores, se asienta, luego simplemente enjuague. Productivo: puede evaporar toda la capacidad de llenado en un da, y esto es de 7,5 litros. El efecto es notable: una vez que olvid llenarlo antes de acostarme, por la maana sent sequedad en la nariz. Hidratacin natural: da tanta agua como el aire puede tomar. Algunos critican que no hay higrstato, creo que sera superfluo para la evaporacin en fro. La evaporacin es mayor cuanto ms seco est el aire y viceversa, la autorregulacin Opero la segunda temporada, funciona las 24 horas del da de noviembre a abril, todo est bien. Al final de la temporada, quito el cabezal del ventilador y limpio las aspas del polvo. Recomendado.

buen modelo Modelo ambiguo. Us humidificadores ultrasnicos durante varios aos, decid probar con otro sistema, porque el polvo blanquecino del ultrasonido comenz a filtrarse, como humidificador pierde con los ultrasnicos. Si el ultrasonido evapora 7 litros de agua por da, entonces este es 3 ... 3.5. La humedad en la habitacin no supera el 25 ... 27% en las condiciones ms difciles (menos 20 por la borda, calefaccin al mximo) Muy silencioso a 1 velocidad: puede dormir tranquilo. El 2 - tolerable durante el da. El 3, puedes soportar su existencia en la habitacin contigua -) Como un "lavado de aire" - intil. Durante el da de trabajo, acumula tanto polvo como un trapo al limpiar, por ejemplo, una mesa. No hay sensacin de dinero tirado, pero esperaba ms. Actualizacin de enero de 2016. Muerto. Una de las partes de la transmisin, un gusano de plstico, estaba molida a cero. Y esto es por tres aos de operacin estacional. No se puede reparar, en la basura...

mal modelo Chicos, esto es China real, que se vende bajo la apariencia de hecho en Alemania. En la segunda temporada de calefacción, dejé de girar el tambor. Solo funcionaba la válvula. Empecé a hacer clic ... Desmonté la caja de cambios

resultó que el engranaje helicoidal FUE BORRADO, la caja de cambios comenzó a deslizarse y el tambor dejó de girar. El humidificador es un completo desastre. No lo tome bajo ninguna circunstancia. Ahora no sé qué tomar a cambio. Lo siento por el dinero gastado. Tomé por 6000 rublos en 2014. Si alguien lo necesita, puedo enviar una foto de la caja de cambios desmontada y una etiqueta con un número de serie. PD No diré nada sobre las fallas del sensor de nivel de agua. Tantas reseas.

modelo regular Comprado hace 3 años, las primeras impresiones fueron geniales. Han pasado 3 años, los cojinetes del ventilador hacen ruido, lo reemplacé, ya que encontré dónde comprarlo. Una semana después, la caja de cambios de plástico crujió, los discos no giran. No hay lugar para comprar una nueva caja de cambios en Moscú, el taller no se compromete a repararlo. La unidad se puede desechar o se puede inventar algo en lugar de una caja de cambios.

modelo incorrecto Transferir a la parte inferior: la unidad consta de dos partes que no están fijadas entre sí y la parte superior cierra la parte inferior hacia abajo. En términos generales, intuitivamente, siempre se agarra de los lados para levantar, mover, y solo se levanta la tapa. El fondo/bebedero con agua queda en el suelo, aunque hubiera algún tipo de pestillo. No puedes simplemente lavarlo, así que decidí desarmarlo y lavarlo. Empecé a jugar y descubrir que el principal elemento impulsor entre el ventilador y el mecanismo de movimiento del tambor es una banda elástica. En general, se me rompió con facilidad, y todo son pipetas. Estos no están a la venta, pero sin ellos, de ninguna manera, DE NINGUN MODO! Realmente logré conectar el cable, se volvió más ruidoso, pero al menos no lo tiré. Más tarde, me di cuenta de lo fácil que era entender todo, pero ya era demasiado tarde Nivel de agua: siempre extraigo agua de debajo del filtro. Pero parece que el sedimento se deposita en los flotadores y en su poste y se atascaron Expectativa \ realidad: los amigos nos lo recomendaron, pintaron milagros y nada más. De hecho, le dará un 8/10 de hidratación y un 4/10 de purificación del aire, todo ello en menos de medio año. Por esa cantidad de dinero, comprar un balde así es una tontería!

mal modelo Después de unos meses, el sensor de nivel de agua dejó de funcionar (puntuamos en esto), después de 1,5 años se descompuso por completo (el motor se quemó) una casa de 17 m² en invierno apenas hidrata (que está en .. 36 m²). No lo llamo ruidoso: al máximo grita, por supuesto, pero al mínimo no interfiere con el sueño. Quien vive en Ucrania y necesita una tarifa o un caso: lo envío por 6 UAH (a mí en un minibus) + su pago por los servicios de Nova Poshta

modelo regular No aconsejo comprando este modelo, el precio rojo son 4 mil, pues ni modo 10!

un buen modelo en principio, claro, es mejor comprarlo que otros modelos por encima de los 20.000 mil

un excelente modelo El objetivo principal de la compra es combatir el resfriado común en un niño. La

humedad inicial es del 30 %, después de una semana a la velocidad mínima, la humedad se mantiene alrededor del 50 %, mientras que la puerta de la habitación está constantemente abierta. La nariz que moquea del niño ya no preocupa, y nosotros tampoco. Sala 19 metros. Durante dos días, el consumo de agua es de unos 4,5 litros. Recomendando .

excelente modelo selección un humidificador durante mucho tiempo, porque un niño trabajó para nosotros en el verano, humidificando el aire de la ciudad de Moscú ahora que es invierno, las baterías no solo secan la ropa sino también el aire del niño simplemente no tiene mocos, el dispositivo se enciende recién en la habitación por la noche y funciona a baja velocidad por la noche, aunque algunos escriben "un cubo de agua", pero decir un gran beneficio de este "cubo de agua" para nosotros y especialmente para los niños es difícil decir algo sobre la limpieza del aire, el dispositivo simplemente impulsa metros cúbicos de aire a través de sí mismo, el microclima en la habitación de los niños es mejor que en la grande, es más fácil respirar, el aire es más suave, mientras el sensor de humedad electrónico estaba funcionando, luego con el dispositivo aumentó la humedad en un 20% -25% en la habitación como comprar un sensor bimetalico, colóquelo en diferentes habitaciones, anote la diferencia lo compré por 7200 (ya que me salió caro llevar otra compañía) gracias a las reviews

un buen modelo comprado en una tienda online, por lo que fue problemático comprobarlo. por el ruido, tal vez no lo compraría, pero no hay nada con que compararlo. en el apartamento con la llegada de las temperaturas bajo cero, la aguja del hidrómetro se esfuerza por caer por debajo del 20%, el dispositivo hace frente y lo lleva al 50-60% requerido

excelente modelo Lo compré en Junio 2014. La calidad del plástico es buena. No había olores. Inmediatamente después de la compra, lo encendí a máxima potencia por un tiempo mientras vamos a trabajar, puse 1-2 velocidades para la noche. Antes de comprar, la humedad en el apartamento era del 25-27%, ahora no baja del 40%, el máximo subió al 70%. Curiosamente, la humedad es casi la misma en ambas habitaciones (aunque el humidificador siempre está en solo una habitación) El polvo se ha vuelto mucho menos. Queda por verificar en condiciones invernales con la calefacción encendida (quiero decir que solo hay que agregar agua con más frecuencia). Se ve mejor que venta 2 meses con calefacción. El apartamento tiene 26-27 grados, ventilamos constantemente. El humidificador se ha movido del piso al alféizar de la ventana. Funciona a 1 velocidad casi todo el día. El agua tiene que ser rellenado una vez al día. La humedad en 2 habitaciones se mantiene entre 45 y 55 %.

Modelo defectuoso Mi dispositivo funcionó durante 1 día y se calmó, se produjo una situación desesperada ya que el servicio de garantía solo está en Moscú, vivo en Ufa Desarmé el dispositivo y encontré en el tablero de control, había una resistencia quemada de un valor desconocido (no hay ningún circuito en ninguna parte), por desesperanza, cambié la resistencia al azar a 1 K y el transistor analógico que estaba en el tablero, después de lo cual encendí el dispositivo y todavía funcionaba, aunque el sensor de nivel de agua no funciona y no funcionó antes. Supongo que este dispositivo no se fabrica en Alemania, los alemanes no hacen eso

gran modelo preocuparse por comprar un humidificador después de que un niño en el jardín de infantes comenzó a enfermarse en el modo de 4 días en el jardín, 2-3 semanas en casa. jardín de infancia

según el sistema del Dr. Komarovsky. el que está en el tema lo entender) a la hora de visitarlo, es casi un requisito previo tener un humidificador en casa. Además, la que alcanza el 70-80% de humedad, según las sensaciones de una persona normal, es como una niebla fría. ultrasónico recomendado, pero por varias razones elegí un Beurer LW-110 fundamentalmente diferente. se coloca primero como purificador de aire y luego como humidificador. con nuestra humedad inicial del 22% a +3 + 5 grados fuera de la ventana (todavía no es invierno), en 4-5 días subió la humedad a un cómodo 48-55% (solo funciona de noche a la velocidad más baja + 2-3 horas antes de acostarse como máximo). las baterías están desconectadas, la habitación tiene 17 m², la puerta está entreabierta por la noche debido al gato. la humedad subió a un máximo de 62%. por debajo del 35% incluso con ventilación activa no cae. conclusión: en la primera noche notaron que el aire se volvió más fresco, La cama era muy cómoda. condiciones de vida absolutamente cómodas, pero las condiciones de "Komarovsky" no se pueden lograr con I. aunque no estamos molestos)