

SAI Luxeon UPS-500LU

modelo con fallas graves operacin no estable indicacin de voltaje error no correcto ms del 10 por ciento 2 aos de operacin con GK

Comprado hace 2 aos para una caldera de gas. Se rompi en garanta. Reparado 2 meses en lugar de 14 das. No funciona correctamente, el voltaje no se estabiliza, la batera no carga, problemas constantes.

No aconsejo.