

Fuente de alimentacin Cooler Master V650 Gold V2

Todo estara bien, pero el crujido del ventilador anula todas las ventajas Compruebe que el ventilador no cruje a travs del puente antes de instalarlo en la carcasa.

excelente fuente de alimentacin si necesita tantos vatios Recomendando conectar todos los cables y luego empujarlos junto con la fuente de alimentacin en la carcasa despues de instalar la madre, la RAM, el procesador y el vidyuhi. Lo tom con un margen en relacin con el vidyuhi, pero result que 750 habra sido con un margen.