

# Disco duro WD Ultrastar DC HC550

Result ser generalmente no tan difícil))) Para aquellos que "El HDD no comenzó en el primer inicio", no se apresure a sacar conclusiones! Vaya a "Administración de equipos", "Administración de discos", se le deberá ofrecer particionar un nuevo disco duro allí, elija, por ejemplo, GPT, cree un volumen y listo, ya no necesita ir al servicio para decir que el disco está MATRIMONIO))) "Tendrás que acostumbrarte al golpe periódico) , lo tomé el 18/11/2021 por 33,299 obtuve un descuento ... El ruido del disco se resuelve con un sustrato de esponja debajo sin arreglarlo en el caso, pero si está arreglado en el caso, y lo tengo de papel de aluminio, entonces la melodía de Mozart descansa al margen))), pero aún así el silencio es un adiós (((ya que hay un golpe periódico, es de todos modos, un pájaro carpintero se ha instalado en la unidad de su sistema! Programa "Victoria 5.23" mostré que 6 bloques en acceso tienen 1 segundo cuando 46 bloques se acceden 250 milisegundos, un pequeño matrimonio aceptable)

con conclusiones! Vaya a "Administración de equipos", "Administración de discos", se le deberá ofrecer particionar un nuevo disco duro allí, elija, por ejemplo, GPT, cree un volumen y listo, ya no necesita ir al servicio para decir que el disco está MATRIMONIO))) "Tendrás que acostumbrarte al golpe periódico) , lo tomé el 18/11/2021 por 33,299 obtuve un descuento ... El ruido del disco se resuelve con un sustrato de esponja debajo sin arreglarlo en el caso, pero si está arreglado en el caso, y lo tengo de papel de aluminio, entonces la melodía de Mozart está descansando al margen))), pero aún así, adiós silencio (((ya que es un golpe periódico, es todo el mismo que un pájaro carpintero se ha posado en la unidad de su sistema! Prog "