

# Lavadora Atlant CMA 70C107

Modelo excelente

Modelo regular Las toallas de felpa solo se pueden lavar sin centrifugar, con 3 o 4 enjuagues adicionales. 2-3 toallas de felpa en una pestaa hacen que el tanque golpee tanto que el tanque golpea contra la pared frontal desde el interior, mueve la mquina, abre la bandeja de polvo, etc. Y no se piensa lavar sin centrifugar: la ropa no se enjuaga. Llam al ingeniero, esto no es un matrimonio, una caracterstica de diseo. El viejo coche de Bosch ni siquiera reaccion a las sbanas de felpa, no hubo latidos. Con todas las dems sbanas, no tengo quejas.

buen modelo Mi calificacin es (5-) por la cantidad de agua. De lo contrario, la mquina no es inferior a Bosch o Siemens. Los bielorrusos son geniales. Satisfecho con el refrigerador XM-4426-009-ND y la estufa elctrica Hephaestus - para regalar.

excelente modelo Lo compr a travs de una tienda online. Funciona mes y medio. Lavados bien, Por el momento, estamos muy satisfechos con la mquina, en un ao agregar una revisin con un nuevo comentario.

buen modelo En general, la impresin es positiva. Por el dinero que vale este milagro de la industria elctrica bielorrusa, es simplemente una adquisicin maravillosa. Lo acabo de comprar, lo instal yo mismo en lugar del anterior sin ningn problema (como escribieron anteriormente, para instalar debajo de la encimera con el techo quitado, tambin debe quitar el amplificador de la caja superior, de lo contrario no encajar). Lo comparo con el Zanussi anterior, que ha funcionado fielmente durante ms de 10 aos. Tambin quera comprar Zannusi, pero el precio es ms alto y la funcionalidad es ms baja. Este modelo de Atlanta no es inferior al antiguo Zanussi, el nivel de ruido es el mismo. La diferencia para peor para Atlanta es que se escurre con un silbato a reaccin, la bomba de escape funciona con fuerza. Pero en general, la impresin es buena, la lavadora se lava, no se necesita nada ms de ella) Puedes comprar si necesitas una lavadora y no ms. No lo recomiendo a los estetas.

gran modelo Recin comprado en lugar de Bosch WFF 1201, as que lo comparo con l. Primera impresin: MUY tranquilo! presiona tambin en silencio. Un montn de programas diferentes con ajustes preestablecidos, pero en cualquier caso, siempre puedes configurar el tuyo. Controles muy claros. El diseo es lamido de Siemens, y se puede describir con la palabra minimalismo, que me gusta mucho especialmente en comparacin con los coreanos, que estn todos colgados con partes brillantes, como gitanos. Lo bueno es que cuando seleccionas un programa, el la mquina muestra el tiempo de lavado, y cuando instala algunas funciones adicionales de tipo adicional enjuague, actualiza dinmicamente este tiempo: siempre puede estimar cunto lavar la mquina Por cierto, sobre el tiempo de lavado restante: lavado en el programa ALGODN, tiempo 2:30, como resultado, el coche comet un error durante aproximadamente 1 minuto, no ms. Hasta ahora, estoy muy

satisfecho. Me gust la mquina en su conjunto, todo es bastante claro desde la primera vez, se lava bien. No hace mucho ruido, durante el funcionamiento, el rel se enciende, la bomba emite un sonido caracterstico cuando bombea el agua restante (el drenaje en s es silencioso), pero tampoco quiere decir que sea muy ruidoso. Cuando quit la cubierta superior para instalar el dispositivo debajo de la encimera de la cocina, me sorprendi un poco: el espaciador entre las paredes sobresale ms all del espacio libre y obviamente no encaja, afortunadamente para m result que el tanque los resortes de suspensin no estn unidos al espaciador, como en Bosch, sino a las paredes laterales, lo que hizo posible quitar este espaciador por completo. Est claro que esto reduce la resistencia de la estructura, pero no hay otra salida, solo haga el espaciador usted mismo. Si bien esto no afecta el funcionamiento de la mquina, y puede no afectar, el tiempo lo dir. No hay un botn familiar de "red", la posicin "0" en la perilla de seleccin de programa no es muy conveniente para m, probablemente sea una cuestin de hbito. Estara bien regular la temperatura y la velocidad en cualquier programa de toda la gama, de lo contrario resulta que, por ejemplo, en un lavado rpido no puedes ponerlo por encima de los 30 grados y ms de 800 revoluciones. Pero an as, en un rango limitado, se pueden ajustar, en diferentes programas a su manera. Agrego despus de 2 meses de uso: el polvo se elimina por completo de la bandeja, pero por alguna razn parte de l permanece debajo de la bandeja

no est claro cmo sale de all. Queda bastante agua en el chicle debe limpiarlo despus de cada lavado. El sistema de medicin del desequilibrio no siempre funciona correctamente

hubo casos en los que cuando el coche vibra mucho. Esto se refiere principalmente a las cosas de rizo pesado, que no se exprimen muy bien. En tales casos, el giro no debe encenderse, pero se enciende. El temporizador no siempre coincide con el tiempo real. Hasta ahora se lava bien, no hay dudas con esto.

Para ser honesto, estuve buscando algo que agradara a mi alma durante mucho tiempo, lo encontr en la tienda Atlant. Entregado rpidamente, la mquina se fabrica cualitativamente, qued satisfecho. Espero que sirva como mucho ms))))

un excelente modeloSolo puedo comparar con lo que es: Indesit ha funcionado durante 15 aos (y sigue funcionando, pero en moderno veces no es eficiente y largo, se traslada de casa a la cabaa) comprado por 35tr. ms ruidoso Indesit estrecha para 10tr. ms ruidoso tambin. AEG por 30tr el vecino funciona ms silencioso o tambin, pero la bomba drena el agua muy ruidosamente. Eleg entre este y el 70s1010, este me gust ms. En el 1010, el panel de control en ngulo y debajo de la mesa, la pantalla y los botones son incmodos de ver. Tambin es un inconveniente mirar la pantalla cuando est a la derecha y el mango est en el medio (si no es para zurdos) La mquina es realmente buena, la recomiendo No olvide quitar la cortina azul del polvo compartimento !!! Es para SMS lquidos. No saba y casi toda la plvora estaba mojada en la bandeja.

excelente modeloel madel anterior se condujo durante ms de 5 aos.combinado con una buena plvora, no hay quejas.mono con cemento y virutas cosas delicadas todo con una explosin. Reemplace el sello de aceite y el cojinete y est en servicio. Como un nuevo 70s107, el tiempo lo dir, los maestros dicen que el relleno es exactamente el mismo tipo de cosa. Y luego decida por t mismo y yo soy feliz. Tambin es un inconveniente mirar la pantalla cuando est a la derecha y el

mango est en el medio (si no es para zurdos) La mquina es realmente buena, la recomiendo No olvide quitar la cortina azul del polvo compartimento !!! Es para SMS lquidos. No saba y casi toda la plvora estaba mojada en la bandeja.

excelente modelo el mdel anterior se condujo durante ms de 5 aos.combinado con una buena plvora, no hay quejas.mono con cemento y virutas cosas delicadas todo con una explosin. Reemplace el sello de aceite y el cojinete y est en servicio. Como un nuevo 70s107, el tiempo lo dir, los maestros dicen que el relleno es exactamente el mismo tipo de cosa. Y luego decida por t mismo y yo soy feliz. Tambin es un inconveniente mirar la pantalla cuando est a la derecha y el mango est en el medio (si no es para zurdos) La mquina es realmente buena, la recomiendo No olvide quitar la cortina azul del polvo compartimento !!! Es para SMS lquidos. No saba y casi toda la plvora estaba mojada en la bandeja.

excelente modelo el mdel anterior se condujo durante ms de 5 aos.combinado con una buena plvora, no hay quejas.mono con cemento y virutas cosas delicadas todo con una explosin. Reemplace el sello de aceite y el cojinete y est en servicio. Como un nuevo 70s107, el tiempo lo dir, los maestros dicen que el relleno es exactamente el mismo tipo de cosa. Y luego decida por t mismo y yo soy feliz.