

Sistema de refrigeración Thermalright HR-02

excelente modelo Funciona en el gabinete Cooler Master CM 690 II Advanced en modo full hardcore, se quitaron absolutamente todos los ventiladores, solo qued un ventilador de la tarjeta de video en el gabinete y ese a travs de una resistencia. En este ensamblaje, la computadora ha estado funcionando durante un ao, nunca ha habido sobrecalentamiento debajo del linpack durante las pruebas, en los juegos o al ejecutar SVP Manager para aumentar los fps al ver pelculas. Cuando se instal en el interior, no surgieron problemas, pero entr en molienda. Estoy feliz como un elefante, desde hace un ao a menudo no puedo determinar si la computadora est funcionando o no hasta que enciendes el monitor flujo de aire adicional Llamo especial atencin al hecho de que el enfriador est alto y no lo har caben en cada unidad del sistema (!) En general, estoy satisfecho, el enfriador ahora no hace ningn sonido, como se requiere. Durante muchas horas de renderizado, todo est bien, hace frente (ahora yo soy un 15 por ciento) siempre que haya buena ventilacin en la carcasa (un ventilador para soplar, otro para soplar).