

# lo perforador Bosch GBH 2-24 D Professional 06112A

mal modelo Solo tengo una queja sobre Bosch: una herramienta tan costosa, e incluso posicionndose como profesional, no tiene derecho a romper las partes principales tan rpido. Y el bal, segn creo, es el principal. El primer reemplazo pas por 7 meses. Y perf no ar durante las 24 horas del da. Trabaj normalmente. El segundo reemplazo es despues de 6 meses. Por ambas reparaciones pagu casi todo el costo del instrumento. Ahora es el mismo accidente otra vez. Basura, en resumen.

modelo habitual No trabajar durante mucho tiempo: una docena de agujeros y necesita descansar, sus manos literalmente se caen por la vibracin. No excluyo que el fabricante se ocupe de la proteccin laboral, lo que obliga al trabajador a tomar descansos. Hay otra razn: despues de media hora de trabajo, la carcasa de la caja de cambios est tan caliente que quema la mano. El taller dijo que esto es normal, pero de dnde sale tanto calor? Por qu otros martillos perforadores no generan tanto calor? Hay conjeturas de que otros perforadores transfieren parte del calor a la mecnica para batir mejor los agujeros. Y en esto, aparentemente, el calentador est incorporado? Por cierto, es por eso que el precio es tan alto?

modelo normal Gran rendimiento, aunque terriblemente caro en comparacin. Sera genial si despues de ocho meses no hubiera ordenado vivir mucho tiempo. La reparacin es prohibitiva por el precio, es necesario cambiar el motor por completo. El rotor est arrugado, el estator quemado, las escobillas an no han funcionado. Y la razn es un rodamiento de mala calidad. Al principio, como result, comenz a acuarse, luego se derrumb en pedazos. Al final, todo est en mi cabeza. Lo siento, pero por este dinero la herramienta debe ser de CALIDAD! Y no con rodamientos de plastilina.

modelo habitual Sera bonito, pero entre todos los punzones que tena en mis manos, este es uno de los que ms vibraciones tiene. No s por qu esta es una caracterstica de Bosch, pero aparentemente no es en vano que configuraron la proteccin contra vibraciones en 2-28: el problema ya est claro. En general, realmente quiero un golpe ms suave, este es el principal reclamo: el temblor est dando vueltas. Creo que, a la primera oportunidad, todava le dar por algn lado y tomar una makita o vertical de is.

mal modelo Blue bosh, blue bosh pareces un chino... el tercero da de trabajo con este, por as decirlo, instrumento profesional, que, por cierto, cuesta mucho dinero.. En primer lugar, no esperaba TAL vibracin en absoluto. Entiendo que esto es un punzn, no un destornillador, pero no hay manos despues de media hora de trabajar con este punzn. Prcticamente se adormecen y pierden su sensibilidad. En segundo lugar, tampoco esperaba TANTO calentamiento de la caja de cambios. Solo agua hirviendo. Aparentemente, esta es una eliminacin de calor del mecanismo. Pero, observo, ayuda un poco. Durante el ao de uso, dos reparaciones: el motor se quem y se cambi el can. Ambas reparaciones no estn garantizadas y por mi dinero (generalmente tienen un barril consumible, como qu, cambio cada seis meses?) Pagu mucho dinero. Por el costo de dos

reparaciones y la cantidad pagada por el perf, bien podra comprar 3 chinos y tirarlos cada trimestre.

mal modeloLlevamos mucho tiempo trabajando con ellos, ms de dos aos. Reparado varias veces, bueno, lo hacemos nosotros mismos. Hay quejas especificas sobre la unidad en s, y tambien quejas generales sobre la calidad. Se compraron como un perforador profesional, como lo indica tanto el precio como el color (azul Bosch - para uso profesional). Desde el primer momento, notaron que estaba calentando y golpendose las manos. Se calienta literalmente a partir de cinco o seis orificios en hormign por debajo de 8 ku. Y la vibracin se transmite a las manos para que despues de media hora de trabajo, las manos ni siquiera se levanten. No hicimos nada con la calefaccin. Las reparaciones se redujeron a reemplazar el can. Se instal un anlogo, porque el Boshevsky cuesta como la mitad de un perforador, pero, sorprendentemente, se rompe con la misma frecuencia que un anlogo (lo mismo se aplica a otras piezas de repuesto). Se cambi el sello de aceite en el eje, el aceite comenz a perder. La pregunta es, puede una herramienta profesional ser tan frgil? Ni siquiera lo usamos todos los das.

mal modeloLa vibracin es una locura. Los cepillos despues del trabajo simplemente se caen, es imposible sostenerlos. Y no al final del da, sino despues de un poco de trabajo. Digamos que taladras 20 agujeros, descansa. Probablemente, los diseadores lo quieran as, porque, en cualquier caso, hay que descansar. La caja de cambios literalmente se calienta: puede quemarse. As que, te guste o no, descansa, pero este descanso no ayuda mucho. Apenas puedo imaginar de qu metal estn hechos el can y sus sujetadores. Pero, el reemplazo del barril fue necesario en solo 8 meses. Y, por cierto, ms de un tercio del coste, ya que no es un caso de garanta: "le pegabas cemento, por eso se rompa". S, perfeccione con un modo chipper. El segundo barril soport exactamente la misma cantidad: un reemplazo repetido en medio ao, mientras que el trabajo de rotura ya era mnimo. La ltima avera, despues de la cual lo envi por repuestos, el motor se quem. Y esto es menos de 1,5 aos. Por cierto, miro las reseas: no soy el nico que tuvo tanta "suerte", hay suficientes pacientes. Eso es todo, me niego a tratar ms con Bosch, pero les advierto.

mal modeloEl precio de un perforador no coincide en absoluto con su baja calidad. Vibracin muy fuerte: el trabajo constante y prolongado es fsicamente imposible: las manos dejan de sostener. El sobrecalentamiento ms fuerte ya se produjo despues de 15-20 pequeos agujeros en el hormign.. Seis meses despues, el barril se rompi. S, trabaj con ellos todos los das, pero esto es una tontera azul, no verde. Reparacin - a mi cargo, por supuesto. De alguna manera todo esto no es serio.

modelo defectuosoLa reparacin profesional requiere una herramienta profesional. En realidad, con estos objetivos, compr este perf. En el clculo de que no ser necesario repararlo durante al menos un ao. Qu equivocado estaba. Dos cosas me alertaron de inmediato: fuerte vibracin y calentamiento. Las manos estn ms que cansadas por la vibracin. Una docena de agujeros de 10 mm y ya hay que descansar, que duelen los msculos. Y tambien, por esta docena de agujeros, perf hot sho fryer. No s si ser por eso, pero un ao despues el motor dijo "guau". Y para bien La reparacin no est garantizada, por supuesto, pero ya no quiero esta felicidad: ya la repar. no es un motor seguramente. Pero an ms genial: despues de 7 meses, el maletero estaba cubierto. Por supuesto, es tu culpa. Bueno, nada, por supuesto, que puedan y deban funcionar como astilladora en vano, tal vez el cincel se pueda configurar con ngulos, est en las opciones! Pero el bal figura

como yo mismo uhaidokal, y no lo hicieron as. Por cierto, di casi la mitad del costo de la reparacin. En resumen, decid no gastar el botn por segunda vez, dado que el costo de las reparaciones es acorde con los golpes nuevos y ms baratos ... Estoy sentado pensando. ..

ningn taladro puede compararse en cualquier lugar cercano. Lo recomiendo tanto para el hogar como para el trabajo.

excelente modelo

modelo habitualSin embargo, las consecuencias llegaron e inesperadamente con un trabajo simple. Se descompuso despus de 1 ao cuando trabajaba con un taladro de 6 mm: la velocidad disminuy, brill un olor a quemado. Lo entregu a la tienda en garanta para que lo examinaran. Dijeron o el estator o el rotor. Si ambos a la vez, entonces este no es un caso de garanta. Estoy esperando una respuesta...

modelo normalEl primero de los eventos recientes que impidi la compra de estos punzones es el precio de la pieza. El barril original cuesta 4,5 (cuatro y medio) mil rublos. Esto va ms all del bien y del mal y del troleo muy grueso del to Bosch. Naturalmente, ahora pondremos el no original por 1.5, pero el original en Makita cuesta lo mismo, as que nos despdiremos de l. Porque todo est ah: un eje estriado por 3 mil, borracho por 2 ... En general, un buen modelo, pero con su precio de alguna manera ya no. Realmente cmodo, bellamente hecho, una pequea cosa como un botn en el indicador de profundidad como un tema especial en ergonoma. Se rompen muy raramente, sobre todo el cojinete del inducido trasero es cojo para los que trabajan con el techo. Pero al mismo tiempo, tiene un fuerte retorno de las vibraciones, trabaja duro. AEG usado anteriormente, Makitas y el resto son bagatelas: todo funciona mucho ms suave, en resumen, Bosch tiene problemas con la carga de vibracin Perfak por 3 objetivamente

modelo regularCompr este perf y estaba molesto. Muy incmodo en las manos. Cuando se trabaja, la vibracin ms fuerte, los msculos del antebrazo duelen mucho. Durante un funcionamiento prolongado, la caja en el rea de la caja de cambios se calienta mucho, hasta el punto de temer que se atasque. As que tomo largos descansos del trabajo. Y, sin embargo, a menudo observo un fuerte tirn al principio. En general, la calidad del instrumento no es la misma que era. Insatisfecho

modelo habitualComo no lo de primera necesidad, pero s necesario para instalarse en casa y en el garaje, suplicaba todo el tiempo, tom Interskol 24/700 de su cuado. Y eleg a Bosch para m, presum, como dicen. Qu tengo, adems de la hermosa inscripcin de Bosch en el estuche? Caliente, infeccin. El otro da estaba haciendo un agujero en el cemento, su golpe result ser bastante dbil, Busc a tientas durante mucho tiempo, una especie de porquera de color marrn oscuro se derram en su mano. Bueno, trabaj con un guante, de lo contrario estara caliente. La vibracin es muy desagradable, despus de un agujero, las manos ya se estn cayendo, estoy sentado aqu y me muerdo. Por qu no tom una marca nacional, porque ya trabaj con ella y no not esas jambas all? Y cuesta 3000 ms barato con las mismas caractersticas. Reventado, en definitiva, aunque el to ya es adulto.

modelo habitual Esperaba ms potencia de impacto, pero en realidad no muy potente. Aunque es de una serie profesional, te atormenta. El precio de hoy es inadecuado (7250 rublos)