

Taladro / destornillador Hitachi DS14DBL

modelo terrible Usado con poca frecuencia, solo para fines domsticos, y finalmente se rompi (como siempre despus del final de la garanta). Desmontado, result que hizo girar el engranaje impulsor en el eje del rotor. El precio de la pieza es 6240r y la expectativa es a partir de 2 semanas, y no decidi si arreglarlo, de repente volvio a girar.

excelente modelo Compre 1 para probar en diciembre de 2012, la verdad Me gust, compr 3 piezas ms en mayo, todos estamos satisfechos con las fachadas ventiladas, necesitamos torcer mucho y taladrar, 2 de ellas se cayeron en noviembre, ambas rompieron la parte posterior de la caja, no haba dnde reparar. , rebobinaron con cinta electrica, la usaron otros 2 meses, la entregaron para reparar solo en marzo 4 aos desde que regresaron de un viaje de negocios, al momento paso un mes y el centro de servicio todavia no ha dado una respuesta sobre el costo de las reparaciones, no hay repuestos, el servicio es muy serio, no hay razn para no confiar en l, Festulus reparan perfectamente con prontitud. cartuchos esparcidos en otros 2 destornilladores, sinceramente, no les gust su trabajo de inmediato. Decidimos comprar 2 makits con bateras de litio y tambien con un motor sin escobillas para reemplazarlo, las sensaciones despus de Hitachi son simplemente repugnantes, bateras pesadas y voluminosas agotadas con el mismo capacidad 3 veces ms rpido!!! ao de funcionamiento inactivo))