

Cortacsped AL-KO FRS 4125

Lo traje a casa, lo armé, ajusté el volante por mí mismo, le puse una carcasa protectora, tardé unos 30 minutos. Arranca como está escrito en el manual. No hay vibración. Sedal. El cuchillo no se ha usado, todavía no se recomienda para rodar. En general estoy satisfecho, espero que tenga una vida larga y sin problemas. Las primeras impresiones son buenas.

excelente modelo 10 años de uso. 25 acres de pasto y malezas, y ahora funciona. los consumibles se ajustan a diferentes (bobinas, cuchillos) vendidos por diferentes fabricantes

modelo terrible Aparentemente se ve bien, pero al examinarlo más de cerca es chino puro. Trabaja muy ruidoso. Se rompió a los 15 minutos de uso. La tienda dijo que la técnica es compleja y que el dinero se entregará solo después del examen. Tuve que esperar casi un mes, me devolvieron el dinero.

modelo terrible Aado: ha pasado casi un año, el carrito con hilo de pescar no ha aparecido a la venta! Ella no está por ningún lado! La recortadora se puede tirar! Muy decepcionado con esto, solo está! Tal consumible elemental no está disponible, solo cuchillos. Detengalo lleno, no una recortadora.

gran modelo Lo compré hace 4 años por 4000 en OBI para una promoción, la tapa del tanque de gasolina estaba borrada y la cubierta protectora en la parte inferior estaba doblada. Inmediatamente cambié la cubierta, enderecé la carcasa)). Guardado alrededor de 3000))). Durante 4 años nunca me ha fallado, corta tanto el césped como las malas hierbas con un cuchillo, que es de doble cara y viene con el kit. Corre con una explosión. Potente, muy satisfecho.

buen modelo Al principio consideré marcas conocidas (Husqvarna, Stihl, ECHO). Después de analizar los propósitos de uso, cambié a modelos más asequibles (el volumen de trabajo es de 300 metros cuadrados una vez al mes). Accidentalmente me encontré con una recortadora AL-KO FRS 4125. Las características cumplieron completamente con mis requisitos. Pedido en una de las tiendas en línea al precio más bajo. Lo trajeron en 4 días y el 26 de julio se realizó la primera siega de prueba en la casa de campo. Antes de comenzar a trabajar, desenrosqué la vela y examiné el cilindro. Los rastros de hon son muy claros, así que vertí 2 cubos de aceite de motor de 2 tiempos en el cilindro y giré el cigüeñal varias veces. Esto no está en ninguna instrucción, pero dado que el rodaje es estrictamente necesario para este motor, no será peor por dicho procedimiento antes del primer arranque. Aceite mezclado con gasolina estrictamente de acuerdo con las instrucciones 1:25, es decir, 40 ml por 1 litro de gasolina. Aceite de motor de 2 tiempos, arrancado por segunda vez. No fuma (aceite Husqvarna) en absoluto. Muy silencioso en ralentí y velocidades medias. La voz despierta más cerca del máximo, pero sigue sin ensordecer. Hay una vibración así que uso guantes especiales antivibración. El motor (aunque nuevo) no responde bien al botón de gas. Como ya escribí, correr debería ser obligatorio. El rodaje se realizó a una temperatura de +30 en la calle: 2 minutos al

ralent y 13-15 minutos a 2/3 de la velocidad mxima sobre hierba fina y escasa con un hilo de pescar, luego descansar durante 20-30 minutos. Hice 4 de esos enfoques, solo el tanque estaba completamente resuelto. Luego mezcl nuevamente la mezcla de gasolina y aceite de acuerdo con el pasaporte y cort durante aproximadamente 30 minutos sin interrupcin en todo el rango operativo del motor, pero regularmente cada 2-3 minutos lo dej trabajar un poco en x.x. La respuesta al botn de gasolina ha mejorado significativamente, as como la potencia del motor. Despus de una temporada de uso, sin problemas! recepcin de acres Despus de lo cual ya no comenz. Al abrir, vieron que el cojinete de la biela se derrumb sobre las rodillas del eje, que se convirti en el culpable de la muerte.

surtido de productos, pero los gerentes lo incitaron y emitieron rpidamente todo. Usado una temporada. El cortacsped ha demostrado ser bueno, fcil y sencillo de usar, el mango es plegable y ajustable y la potencia es suficiente. No me arrepiento de haberme convertido aqu. Me gust el servicio y los precios son normales. despus de 20 minutos de trabajo en un asador nuevo. El segundo da, el resorte del embrague revent. Un mes despus, el interruptor se rompi y la bobina de encendido se quem. Y esto a pesar de que solo us un carrete de hilo de pescar. Galim China no es Alemania en absoluto. Me sorprende el feedback positivo, quizs tengan un montaje alemn?

modelo habitualLo compr, lo arm, lo puse en marcha, lo calent un poco, lo cort durante 10 minutos a medio velocidad, lo apag, descans durante 10 minutos, lo cort durante otros 5 minutos, se apag. No pude encenderlo ms, lo limpi y lo llev de vuelta a la tienda. Ahora estoy esperando un reembolso, despus de la inspeccin en el centro de servicio. En el momento de la entrega, el empleado de la tienda se sorprendi, dijo que estas trenzas casi no se rompen, y solo despus de 10-15 minutos ... no tenan nada de esto. Sin embargo, un hecho es un hecho.

gran modeloNo s cmo lo expres el orador 1/40 lil: simplemente quem el motor. $1000/40=25$ ml de aceite, y las instrucciones dicen 1/25 $1000/25=40$ ml de aceite. Para arrancar el motor, no calentado en el modo de aceleracin con gas carbonatado, es el botn de bloqueo. Vierta aceite especialmente: para motores de 2 tiempos, que se venden en cualquier tienda de automviles, el precio es de aproximadamente 250 por botella de 1 litro. Aceites nativos del tipo Stihl y otros aceites de marca y recomendados, etc., a un precio de 360 rublos por botella, un divorcio completo. Tome gasolina 92 en una columna normal, 95 se quema ms - quema el motor Tabla de mezcla de combustible del manual 1 l - 40 ml de aceite 3 l - 120 ml de aceite 5 l - 200 ml de aceite Guarde el aceite por no ms de 5 aos, almacene la mezcla por no ms de 2 meses. , por lo que no aconsejo dar cuerpo a 5 litros a la vez.

excelente modelo

buen modelocortado durante 4 horas hasta ahora solamente :)un da de trabajo

excelente modeloPero en general estoy satisfecho. Volver a comprar el mismo. O Stihl fs55 (solo cuesta 2500 ms)

modelo habitualuna vez durante la siega se me acab el hilo de repente, pens que era necesario

cambiarlo, abr la bobina, el hilo segua dentro , la rotura se produjo dentro de la bobina. Not que el hilo de pescar en algunos lugares pareca quemarse hasta el cuerpo de la bobina y se rompe. Aparentemente su diseo no bien pensado afecta.

un poco de trabajo se enfra bastante satisfecho con el precio de compra grande ms sobrecalentamiento y desgaste como resultado) no estar satisfecho con ningn oblicuo. Lo eleg para un eje macizo, porque vibra menos.

un excelente modeloUn excelente competidor de marcas caras.No es inferior a ellos.El precio y la calidad corresponden.Para dar super .Sin sobrepago para la marca.

psimo modelodespus de 2 meses de trabajo se me cay el tapn del anillo de compresin, en la garanta dijeron que "sobrecalentamiento" aunque funcion con mucho cuidado, el aceite interfiri con 40: 1, se detiene constantemente, tena miedo de agregar menos aceite, pero sin embargo esto no impidi que el cojinete de la biela se desmoronara. ahora tienes que cambiar el conjunto del eje. extremadamente decepcionado!!! Esto es por un ao de operacin, y luego no a menudo. No aconsejo, es mejor agregar y comprar una Marca normal, y no esta China.