

Aire acondicionado HPC HPT-18H2

No es un mal dispositivo, la potencia es demasiado alta, la habitacin de 13 metros cuadrados HPC HPT-09H2 no baja la temperatura por debajo de 24 ° C, incluso durante el funcionamiento continuo, la temperatura el sensor no coincide con 25 °C, debe configurarse a 23 °C en el acondicionador de aire.

comprar en lugar de 7ki -9ku