

Mquina de coser / overlock Janome Cover Pro II

no vale la pena comprar janome, es buena suerte, pero se puede conseguir y no es raro. No hay posibilidad de ajustar el hilo inferior, se tarda mucho en explicarlo, pero esto es un defecto en la fundicin del marco, la geometra, esta es la segunda jamba seria de esta empresa, la primera fue una mquina de coser que arregl. Ya existe una no reparabilidad completa, solo un reemplazo completo de la mquina. Llama la atencin lo siguiente, en estas fbricas no debera haber ningn departamento de control de calidad, no pueden, en una produccin donde hay un departamento de control de calidad, saltarse tales productos, sale a la venta un matrimonio obvio, y esto es o descuido o El % total del matrimonio de estas fbricas es grande y para no perder la mayor parte de las ganancias, todo est a la venta. Nuestros vendedores no tienen la culpa, son las mismas vctimas de la arbitrariedad de los japoneses. Dondequiera que est ubicada la planta, los japoneses la poseen. Por cierto, en Japn, y en otras empresas de Yap, la produccin principal se ha trasladado a Tailandia y Taiwn y el montaje all es mejor que para el mercado nacional en las fbricas japonesas. Los japoneses en estas fbricas utilizan equipos ms modernos y progresivos, un ejemplo de shimano es lo que es hecho en Tailandia de excelente calidad. Janome probablemente tiene un enfoque diferente y un bajo nivel de responsabilidad con los clientes. S, entregu esta mquina como nikondition, con un matrimonio tan obvio, se vieron obligados a devolver el dinero. S, necesitas adaptarte a l, pero bsicamente hace frente a sus tareas. Hacer dobladillos en la parte inferior de productos de telas completamente diferentes y cambiar los hilos cada vez en una mquina de coser industrial es un castigo puro, y las mquinas industriales tambin tienen espacios. Rs Si el mecnico no sabe cmo configurar una mquina domstica, entonces que va a hacer con el industrial? Busque otro mecnico

Modelo con fallas severasLas tensiones del hilo de la aguja no se pueden ajustar debido al resorte, es demasiado grande, o ms bien largo, y no hay espacio para soltar las placas. Este es un defecto de fabricacin. Debido a esto, incluso el panel de la carrocera por encima de los reguladores se quit con gran dificultad, porque el resorte desplaza la escala del regulador hacia la izquierda y cae debajo de las protuberancias de la carrocera. A juzgar por las crticas en las redes sociales, mi caso no es aislado. Cuando afloj los tornillos que sujetaban el regulador, el movimiento fue silencioso, la lnea no apret y el hilo no se rompi. Pero los tornillos deben apretarse, de lo contrario, el regulador se desmoronar. No entiendo de dnde viene tanta negatividad. Lo compr yo mismo hace 2 meses, simplemente no me alegro mucho, no hubo ningn problema ni con hilos ni con agujas, funciona como un "reloj"

Recomiendo comprar Le coso prendas de punto gruesas y finas . S, tuve que hacer pequeos ajustes cuando lo consegu, pero el precio es relativamente econmico de todas las grapadoras. La aguja es solo del nmero 90 y no hay espacios. El hilo del looper es filamento. En general, ahora coso todo y estoy feliz.

un modelo excelenteCuando lo compr y lo prob, me decepcion. Luego experiment un poco con

agujas, ahora estoy absolutamente satisfecho con la máquina. Se cose con cualquier hilo, tanto texturizado como regular.

excelente modelo Durante mucho tiempo sufrí con esta grapadora. Le foros y reseas, cambi interminablemente agujas, hilos, telas. Parece que ella comenzó a coser bien, pero ... todo es de alguna manera imperfecto. Solo me desesperé de "hacerme amigo" de este auto ... Hasta que le el consejo: use agujas marcadas con EL (s, de hecho, está indicado en las instrucciones, pero hay muchas, muchas revisiones que dicen que cosen con cualquiera, y todo está bien). Tan pronto como comencé a poner estas agujas, todo. La máquina comenzó a coser bellamente, pulcramente, sin huecos.

un buen modelo eligi una "prenda de punto" durante mucho tiempo y esta satisface la "calidad-precio", sobre los huecos - para espesar y a veces ahorra: aumente el ancho de la puntada o presione ligeramente con el dedo sobre la pata sobre el grosor, en el trabajo, el Pfaf engañado se agotó no solo por pases, caprichoso terriblemente, no tiene sentido compararlo con el industrial, ya que quien así el industrial al menos una vez, y no importa, cualquier "jabonera" doméstica parecer

gran modelo Me sorprendí la gran cantidad de críticas negativas, usted necesito hacerme amiga de ella, llevo 3 años cosiendo y he cosido muchas prendas de punto y no solo para niños, pero también para mí y mi esposo e hijos como regalo. Si eliges los hilos correctos (yo coso con una escala), las agujas y en Internet, puedes ver otras configuraciones y coser perfectamente. 0 modelo terrible! finalmente lo vendí, así que puedo escribir con seguridad la verdad. Dinero por el drenaje. En funcionamiento desde hace varios años. Llevado al maestro. Dijo que las costureras domésticas son muy caprichosas, no tienen ajustes. Lo máximo que se puede expresar es el ajuste del diferencial.. Si cose 1-2 cosas para usted por mes, entonces puede bailar bailes con panderetas sobre él. La jamba principal está saltando puntadas. Prácticamente no hay transportador de tela en él. Esos dos listones delgados con dientes no son un transportador. Comprubalo en máquinas industriales. Por eso y el problema es que la máquina no tira de los engrosamientos (costuras) y salta puntadas.

modelo terrible Máquina terrible! Solo puede coser telas gruesas. Adecuado para aquellos que quieren jugar y coser un par de veces al año)

que tienen que estar enmascarados. Pero! Le coso suterres, trajes de baño, jersey de lino y jersey. Los pases en los engrosamientos y al comienzo de las costuras no son infrecuentes. A través de prueba y error, aprendí a minimizarlos. Calculé mi precio en un par de meses.

buen modelo Cose todo. Solo necesitas poder reorganizar las agujas y hacer la tensión correcta. Si las manos de alguien no están tan afiladas, disculpame. Tienes que ser amigo de la máquina. Mal modelo Coche asquerosamente hecho. Puntadas saltadas: en la línea responsable definitivamente pasar. En las transiciones de costura, la tela se deforma, a veces se saltan puntadas, la presión sobre el pie no ayuda a corregir este defecto. Cose bien franela y jersey grueso

la máquina no está diseñada para prendas de punto más elásticas. Pero lo más deplorable es que en Kharkov no puedo encontrar un maestro brillante que se encargue del ajuste de tal máquina. Hoy el maestro fue transportado durante 7 horas y cero resultado.