

Amoladora Ryobi ROS300A

modelo terrible Durante 2 horas de esmerilado en casa: el colector de polvo se cay y ya no aguant, el tornillo que est en el cojinete se desatornill, la rosca en el tornillo que sujeta el la almohada se arranc de fbrica, el rodamiento se atasc, funcionaba como un molinillo! En general, no aconsejo (tal vez tengo uno malo)

excelente modelo si tuviera que elegir un orbital nuevo, u otro, volvera a elegir y comprar este modelo. En general, esta amoladora no es la primera herramienta elctrica que tengo de Riobi, la calidad de esta empresa es de un alto nivel, hasta el momento no se han encontrado deficiencias evidentes en ellas.

gran modelo Recomendado

modelo regular Comprado en febrero de 2013 (alrededor de 1500r), retirado del servicio a fines de octubre de 2013. Se usa para reparar ventanas de madera. Lijado de madera - pino, masilla de polister. Jornada laboral 2-3 horas al da, 2-3 das a la semana. Lijado de superficies de 10-60 mm de ancho. Trabaje en planos con un ajuste completo del disco y en las superficies de las ranuras con el borde del disco. La conclusin de lo anterior es: Barato (para 1500r) es solo ... una mquina para el trabajo peridico en la vida cotidiana con un volumen pequeno, cargas moderadas y en superficies con un fraguado completo de la placa. Despus de la falla del asiento del volante, compr Makita 5031 por 3500 rublos. Si es posible, reparar este en los contenedores "de la patria".