

Frigorifico Atlant XM-6224-502

0 Siemens aleman, que sirvi fielmente durante 18 aos, se deterior, nos enfrentamos a una difcil eleccion de un nuevo refrigerador. Especialmente cuando se considera que el verano est por venir. Tenemos una condicion esencial: buscamos un refrigerador de 70 cm de ancho. Result que prcticamente no existen tales modelos, o los hay, sino ensamblaje ruso. Est claro que tenemos que sacrificar algo, y sacrificamos el sistema No Frost. Cuando encontraron este modelo a un precio de 15600 no se lo pensaron mucho tiempo. Decidimos: si la descongelacion automatica no es suficiente, compraremos otro. :) Al final, esta no es una compra tan costosa, como un buen abrigo.:) En terminos de volumen, el refrigerador result ser mucho ms grande que antes, aunque la altura es la misma (195 cm). Las cajas para verduras son bastante profundas, rectangulares, sin biseles. Hay muchos estantes en la puerta, se pueden ajustar en altura. Funciona silenciosamente. Obtuve la temperatura deseada el segundo da (colocaron un termometro adentro, declararon +4 en el refrigerador y -18 en el congelador). Las puertas encajan muy bien, aunque al principio la puerta del congelador no cerraba. Pensamos que estaba mal hecho, pero cuando el refrigerador funcion un poco, "tir" y comenz a encajar comodamente. La puerta en la base se abre a la derecha, necesitamos reorganizarla, pero en las instrucciones dedujeron que lo hacen 1 vez gratis bajo garantia. Por cierto, 3 de los 4 centros de servicio indicados en la documentacion adjunta como garantia. no reparan tales refrigeradores bajo garantia. La primera impresion general es elegancia simple, nada superfluo, mucho espacio libre.

un buen modelo destaca por la suegra, naturalmente hay grietas en el mango (debe leer las instrucciones y bralo por segunda vez en un minuto, despues de igualar las presiones dentro y fuera de la cmara, esto es para los especialmente dotados cuyas manijas se rompen), mi revision del 9 de enero de 2014

modelo habitual Elegimos Atlant, centndonos en la durabilidad de estos refrigeradores, pero dos aos despues, la puerta se rompi. Al principio comenz a crujir, luego las partes comenzaron a salir volando del punto de unin. Luego dej de cerrarse y pedazos de cajas volaron en el congelador. No se habla de materiales duraderos y de alta calidad. Muy decepcionado con la marca.

gran modelo

mal modelo Barato (relativamente) y alegre. Dimensiones de la cmara frigorifica 60 ancho x 55 fondo x 100 alto. Esto ya son 330 litros, no 280 (tal vez el fabricante no cont la caja de verduras). En el congelador, las rejillas de enfriamiento estn ubicadas entre los cajones, se congela de manera eficiente. Los estantes de vidrio tienen el mismo grosor que otros refrigeradores, pero quiero ponerles ms. La puerta abre un poco apretada, pero tolerable. El plastico no es particularmente blanco, pero no huele mal. Rel hace clic en voz alta, pero de alta fiabilidad. Las paredes laterales son curvas, pero el frente es plano) En general, estara satisfecho si no fuera por el RUIDO. Uno de los compresores no es silencioso, pero puedes aguantarlo. Pero unas pocas horas despues de

encender, el refrigerador arranca sin interrupcin y claramente murmura, gorgotea y silba con la vibracin de los tubos. Estaba en un servicio oficial de San Petersburgo "elekta", combinado con una tienda (en el stano). All me dijeron que todos los refrigeradores son tan ruidosos y que no se puede arreglar, ni por dinero. (Fui al servicio por una pierna que faltaba y sali espuma por el agujero) Llam a otro servicio, puede llamar al maestro, pero si el ruido cae dentro de los 40 dB, tendr que pagar 800 rublos por un llamada falsa Envi un correo electrnico a Atlanta sin respuesta. Encontr un articulo en el sitio web de Atlanta que dice que los ruidos de fren en el refrigerador son normales. Por cierto, el viejo Atlant "suspira" peridicamente con sus padres, pero al menos no lo hace a menudo. En general, lo vend a mitad de precio, quebr y compr un inversor Samsung caro. El compresor Samsung es ms silencioso, simplemente no hay ruido de fren! Pero en trminos de volumen, por supuesto, perdi. No jugar ms a la lotera de Bielorrusia.

excelente modeloHa estado en funcionamiento durante medio ao, no hay quejas, se congela perfectamente, es silencioso, es casi inaudible en un kopeck pieza, se enciende con poca frecuencia. El volumen es bueno al principio ordenaron 4426: result ser demasiado pequeo, tuve que cambiarlo (y + se apag un pequeo enchufe digital). Solo hay lo mismo, s escarcha, pero despues de 4426, decid no arriesgarme. y toma el habitual sin paneles. Es muy conveniente que las manijas exteriores. Aconsejo a todos que no pierdan, con ese conjunto de caractersticas y por tal dinero, la mejor opcin. tom por 32k en un refrigerador. Llam a los maestros, dijeron que todava era normal. El hecho de que el refrigerante gorgotea no tiene sentido, pero el retumbo ondulante de baja frecuencia del compresor hace que el cerebro se sople por completo. Por lo dems, me gusta todo. Asegrese de tomar un modelo con manijas de puerta internas, y las bisagras se caern rpidamente. Buena suerte.

Modelo regularEstaba buscando un refrigerador exactamente de al menos 70 cm, ya que se encuentra en un nicho de 95 cm de ancho, Por qu desperdiciar espacio til? Comprado incluso antes de la crisis por 17.000 rublos. Elija entre l y Bosch que costaron ms de 40, pero el sapo pas factura y la eleccin recay en Atlant. Especialmente en la casa de campo est Atlant, que tiene ms de 20 aos y que ya ha cambiado varios registros, sobrevivi a 4 movimientos y sigue funcionando como un reloj. Otra palabra decisiva a favor de Atlant. Durante 2 aos de operacin, no hubo quejas sobre el sonido, aunque funcion ms fuerte que Ariston de nuestra asamblea, el congelador Nord y notablemente ms fuerte que el nuevo Biryus, generalmente est de pie en el dormitorio y el sonido de su trabajo es apenas un silbido perceptible. Si pones Atlant en el dormitorio, el insomnio est garantizado, sobre todo ahora. O enciende y funciona bien, luego enciende como la Biryusa sovítica hace 40 aos, y despues de medio minuto el sonido vuelve a la normalidad, bueno, como la norma, ms o menos. Y se enciende as una o dos veces, al principio pec con el compresor del congelador (hay una jamba detrs de m, cuando lo encend por primera vez, no poda entender por qu estaba funcionando constantemente, hasta que se dio cuenta de que el modo de congelacin turbo estaba encendido, el el pobre araba asi un dia asi que pense que no era en balde para el), pero no, despues de jugar con los reguladores me di cuenta que el compresor de la heladera peca igual. Cuando el refrigerador est encendido, puede escucharlo incluso desde otra habitacin, y no solo por el fuerte clic del rel, sino en general por el ruido del compresor. En comparacin, los refrigeradores en la casa de mis padres, en el campo, en casa de mi hermano, no escucho cmo funcionan en absoluto. A partir de eso, todava me parece constantemente que se enciende de alguna manera

con frecuencia, es decir, parece haberse apagado hace unos 5-10 minutos, y ahora se vuelve a encender. Aprendí del departamento de servicio que si el sonido supera los 44 dB, esto se reconoce como un caso de garantía y se envía a reparar. Pero Liebherr se erige como un puente de hierro fundido. Estoy satisfecho con Atlant en todo: funciona en silencio, se enfría y se congela regularmente. Por separado, quiero señalar la fiabilidad. Coloqué el dispositivo en un piso clido (no lo pensé de antemano) y cerca de la pared para que no haya ningún espacio para la circulación de aire. Para ser honesto, incluso se teme que muriera de inmediato: las instrucciones dicen que no puede configurarlo de esa manera. Era demasiado tarde y costoso rehacer la cocina. Decidí arriesgarme a Atlanta, ya que el precio era de 20 mil. Unos meses el vuelo es normal. Creo que si no muero ahora mismo, ahora no moriré.

Tomar o no tomar, esa es la cuestión. En casa un frío claro y sin abolladuras, tranquilo tranquilo y lo haremos vivir feliz para siempre con eso y muere algún día. Tráelo como algo económico, que regularmente realiza sus funciones y ya está, y luego durante años fffffyshshshshshshshsh, bul bul bul, trrrrrrrrr. Este ya es mi tercer Atlant (el primero, también con 2 compresores, lleva 12 años funcionando sin quejas). Por cierto, las puertas suelen abrirse, sin ningún esfuerzo, nada se pega.

excelente modelo Estaba buscando un reemplazo para Stinol, que ha estado funcionando durante 19 años (el termostato ha cambiado 2 veces - 2500r) Se fue al campo! Surgió la pregunta sobre un refrigerador GRANDE ... PERO hasta 63 cm de profundidad, porque entonces comienza la puerta para mí! Volví mis ojos a Side-By-Side, pero, ay, tal profundidad es solo de Liebherr por 79,000 rublos! No estaba dispuesto a pagar tanto... Especialmente no muy buenas críticas sobre esta compañía! Empecé a retomar más ... No Frost desapareció de inmediato: ocupa espacio y seca los alimentos ... y de acuerdo con estos parámetros, este Atlant apareció en el momento APRUEBO que Este es el refrigerador MS GRANDE con una profundidad de 63 cm! Porque el ancho es de 69 cm, luego se coloca fácilmente sobre ruedas (la abertura de la puerta de la cocina es de 70 cm) - si la abertura es más pequeña, también es posible TIRARla hacia los lados, pero no sería conveniente - pero 2 las personas pueden hacerlo fácilmente En el primer examen, todo está en su lugar ... sin lujos ... 2 compresores ahora son una rareza (este fue el caso con el Stinol anterior, muy conveniente, puede descongelar las cámaras por separado) ... control de temperatura mecánico ... y con la "confiabilidad" actual de la electrónica, esto es solo un PLUS !Funciona silenciosamente, si te acercas solo puedes escucharlo! Se congela muy bien! Grande en apariencia, pero aunque en él caben casi la misma cantidad el congelador y más de 20 litros de Stinol, lo cierto es que hay cajas y se comen un poco de espacio til. Y no puede cargar la caja debajo del "cuello", de lo contrario no la sacaré más tarde! Es más fácil con los estantes... carga todo lo que quieras! El refrigerador es notablemente más grande que el de Stinol... Quit un estante de la parte inferior, porque una abertura grande (debajo de latas de 3 l) resultó solo en la parte superior y no era conveniente para la esposa salir de allí: el refrigerador mide casi 2 m! Ahora también hay una gran abertura en el estante inferior! Eso es todo por ahora... Espero que sirva tan bien como su antecesor de la República de Bielorrusia!

modelo normal

excelente modelo comprado por el gran deseo de su esposa con un gran congelador. Durante la búsqueda del dispositivo, se dedicó mucho tiempo a estudiar el mercado. estándar de 60 cm

terriblemente no quera caro no quera gastar dinero. como resultado, el refrigerador se compr a travs de un pedido en una tienda en Inea por 17,5 rublos. coincidi en el tiempo con la compra de un refrigerador de un amigo Samsung con puertas de color melocotn y Khokhloma (60 cm de ancho, solo las puertas estn pintadas - el lado es blanco, 1 compresor, una caja enorme en el compartimiento del refrigerador para verduras - melancola) para 22 rublos. para mi la mia es mejor y puedes pedir en un anuncio al menos tu propia foto en pleno crecimiento y espacio y dems basura por menos dinero. Recomiendo uno bueno, los competidores son ms caros en la cantidad de 3 mil. buena suerte a todos

modelo regularLo tom solo porque no hay nada ms que tomar... Los chinos Indesit/Ariston son an peores, los Samsung estn demasiado apretados por dentro, LG est todo en nofrost (y Necesito un gotero), los Libherrs son muy caros y los regaan. Mi copia tambien tiene una jamba de este tipo: en MK, la temperatura es de -30 (como mnimo), pero en HC es de +10 (casi como mximo). Tal vez tuve mala suerte... pero el sedimento sigui siendo desagradable. Y Atlanta est siendo promovida por los maestros shabashniks del "To Vasya", que no saben cmo reparar nada ms y no quieren aprender. Ahora bien, estos estn lejos de los Atlantes que se producen en la URSS, pero es una pena...

Lo primero que no me agrad fue que el refrigerador estaba sucio por dentro, algo de polvo blanco, y luego yo determin qu tipo de polvo era. All, las paredes laterales de los estantes se frotaron, probablemente durante el transporte, y este polvo se desprendi del plstico de las paredes. Menos mal que no haba agujeros. Encontr dos tornillos en la parte inferior del paquete y no entend dnde se cayeron. El refrigerador es ruidoso.

Siempre haba una gruesa capa de escarcha en el congelador. Como un abrigo de piel, de unos 3 centmetros de grosor. Result que el sello no encajaba bien en la parte inferior de la puerta y haba un espacio. La calidad de construccin no est a la altura. Incluso si abre y luego cierra la puerta, durante unos dos minutos la puerta es muy difcil de abrir

buen modelo

excelente modeloElegimos un Frigorifico amplio de 2 cmaras. Probablemente no haya una alternativa econmica a Atlanta. Cuando se vieron en la tienda, notaron que no haba olor. De muchos Samsung, LG, Boshey, picaba en la nariz. Pero a la hora de comprar "rechaz" 2 piezas. El primero tena una pequea abolladura en la puerta superior, mientras que el segundo tena un enchufe elctrico que atraves la pared trasera durante el transporte. El vendedor asegur que "este es el caso de todos", pero tema que pudiera haber problemas con la garanta en el futuro. Tambin dicen que tienen abolladuras en las superficies laterales, supuestamente esto es una caracterstica de la Inea de montaje. En resumen, cuando compre, no sea demasiado perezoso para abrir e inspeccione cuidadosamente en busca de daos. De las deficiencias, observo pequeas jambas de ensamblaje: una letra T torcidamente pegada en el logotipo de la puerta, en algunos lugares la espuma sobresale debajo de la piel (notable solo despues de un examen minucioso). Eleccin limitada de las posiciones de los estantes. Un estante es realmente redundante. Los vendedores aseguran que este es el caso con todos los refrigeradores modernos, pero estoy "atormentado por

una vaga duda" :) La bombilla se quemó el primer día, la inserté del viejo Stinol 205. Pero esto ya es una pregunta para los fabricantes de Imparas. Por cierto, la bombilla es fácil de cambiar: desenrosque 1 tornillo con un destornillador y deslice la cubierta. En cuanto a las manijas que la nueva arrancó en la revisión anterior, lo más probable es que no haya leído las instrucciones. Después de cerrar la puerta, es bastante difícil abrirla inmediatamente. Debe esperar un minuto para que la presión dentro del refrigerador sea igual a la presión atmosférica. Si necesita "entrar urgentemente en el refrigerador", no tire de la manija, tire de ella suavemente. En principio, estas son las recomendaciones de muchos fabricantes. En cuanto al ruido, es más silencioso que el Stinol 205 de un solo compresor de 14 años. Es casi inaudible. Es cierto que el conjunto de sonidos es más amplio. Se agregaron "murmullos" y "vientos aulladores" periódicos. Pero eso es si escuchas. En general, estamos muy satisfechos con la elección hasta el momento.