

Sierra Interskol DP-190/1600M 97.1.1.20

Gran modelo Gran sierra, muy fcil de usar. Cuchilla nativa con 36 dientes (para un corte ptimo), funciona bien. Nada se tambalea y no juega. Para el verano montar una mesa para ello, mientras sirvo con herramientas (que hice con la ayuda de esta sierra).

gran modelo Comenzar con estadsticas +/- . Para el ao aserrado, de golpe, 10 metros cbicos de tablas y vigas. Bueno, qu quieres? La reparacin activa de la casa de campo es seria: una glorieta, una terraza, una casa de baos, una cerca... Corta con fuerza. No hay nada que decir sobre el ancho, pero he extendido muchas tablas a lo largo, y corta perfectamente, y es conveniente guiarlo a lo largo de las marcas. E incluso la falta de apoyo a las revoluciones realmente no interfiere. La sierra se lleva a cabo con confianza, lo principal es no apresurarse. Y como es cmodo de sostener, no hay problema con eso..

gran modelo Quin sabe cmo consegu las sierras que comienzan como Protons: afiladas y torcidas. Y a bajo costo, todos ellos sin arranque suave. Ni apuntar ni lanzar con normalidad. Y luego ste bebi. Es relativamente barato y al mismo tiempo tiene un arranque suave! Y tambn un cable de alimentacin largo, e incluso una plataforma plana, y el riel de gua se puede sostener cmidamente en sus manos, y puede trabajar durante mucho tiempo sin sobrecalentamiento, y corta a lo largo y a lo ancho. Bueno, peso, no es pequeo, pero esto es una sierra, no una sierra de calar, as que Completamente satisfecho.

modelo regular

excelente modelo La sierra es realmente poderosa y muy conveniente. Ya la aserr un coche entero y un pequeno carro de madera en bruto de diferentes espesores de 30 a 60 mm. Me gust cmo hizo los ajustes de pendiente y profundidad de corte: no se pegan y quedan claramente fijos en la posicin deseada. Corta claramente tanto la viga como el tablero, incluso a lo largo, incluso a travs de la sierra, lo principal es tomar una buena hoja de sierra.

Psimo modelo Rotor muy dbil.

Excelente modelo Tercer ao de operacin - vuelo normal. Cambio los discos actuales, pero sopl la sierra y la limpio. Para no mentir, ya ha procesado 30 cubos. Tanto tablas como vigas. Ya sea a lo largo o a lo ancho. De las manos al principio no se va volando, acelera gradualmente. Las barras gruesas se pueden cortar fcilmente en dos pasadas. La suela est fundida, no camina y no se dobla. Quien necesita trabajar, y no cortar una ramita 2 veces al ao, tmalo, vale la pena!

un viejo chino no podr hacer frente a esta montaa. Y bebi uno poco profundo, y ya estaba respirando con dificultad. Buscamos en Internet: estaban buscando ms baratos y tomaron una sierra por cincuenta kopeks. Bueno, yo quera poder. Elige este. No es el ms barato, por supuesto.

pero en comparacin con otros fabricantes, an ms barato. Mi suegro se resisti, como el nuestro, a gastar dinero, pero eran mos, as que al final decid qu llevar. Y sobre las sierras Interskol, escuch buenas crticas de un compaero. Discut con mi suegro si la sierra sacara este volumen o no. Como resultado, el suegro sac una botella de whisky))) La circular manej todo fcilmente. Tableros que cruzan, que a lo largo. Incluso 50 mm a lo largo del corte como un cuchillo de mantequilla. Las barras eran gruesas - 100 mm. As que las hicimos en dos pasadas, lo nico que tuvimos que acostumbrarnos fue el comienzo lento. Durante un tiempo, beb para emborracharme. Pero eso es una tontera. A. todava el suegro se quej de que el nfasis no poda establecer un paralelo, como mudarse todo el tiempo. Mostr cmo sostenerlo con una regla al apretarlo, se detuvo)) Pero qu ms. Apriete todo lo que se pueda apretar inmediatamente. Para estar seguro usted mismo IP, gracias por la sierra y el whisky, que mi suegro perdi una apuesta - los recomendar

Una cosa que vale la pena. Vale la pena tomarlo Lo compr hace aproximadamente 4 aos + -, lo us de diferentes maneras, luego lo cargu al mximo, luego me qued inactivo, pero no revel ninguna deficiencia durante la operacin. Hay quien escribe sobre yeso torcido y algn tipo de curvatura de la suela o mala fijacin de 45 grados, yo no tengo nada de eso. Muy a menudo escuch que las personas evitan las herramientas de este fabricante y llegu a la conclusin de que hay falsificaciones o que el ensamblaje se realiz en diferentes lugares. Para m, Interskol est en la primera fila al elegir una herramienta, aunque hasta ahora solo compr esta sierra, el resto son de diferentes compaas. Consejo para aquellos que van a tomar una sierra: al comprar, preste atencin a los defectos que estn escritos en los comentarios anteriores. Sospecho que hay un ensamblaje falso o diferente, en algn lugar, aparentemente, mal control de calidad.

buen modelo Herramienta bastante confiable

buen modelo Construy un cobertizo y una sauna. Funciona bien. Estoy feliz.

gran modelo Dispositivo decente. Lo he estado usando durante ms de 4 aos en un modo sin ahorros. No sobrecaliente y afila el disco a tiempo. Llevaba 2900. Ahora 4500. Esto es malo

excelente modelo Me dedico a la fabricacin de inodoros. Durante la temporada, se cortaron 10-15 cubos. Y tienes que disolver 50-ku a lo largo. No quiere decir que sea fcil, pero hace frente a la tarea. La primera sierra se quem con un estator, nuevamente por su propia culpa. La sierra se desafil y la infl hasta convertirla en un rbol, bueno. En resumen, sigue el afilado y sers feliz. Para la casa detrs de los ojos.

mal modelo Funcion menos de un ao. Pero, para ser honesto, la carga fue muy decente. Le cortamos varios cubos de madera en listones y 70 hojas de aglomerado. Por supuesto, podra ser ms largo. An as, result no ser un recurso escandaloso. Siempre se deja descansar. Como resultado, los cepillos y el ancla se quemaron. La sierra es de expulsin, ya que el ancla cuesta 2000 rublos. Aunque la potencia es grande, corta ms fuerte que las de marca menos potentes.

mal modelo Comprado para la construccin de una casa de campo. Lo hemos estado usando durante ms de 6 aos. Cortamos muchas cosas, incluso instalarlas en una mesa, extender un riel, cortar un

perfil de aluminio. El cable ya se ha cambiado varias veces, se ha puesto uno de goma, el nativo se rompe con las primeras heladas. El botn de bloqueo se rompi el segundo da. El disco todava es nativo El problema se arrastr por el otro lado: una fundicin dural muy frgil de la carcasa y la proteccin, se rompe al menor golpe, la sierra se expulsa. La suela en s es algo irregular, como si estuviera doblada en diagonal, pero puedes ajustar las esquinas con cortes de prueba. Esta es mi primera sierra, probablemente probar con otra, basado en la experiencia.

modelo terribleRegalado para mi cumpleaos! Expand el tablero tres veces en 1,5 m. En el cuarto corte, la caja de cambios fall. Todo el fin de semana a la basura! El motor acelera, pero el disco no gira!