

Horno Electrolux SurroundCook EOB 3400 BOR

modelo excelente

modelo ordinario Pas por dos mudanzas, estuvo desempleado durante medio ao. El reloj no funciona y, como resultado, el temporizador no funciona. En principio, era un inconveniente controlar el jaas.

excelente modelo

mal modelo 7 meses despues de la instalacin, el reloj comenz a zumbear tan fuerte ... que comenzamos a Cierra la puerta por la noche para la cocina. Y luego el sonido se amplifica, luego se propaga. el reemplazo del reloj cuesta como un puente de hierro fundido. se tom una decisin... cerrar el circuito en lnea recta... apagar el reloj. modelo no estuvo a la altura de las expectativas. no ms contacto con electroglucosa