

Sierra Husqvarna 135 14

para no daarse accidentalmente en un refrigerio de 90 grados. Debe leer las instrucciones cuidadosamente !!!!!!!!!!!!!!! y comprar sierras en tiendas normales

modelo defectuoso

excelente modelo Estamos construyendo una casa de baos en nuestro sitio. Tomamos un rbol de un bosque vecino. S que no es bueno, pero qu hacer)) Compramos esta sierra por consejo de una persona que entiende el tema. Los troncos se prepararon de una manera fcil) Realmente result que era fcil trabajar con l: se corta rpidamente, cualquier rbol se desmorona sin problemas. Y mis manos no se cansan. Si trabajas todo el da, probablemente se cansarn, pero trabaj dos horas y todo estuvo bien. corta madera facilmente, por todo el largo del neumatico... Potente, practicamente no hace ruido, para tal rendimiento y emisiones no hay muchas, Afortunadamente hay una tecnologia especial en el motor. Es decir, no aguantas todo en el fuego) En general, es la mejor opcin para usarlo en la construccin de madera en mi opinin

Se pone en marcha con facilidad, prcticamente no vibra en las manos, la tapa del cilindro est convenientemente hecha, es fcil de abrir. No s cmo para un profesional, pero para uso privado es una gran cosa.

gran modeloEstoy completamente satisfecho con este modelo. Es muy cmodo trabajar con l por el bajo peso y la ausencia de vibraciones. No consume mucho combustible, el filtro de aire no se obstruye tan rpido como en algunas sierras con las que he trabajado

excelente modeloSegunda sierra de esta marca. El primer modelo 136 funcion durante 9 aos con fuerza, por lo que cuando surgi la cuestin del reemplazo, ni siquiera se discuti la marca. tengo que entender que esta es una sierra DOMSTICA y que talar un bosque de alguna manera no es una opcin para ella. Respecto a los comentarios en otras revisiones: - arranca perfectamente, si es trillado seguir las instrucciones y seguir los mnimos tcnicos de mantenimiento, - mi aceite no sale a chorro, aunque hay manchas debajo de la cadena. As beban todos. No lo guarde en un gabinete de madera hecho a mano y no habr molestias) Bueno, un poco de m mismo. No ahorre aceite para diluir la gasolina. Solo nativo. Utilizo el aceite mineral ms barato para la lubricacin de cadenas. NO HAY TRABAJO PARA LUBRICAR LA CADENA!!! Matar el sistema de suministro de aceite y el neumatico y la rueda dentada y la cadena! Para afilar la cadena, adems de la lima, recomiendo comprar una regla (este dispositivo con dos rodillos se conoce en tiendas especiales). Mira esos. servicio como est escrito en las instrucciones y la sierra le agradecer por muchos aos de funcionamiento sin problemas.

modelo terribleCompr una sierra despues de leer crticas positivas, bueno, creo: Cosa, Husqvarna! La primera vez que aserr, no obtuve suficiente. Aserr todo, segu al ralent, en general todo fue sper ...

Hasta dos tanques llenos de gasolina. Y luego comenzaron los problemas: al principio comencé a detenerse cuando presioné el acelerador, resultó que necesitaba ajustar el tornillo T. Y esto es para una sierra nueva ... Luego, el aceite dejó de fluir hacia la cadena, dió al servicio en garantía - reemplazaron la bomba de aceite. Eso se atascó por alguna razón ... Después de la reparación, dejé pensar que lo ejecutaré, lo aserramos con mi suegro por un día, todo estuvo bien, el segundo día Después de un descanso de humo, se dejó de empezar en absoluto !!!! Fui al servicio nuevamente, la garantía era la misma... El maestro miró, no había compresión, había chispa, lo tomé para mirar, como dijo, el caso de garantía, aunque confirmé una vez más que 135 casi nunca se trajeron sierras.... En general, estaba muy decepcionado, esta sierra hizo todo mi cerebro ...

un excelente modelo Lo compré para la casa. Corta con confianza troncos más gruesos que la longitud de la barra. Los consumibles se pueden reemplazar fácilmente. No se tarda mucho en preguntarse cómo y cuándo cambiar.

gran modelo Cortar un árbol en el campo sin ningún problema. un minuto de un metro.

gran modelo Tuve esta sierra durante casi cuatro años. Lo vendí junto con la trama, probablemente todavía están trabajando en eso ahora. Casi no hubo problemas de uso: lo rellené, lo bombeé si era necesario, no lo saqué por completo y eso es todo. Raramente limpiaba, una vez por temporada, a veces dos veces, dependiendo de cuánto trabajara. Bueno, siempre me agrada que no fuera muy ruidoso, todo el vecindario no corra con gritos salvajes cuando lo encienda)))

gran modelo Este es mi segundo 135. Al primer golpe en el cilindro y en el pistón, por negligencia, eché gasolina sin aceite. Reemplazo del pistón con el original 10,500 rublos al precio de una nueva sierra en ese momento 12600. Decidí intentar reemplazar el pistón por uno no original: solo había un chino en eBay por 2700. El pistón era de mala calidad - cuando lo instalé, los tornillos nativos para sujetar el carburador al cilindro estaban muy apretados, como resultado apareció una grieta en el cilindro, violando la estanqueidad de la cámara de combustión. El volante también murió: al desmontar / ensamblar la sierra, la llave del volante se cayó, a lo largo del cual se establece el momento de encendido, una falla de diseño: la llave de acero se soldó al volante de aluminio en el moco. No suelde usted mismo: cuando se calienta, el imán permanente se desmagnetiza. En resumen, decidí no seguir experimentando, compré una nueva sierra, desmantelé la vieja para repuestos. Un par de consejos de la parte superior de mi experiencia :-)

1. Lea las instrucciones: no tendrá problemas con la planta
2. Compre buen aceite. 600 rublos por 40 litros de gasolina es un centavo. Lo último bueno que probé motul - no parece que fume en absoluto.
3. El aceite debe ser de color azul, por lo que definitivamente no lo confundir con gasolina pura, especialmente si tiene un bote rojo (y casi todos los botes de plástico son rojos)
4. No utilice aceite para motores fuera de borda o para motos de nieve

5. Para evitar fugas de aceite de la cadena, limpie la barra y el suministro de aceite antes de guardarlo
6. Afila la cadena regularmente. Afilo después de cada hora de uso - tarda 10 minutos - y la sierra y tú descansas

gran modelo gran sierra

gran modelo lee las instrucciones y siguelas. Compra aceite especial para el motor, también puedes de otros fabricantes. No rellene la mezcla anterior

gran modelo Lo he estado usando durante tres años. Mientras todos sean felices. Trabajo con él en el sitio, no todos los días, por supuesto, pero cuando se necesita, no falla, para mí eso es lo más importante.

excelente modelo La segunda sierra de esta marca El primer modelo 136 funcionó durante 9 años con fuerza, por lo que cuando surgió la cuestión del reemplazo, ni siquiera se discutió la marca. Debe entenderse que esta es una sierra DOMESTICA y talar un bosque de alguna manera no es una opción para ella. Respecto a los comentarios en otras revisiones: - arranca perfectamente, si es trillado seguir las instrucciones y seguir los mínimos técnicos de mantenimiento, - mi aceite no sale a chorro, aunque hay manchas debajo de la cadena. Así bebán todos. No lo guarde en un gabinete de madera hecho a mano y no habrá molestias) Bueno, un poco de mí mismo. No ahorre aceite para diluir la gasolina. Solo nativo. Utilizo el aceite mineral más barato para la lubricación de la cadena (estoy de acuerdo, no del todo respetuoso con el medio ambiente) NO FUNCIONA para la lubricación de la cadena! Matar el sistema de suministro de aceite y el neumático y la rueda dentada y la cadena! Para afilar la cadena, además de la lima, recomiendo comprar una regla (este dispositivo con dos rodillos se conoce en tiendas especiales). Mira esos. servicio como está escrito en las instrucciones y la sierra le agradeceré por muchos años de funcionamiento sin problemas. el filtro a menudo. Bueno, eso es, es muy fácil de operar, ni siquiera un profesional, me parece que podrá manejarlo. S, también es ligero, solo 4,5 kg, no te cansas aunque trabajes mucho tiempo.

gran modelo Gran herramienta. Usada durante 2 años, quizás esta sea la mejor motosierra que recuerdo. Arranca suave, sin problemas, el mango no vibra, el filtro no se obstruye rápidamente, corta cualquier árbol como cartón. No puedo señalar ninguna deficiencia, así que recomiendo la 135.