

Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WN881ND

0 tirar constantemente El controlador nativo puede instalarse normalmente, o tal vez no (y entonces el problema no ser mayor, ms precisamente, lo molestar con mucha menos frecuencia), lo cual es sorprendente. Peridicamente (rara vez) la tarjeta/controlador se atasca y el sistema operativo muestra un tringulo amarillo que indica que no hay conexin de red, aunque la conexin entrante funciona, aunque de forma intermitente, y la conexin saliente se corta por completo de nuevo, sacudir las antenas no funciona. solucione el problema, porque despues de un par de minutos la tarjeta todava se atasca. Se resuelve por una expectativa banal Con lo que todo esto est conectado, es completamente incomprensible que no haya dispositivos que emitan activamente un campo EM en el apartamento, el sistema es completamente nuevo y todos los dems componentes funcionan bien. Otros dispositivos con el mismo enrutador Wi-Fi no tienen esos problemas y funcionan mucho antes del montaje de este sistema. En general, no recomiendo usar Internet inalmbrico en una PC si es posible tirar un cable (en mi caso no lo era), de lo contrario consulte de inmediato por modelos ms caros.

modelo regular No encontr ningn problema con los controladores.

excelente modelo Win10x64 vuelo normal 2 meses !! normalmente saca de la trastienda dvushki! ping 2-15 ms. Sintase libre de tomarlo

mal modelo Despues de bailar con una pandereta, se instalaron controladores, la velocidad es de 2-5 mb.seg, cuando en una computadora porttil a la misma distancia 20-25 mb.seg . Pas un cable de par trenzado durante 20 metros y he aqu que la velocidad se normaliz

modelo terriblees basura. tp-link debera arder en el infierno

modelo regular 31.03.2013 No us un modelo ms terrible. Desconexiones constantes. Ping en MMORPG alcanza los 999ms, bajar la velocidad en el punto y cambiar los controladores no ayuda. De los 5 dispositivos Wi-Fi, solo este.... no puede funcionar correctamente. Basura completa. Lo tirar sin ningn arrepentimiento PD del 10/11/2016 Saqu una tarjeta de la basura, puse lea de Atheros 9287 ver 10.0.0.336, el ping es uniforme, la conexin se mantiene estable. No han pasado ni 3 aos para escribir lea normal para un trozo de hierro, la calificacin ha cambiado de 1 a 3 debido a que la cabeza sali del lugar equivocado, programadores de TP-LINK - Atheros

excelente modelo El adaptador se adapt completamente a m, en Win 7 x64, los controladores sacaron lo que necesitaban (no instale desde el disco !!) La velocidad y la recepcin son seguras, funciona en un par de TL-WR1043ND, a travs del piso de madera y las capas de aislamiento muestra una recepcin completa (siempre que las antenas estn colocadas correctamente). El precio no es alto para este adaptador. La conexin no desaparece! Adems, en las propiedades del adaptador, apagu la administracin de energa para que no hubiera interrupciones cuando la tarjeta

"se duerme". En resumen, estoy satisfecho)

un modelo excelente si a alguien no le gusta este dispositivo, no se desespere mil y amplificador direccional wi-fi por 15 mil y sera feliz, pero este dispositivo justifica su funcion al 100

un excelente modeloUn excelente modelo si termin con un archivo. Los discos en el kit se trasladaron inmediatamente a la basura. Descargue los controladores Qualcomm AR9287 para su sistema. Lo descargu de aqu: a travs del administrador de dispositivos, alimentamos el nuevo controlador a la tarjeta y comenzamos a regocijarnos. Si Internet se cae peridicamente, puede evitar que el dispositivo se apague en Administracin de energia para ahorrar electricidad

excelente modelo

excelente modelo buggy, despues de que funcione perfectamente.

excelente modeloSistema operativo Windows 10. No descargu ningn controlador, se instalan automticamente y vuelan. Recin arranc en los dispositivos adaptadores de red inalmblicos Qualcomm Atheros AR9287 (Bueno, es TP-LINK =D). No cambi el controlador Funciona rpido, sin quejas. Sin reconexiones, sin bloqueos. Todo est claro.

excelente modeloDurante la instalacin, se defini como un dispositivo desconocido, no instal el controlador desde el disco, sino que lo descargu del sitio web de ATHEROS. Despues de la instalacin, funcion perfectamente en conjunto con la luz cintica 3. El nivel de la seal a una distancia de 7 metros y uno de hormign armado. pared - menos un palo. Yo recomiendo. La velocidad es impresionante.

modelo terribleWin10. Despues de la instalacin, prob tanto los controladores nativos como los que instala el propio Windows. Una vez por minuto, la conexin se interrumpe durante 15-30 segundos. Una especie de embarcacin hasta la rodilla. Definitivamente no recomiendo tomarla.

un buen modeloLa tarjeta en s es muy pequea y las antenas son del tamao del dedo ndice de un adulto. Cuando se instalan en una caja ATX, incluso si se giran 90 grados hacia un lado, van un poco ms all de la caja. Debido a esta posicin, la recepcin de la seal no es muy fuerte. En primer lugar, observe cmo est instalado el enrutador en relacin con la unidad del sistema. Si en la cara, la recepcin ser baja, y si en la popa, entonces excelente. Por 2 paredes principales y al recibir de cara al administrador del sistema, muestro 2 tiras, con un ping normal. Incluso jugu MMORPG por la noche, sin interrupciones en la conexin. No instal ninguna utilidad. los siete mismos suministraron la lea, reiniciaron, registraron la contrasea de la red y eso es todo, funciona.

y ping jump, por lo que debe descargar los ltimos controladores Atheros 9287, entonces no habr problemas! De las personas que quieren comprar o que tienen problemas con este dispositivo: 10, automticamente extraer los controladores necesarios y, si no es as, descargar los controladores para Atheros 9287. Moustache, sin problemas)