

# Sierra de vaivn Phiolent Professional PM 4-700E

modelo habitual, nada especial Buena y potente sierra de calar. He estado usando durante 7 aos. Y lleg el final. El eje estall, en el que se coloca el engranaje excntrico. El eje est remachado al cuerpo de metal. El cuerpo de reparacin result ser mucho ms delgado y con un dimetro de eje diferente. La salida: cambiar con un engranaje o girar el mismo y remacharlo en la caja vieja.

modelo habitual La suela supuestamente de acero ya ha sido "alineada" varias veces. Se dobla si presionas fuerte. Y cmo no presionar la sierra de calar si tiembla incluso al cortar lminas finas de aglomerado. Proteccin de cero vibraciones. Porque para cortar uniformemente, necesitas sudar mucho. Entonces resulta que uso una sierra de calar cuando realmente no necesito un corte limpio.

modelo habitual Los parmetros no son malos, hay un cambio de pndulo, corta rpidamente, el botn de encendido est arreglado. Puedes quejarte de que no es el mango ms cmodo, demasiado delgado en las manos, el hecho de que el archivo conduce notablemente hacia un lado. Est claro que no disfrutas del trabajo, al cabo de un mes te encuentras con que la plataforma est torcida, la vertical no est fija, el archivo da vueltas no se sabe por dnde, un mes despus el rodillo de apoyo empieza a pasar el rato, y el archivo est completamente fuera de control. garaje o adaptarse al trabajo de joyera en peso. Logr vendrselo a un vecino en el garaje, tal vez l lo recuerde, eso es suficiente para m ((

modelo regular La plataforma se dobl en el primer mes de trabajo tan normal con un rompecabezas Parece que se nivel, pero el rompecabezas tiene una lnea larga, as como no vio, no vio ... Habl con un amigo que tiene el mismo rompecabezas, en el que la plataforma estaba doblada en el mismo camino El rompecabezas se posiciona como un profesional, aunque de hecho est hecho en una versin sovitica de bajo presupuesto.

Modelo regular Dos meses de arduo trabajo con esta sierra de calar mientras hacia reparaciones en el apartamento. Bsicamente, cort el laminado, pero hizo paneles de madera en la cocina. Si con un laminado todava era posible soportar un corte curvo (no se ve debajo del zcalo), las jambas en aglomerado y tablonos de madera son inmediatamente evidentes. Realmente tuve que dedicar mucho tiempo para cortar los nervios de manera uniforme.

modelo habitual La sierra de calar no est mal, pero no la recomendar para un trabajo "fino". En comparacin con los modelos anteriores, el modelo tiene un sistema modificado para sujetar el archivo en la lnea de corte: las "galletas" de exhibicin se han reemplazado por un rodillo de sujecin. Este rodillo tiene juego libre y, a menudo, lleva la lima hacia un lado. Se utiliza un soporte antiguo, aunque con almohadilla antifriccin. A partir de aqu, surgen los mismos problemas con la configuracin de la perpendicular.

modelo habitual Perceptiblemente inconveniente, hasta que se acostumbra a sostenerlo. Es bueno

que el interruptor est fijo, no puede mantener presionada la tecla durante mucho tiempo. No hay un cambio rpido de archivos, si siempre trabaja con el mismo material, no da miedo. Para la calidad del trabajo, un inconveniente. No hay preguntas solo a la suela estampada. Todo lo dems est con grietas, con flacidez. La suela estampada se hunde con el tiempo y el rompecabezas comienza a balancearse. La lima en la primera desviacin intenta ir hacia un lado, corta de manera uniforme, pero debe adaptarse a esto, es uniforme, esto es ligeramente con un giro hacia un lado. Al principio, hasta que me acostumbro a mirar la sierra, y no detrs del cuerpo o de la suela, constantemente conduce hacia un lado. No hay marcas en la suela, es difcil navegar hasta que te acostumbras. En general, tienes que acostumbrarte a sostener la sierra de calar por un mango incmodo, aserrar a ojo, seguir rezom. No muy satisfecho.

mal modelo No me gust el montaje, el aspecto general es un poco torpe - las partes de la carroceria estn unidas con tolerancias y holguras. Incmodo en la mano, a pesar del mango en forma de soporte, no est claro bajo la mano de quin. Al cortar aglomerado, la lima se toma seriamente hacia un lado y hay que hacer un gran esfuerzo para cortar al menos de alguna manera uniforme. Y lo ms importante, despus de 2 semanas, la caja de engranajes se desmoron al cortar una viga de 50 mm. Esta es la calidad que encontr.

buen modelo madera contrachapada de 15 mm. Cortes rectos. En la configuracin solo el rompecabezas en s. Tiene una gran protuberancia de la suela: es conveniente comenzar con el material aserrado. El pequeo ancho del asiento para la lima, las limas buenas son difciles de insertar (son un poco ms anchas que las baratas, que son de un solo corte). Las dos primeras veces la insert y la saqu con ayuda de unos alicates! Impresin general: Un slido cuatro!

Buen modelo Corta todo: aglomerado, tablero de fibra, barras, incluso las ramas de los rboles, pero el aserrado de metales es malo, la lima de uas se mata rpidamente. A veces aparece una lima de uas al cortar aglomerado, en su mayora lacado sovitico.

buen modelo Compr esta sierra de calar basndome en las reseas de esta seccin y no me arrepiento. Tom Bosch pst 800 en lugar de un (titular de lima de uas) roto. El dispositivo ucraniano es mucho ms confiable y duradero que su contraparte germano-china. Su diseo es muy logrado y en condominio. El movimiento del pndulo funciona muy bien. Las pequeas cosas son deprimentes como de costumbre: la plataforma est estampada de metal de espesor insuficiente, lo que posteriormente puede provocar su deformacin durante el trabajo spero, no hay estampados del puntero para aserrar, tampoco hay reglas, hay que mirar la sierra (si la precisin es importante), y el aserrn que sopla va directo a la cara, incluso la plataforma araa la superficie. Pero an as, los pros y el precio superponen los contras, no defraud. Los archivos tambin duran ms que en Bosch.

excelente modelo Excelente modelo, estoy satisfecho con la compra, vi y me alegro, por cierto, hay un movimiento de pndulo, ni siquiera lo veo de inmediato cuando lo encend, incluso en la posicin 4, pero cuando la lima se presiona contra el rodillo, el movimiento del pndulo es inmediatamente visible

un buen modelo Ampli la puerta con l, aserr una placa de yeso vieja de 10 cm de espesor con una

lima de metal - a excepci3n de una nube de polvo, no hay fallas) corta rpidamente, casi no hay vibraci3n, la desarm (lubriqu los engranajes) - todo est en su lugar, es sobre el movimiento del pndulo: todo est regulado. Es cierto que una gua se desatornill durante el trabajo y se perdi, ahora a veces vi barras sin ella, pero el corte sigue siendo suave, uniforme. Tambin muy satisfecho!

buen modeloHace tiempo que saba que fiolent hace buenos rompecabezas, lo compr en una tienda online, descubr que no haba protector ni regla, llam a la tienda. El gerente verific y dijo que a todo el lote le falta esto. Llegu a casa y descubr que no haba movimiento de pndulo con un interruptor! Al mismo tiempo, corta muy bien! Ni siquiera s cmo calificarlo.