

Sierra de vaivn Makita 4351FCT

Modelo regularInmediatamente recogido, con una mueca: los paneles de la caja estn acoplados con huecos, crujen, pero esto no tiene nada que ver con el trabajo. Pero la sierra torcida, incluso lo ha hecho. Es imposible mantener la lnea de corte. Con el tiempo, te acostumbras, comienzas a tomar una enmienda para los sujetadores, pero esto es muy molesto. Por cierto, mir en la tienda: este es un problema comn, y cada rompecabezas tiene su propia enmienda. La fijacin del interruptor es conveniente, puede trabajar de manera segura, interceptando sus manos de manera conveniente, y no como lo tom de inmediato. Por otro lado, se tarda en apagarlo hasta que no interfiere, pero piensas en la seguridad, las limas completas nunca son buenas, pero nunca he visto algo as antes de que se doblen el primer da. Inmediatamente despus de eso, fui y compr un juego de sierras Bosch. Hasta que te decepcionan.

gran modelopara mi vida - No entiendo a la gente que estn tratando de cortar a lo largo de la regla con una sierra de calar ... en realidad no se invent una sierra de calar para esto! toma una circular y no le laves el cerebro a la gente! el mango estndar en forma de soporte es bueno solo cuando se trabaja en el piso, en todos los dems casos, el hongo es mucho ms conveniente. No es necesario inclinar la mesa muy a menudo, por lo que es bastante tolerable. pero el pestillo de plstico plantea algunas dudas... hay que usarlo con cuidado.

modelo habitualLa sierra est torcida - desde los primeros centmetros sale de la lnea de corte. Si intentas devolverlo, se pellizca o se rompe. El archivo nativo no se rompi, se dobl. Puede interceptar sus manos: el interruptor se enciende y apaga, y no debe presionarse todo el tiempo. No me gust la calidad de construccin: se agrieta, todo cruje. Cortar lea servir . Aparentemente, este es el Makita de hoy.

gran modeloCompre buenos archivos - gurdese los nervios.

excelente modeloCompre este aparato para trabajos de construccin, aserrando madera como un cuchillo calentado con mantequilla :) cuando tena una sierra de calar Bosch de menor potencia, es intil compararla. fjate en la curvatura de la lima, pero el rompecabezas es muy gil. tienes que tratar de cortar una lnea recta, conduce tanto a la derecha como a la izquierda

El peso corresponde a la potencia.2. Se tarda de 10 a 20 minutos en acostumbrarse a la ergonomía (en la posicin normal de la sierra de calar, el agarre es con una mano, aunque el interruptor es para el tipo "diestro" como el "molinillo"), pero donde necesita un agarre con las dos manos (sobre ti mismo o similar) esto es una "COsa" (lo que, necesitas).3. Hay mucho poder (Cort un rbol "alerce" 100 * 100, con una motosierra "Makita" 2 veces ms rpido, "pino" 100 * 100 es casi lo mismo. (Aqu no se habla de la calidad del corte). 4. La luz de fondo (durante mucho tiempo no entend por qu era necesaria) realmente ayuda cuando se pone el sol. (si hay una diferencia de precio, no es necesario).5. Todava no hablo del dispositivo de sujecin rpida, ya que tengo una impresin

ambivalente.6. ACERCA DE LO QUE EL CORTE ES DESIGUAL =>

Seleccionamos archivos normales. (Conversacin separada) P \ S: diseado para condiciones de operacin difciles.

un buen modelo En mi copia (hecha en Rumania), el archivo conduce a un lado despues de la fijacin. Es imposible cortar a lo largo de la gua, el archivo conduce inmediatamente a un lado. Todos los rompecabezas del ensamblaje rumano tenan defectos inherentes a todos. En las sierras de calar ensambladas en el Reino Unido, el plano de la lima es absolutamente paralelo a los bordes de la suela. Conclusin: no compre sierras de calar fabricadas en Rumania. Es una pena que una empresa como Makita no controle la calidad de sus productos. ensamblado con mano de obra barata!

modelo incorrecto En mi copia, la orientacin de la lima de uas/suela en la vista superior se vea as: "|\". Es imposible cortar a lo largo de la gua, la lima se aleja inmediatamente, luego comienza a doblarse y luego simplemente se rompe. Para cortar en lnea recta, sostenga el dispositivo as: "/|\". los tres dispositivos revisados de la asamblea rumana, los defectos eran inherentes a todos. En las contrapartes sin iluminacin, ensambladas en el Reino Unido, el plano de la lima era absolutamente paralelo a los bordes de la suela Cmo verificar (se aplica a todas las sierras de calar): 1. Lleva contigo un archivo ancho sin divorcio de los dientes. 2. Insrtelo en el stock. 3. Gire la sierra de calar boca abajo. 4. Adjunte / presione cualquier objeto con un borde liso al plano del archivo (otro archivo, una regla pequea, una tarjeta de crdito) . 5. Asegure de eso que el borde del objeto adjunto es paralelo a los bordes (eje longitudinal) de la suela. Conclusin: nunca lo compre, un deuse para el montaje.

buen modelo El rompecabezas en s es bueno, pero hay una serie de pequeos defectos -algo en Rumania)

buen modelo En general, un rompecabezas normal para regalar.

buen modelo Estoy encantado de trabajar con Makita 4351 FCT, lo nico es trabajar con precaucin y observar las medidas de seguridad, ya que aqu el interruptor no es como un gatillo en las sierras de calar con forma de mnsula, sultalo y el movimiento de la sierra se detendr, pero enciendelo y no detngase hasta que gire el interruptor a la posicin de apagado. hay que acostumbrarse.

buen modelo Me complace trabajar con Makita 4351 FCT, lo nico es trabajar con precaucin y observar nuevamente las medidas de seguridad, ya que aqu el interruptor no es como un gatillo en las sierras de calar con forma de soporte, sultelo y la sierra dejar de moverse, pero se encender y no se detendr hasta que mueva el interruptor a la posicin de apagado. hay que acostumbrarse.

buen modelo Me complace trabajar con Makita 4351 FCT, lo nico es trabajar con precaucin y observar nuevamente las medidas de seguridad, ya que aqu el interruptor no es como un gatillo en las sierras de calar con forma de soporte, sultelo y la sierra dejar de moverse, pero se encender y no se detendr hasta que mueva el interruptor a la posicin de apagado. hay que acostumbrarse.