

dro / destornillador Metabo BS 14,4 LT Impuls 60213

psimo modelo BS 14,4 LT Impuls 02137000 007 003907, comprada hace 2 años, después de 6 meses de uso, la palanca de cambios de alta a baja dejó de funcionar, la lleve al servicio, además de que fue reparado solo 3 meses al final resultó que lo usé incorrectamente, es decir, atornillé los tornillos incorrectamente, por lo que tengo que pagar la reparación en garantía, cuyo precio es de aproximadamente 500 UAH. Lo tomé del servicio, bloqueé la palanca en la posición de alta velocidad. Lo usé durante aproximadamente medio año hasta que lo dejé caer desde una altura de un metro y medio sobre un azulejo, el mango salió volando en una dirección y el resto del cuerpo en la otra más corto en pedazos. Estoy comprometido en los techos con los principales tornillos autorroscantes de metal 3.5*25 y PS 4.2*14 sin taladro. Ahora estoy buscando una nueva carcasa para él.

gran modelo Metabo BS 14.4 LT Impuls 4.0 Ah, el país del fabricante es Alemania, esto se confirma en el estuche debajo de la batería y el cargador en sí es China. La compra la realicé a 220 voltios, llegué a la tienda apunté a este modelo y me pidieron que hiciera un pedido online (por 10462 rublos) y en 20 minutos es mío

excelente modelo