

# Baera Triton Charley 150x71

mal modeloElija una baera donde pueda sentarse entero y no elija lo que estar bajo el agua: las piernas o el cuello. Si hace cinco o diez años era posible sentarse en diferentes baños antes de comprar, la crisis privó a los compradores de esa oportunidad. Logramos ver esta baera en vivo casi por accidente en un almacén, ya comprado por alguien. La baera es técnicamente profunda, pero los diseñadores lograron estropear incluso esto con un rebosadero demasiado bajo. El agujero podrá colocarse fácilmente 3 centímetros más alto, o incluso seis, si el agujero no fuera redondo. Como resultado, el nivel constante del agua no llega al borde de la baera más de 10 cm. La baera es extremadamente corta debido a la inclinación excesiva hacia atrás. Si en el hierro fundido soviético enderec mis piernas sin ningún problema, entonces en este simplemente no tengo una sola oportunidad (altura 178 cm). La baera es demasiado ancha, esto no es necesario, solo agua extra. Allí fue posible quitar no 5, sino 10 cm de ancho, habrá suficiente espacio incluso para un culo ancho. ) o serrado, de lo contrario, el sistema de sello de agua completo entra en conflicto con el marco. Además, el marco desplazado de esta manera no se puede unir correctamente al baño: la mitad de los orificios ya van más allá de la marea tecnológica en el fondo del baño, destinados a la fijación. A los propietarios de cabello largo no les gustó el hecho de que el cabello siempre caiga en el rebosadero, pero no tiene que alcanzarlo. Es muy incómodo subir al fondo con una pendiente inversa decente. El olor sigue presente una semana después de la instalación. El grosor de la pared podrá ser mayor. No hay instrucciones de montaje, las instrucciones de instalación son muy cortas. Para llevar la baera al baño, se requiere una puerta de al menos 58 cm de ancho (tuve que quitar el marco de la puerta). El marco se trae por separado, toda la estructura se ensambla solo dentro del baño en un espacio extremadamente limitado.

excelente modeloBuscamos un baño del mayor volumen en un estándar y apertura del medidor. El más voluminoso, de todos los modelos de diferentes fabricantes, fue este. Se compró un modelo sin funciones adicionales, el problema era el sellado de las juntas entre la baera y la pared: los "selladores" destinados a las baeras acrílicas resultaron no ser adhesivos al acrílico (no pegaban con la baera). Tuve que quitar el "sellador" y ser inteligente. Rescatado por Mastersil 881 para acuarios, pegado tanto a la baera como a la pared alicatada.

buen modeloSe debe tomar un masaje espinal - una cosa, el turbo no cumple con las expectativas - el agua se desborda, pero el efecto no quiere decir que sea increíble. En mi opinión, es óptimo: hidromasaje, cromoterapia, ozono.

excelente modeloLa funcionalidad cumple con todos mis requisitos. La baera es muy agradable, sobre todo el hidromasaje y la cromoterapia, al principio me preocupaba que algo se filtrara o no aguantara muy bien, pero desde hace dos meses no hay problema, está seco debajo de la baera. Todo está bien.

gran modeloMe puse un charlie. Muy espacioso, el baño estaba satisfecho. Se bañó antes de alicatar

las paredes. El patrón se seleccionó especialmente para que el azulejo superior del inferior estuviera separado por un patrón completamente diferente y coincidiera con el borde de la bañera instalada. Salí muy bonito y claro. Me bañé con reposacabezas, manillas, hidromasaje y masaje de espalda, pero decidí no pedir cromoterapia, pensando que no haría falta. Pero luego le dije al respecto, llamé al maestro, me instaló cromoterapia por un pequeño recargo. No hay quejas sobre la bañera y el equipo, aunque encontré un pequeño rasguño en el grifo durante la inspección cuando lo trajeron. No se negaron a reemplazarlo, los repartidores inmediatamente redactaron un acta y llamaron a los trabajadores del servicio en mi presencia. Reemplazado por el mismo maestro, el mismo día que me hizo cromoterapia. Hizo todo esto en aproximadamente una hora y media. No se llevaron nada por el reemplazo de la batidora, se disculparon encarecidamente. Es agradable, los muchachos trabajan bien, los elogio. Es cierto que encontré un pequeño rasguño en la batidora durante la inspección cuando la trajeron. No se negaron a reemplazarlo, los repartidores inmediatamente redactaron un acta y llamaron a los trabajadores del servicio en mi presencia. Reemplazado por el mismo maestro, el mismo día que me hizo cromoterapia. Hizo todo esto en aproximadamente una hora y media. No se llevaron nada por el reemplazo de la batidora, se disculparon encarecidamente. Es agradable, los muchachos trabajan bien, los elogio. Es cierto que encontré un pequeño rasguño en la batidora durante la inspección cuando la trajeron. No se negaron a reemplazarlo, los repartidores inmediatamente redactaron un acta y llamaron a los trabajadores del servicio en mi presencia. Reemplazado por el mismo maestro, el mismo día que me hizo cromoterapia. Hizo todo esto en aproximadamente una hora y media. No se llevaron nada por el reemplazo de la batidora, se disculparon mucho. Es agradable, los muchachos trabajan bien, los elogio.