Baera Triton Charley 150x71

mal modeloElija una baera donde pueda sentarse entero y no elija lo que estar bajo el agua: las piernas o el cuello. Si hace cinco o diez aos era posible sentarse en diferentes baos antes de comprar, la crisis priv a los compradores de esa oportunidad. Logramos ver esta baera en vivo casi por accidente en un almacn, ya comprado por alguien. La baera es tcnicamente profunda, pero los diseadores lograron estropear incluso esto con un rebosadero demasiado bajo. El agujero podra colocarse fcilmente 3 centmetros ms alto, o incluso seis, si el agujero no fuera redondo. Como resultado, el nivel constante del agua no llega al borde de la baera ms de 10 cm La baera es extremadamente corta debido a la inclinacin excesiva hacia atrs. Si en el hierro fundido sovitico enderec mis piernas sin ningn problema, entonces en este simplemente no tengo una sola oportunidad (altura 178 cm) La baera es demasiado ancha, esto no es necesario, solo agua extra. All fue posible quitar no 5, sino 10 cm de ancho, habra suficiente espacio incluso para un culo ancho.) o serrado, de lo contrario, el sifn de sello de agua completo entra en conflicto con el marco. Adems, el marco desplazado de esta manera no se puede unir correctamente al bao: la mitad de los orificios ya van ms all de la marea tecnolgica en el fondo del bao, destinados a la fijacin. A los propietarios de cabello largo no les gustar el hecho de que el cabello Siempre caiga en el rebosadero, pero no tiene que alcanzarlo. Es muy incmodo subir al fondo con una pendiente inversa decente. El olor sigue presente una semana despus de la instalacin. El grosor de la pared podra ser mayor. No hay instrucciones de montaje, Las instrucciones de instalacin son muy cortas. Para llevar la baera al bao, se requiere una puerta de al menos 58 cm de ancho (tuve que quitar el marco de la puerta). El marco se trae por separado, toda la estructura se ensambla solo dentro del bao en un espacio extremadamente limitado.

excelente modeloBuscbamos un bao del mayor volumen en un estndar y apertura del medidor. El ms voluminoso, de todos los modelos de diferentes fabricantes, fue este. Se compr un modelo sin funciones adicionales, el problema era el sellado de las juntas entre la baera y la pared: los "selladores" destinados a las baeras acrlicas resultaron no ser adhesivos al acrlico (no pegaban con la baera). Tuve que quitar el "sellador" y ser inteligente. Rescatado por Mastersil 881 para acuarios, pegado tanto a la baera como a la pared alicatada.

buen modeloSe debe tomar un masaje espinal - una cosa, el turbo no cumpli con las expectativas - el agua se desborda, pero el efecto no quiere decir que sea increble. En mi opinin, es ptimo: hidromasaje, cromoterapia, ouzo.

excelente modeloLa funcionalidad cumple con todos mis requisitos. La baera es muy agradable, sobre todo el hidromasaje y la cromoterapia, al principio me preocupaba que algo se filtrara o no aguantara muy bien, pero desde hace dos meses no hay problema, est seco debajo de la baera. Todo est bien.

gran modeloMe puse un charlie. Muy espacioso, el bao estaba satisfecho. Se ba antes de alicatar

las paredes. El patrn se seleccion especialmente para que el azulejo superior del inferior estuviera separado por un patrn completamente diferente y coincidiera con el borde de la baera instalada. Sali muy bonito y claro. Me ba con reposacabezas, manillas, hidromasaje y masaje de espalda, pero decid no pedir cromoterapia, pens que no hara falta. Pero luego le ms al respecto, llam al maestro, me instal cromoterapia por un pequeo recargo. No hay quejas sobre la baera y el equipo, aunque encontr un pequeo rasguo en el grifo durante la inspeccin cuando lo trajeron. No se negaron a reemplazarlo, los repartidores inmediatamente redactaron un acta y llamaron a los trabajadores del servicio en mi presencia. Reemplazado por el mismo maestro, el mismo da que me hizo cromoterapia. Hizo todo esto en aproximadamente una hora y media. No se llevaron nada por el reemplazo de la batidora, se disculparon encarecidamente. Es agradable, los muchachos trabajan bien, los elogio. Es cierto que encontr un pequeo rasquo en la batidora durante la inspeccin cuando la trajeron. No se negaron a reemplazarlo, los repartidores inmediatamente redactaron un acta y llamaron a los trabajadores del servicio en mi presencia. Reemplazado por el mismo maestro, el mismo da que me hizo cromoterapia. Hizo todo esto en aproximadamente una hora y media. No se llevaron nada por el reemplazo de la batidora, se disculparon encarecidamente. Es agradable, los muchachos trabajan bien, los elogio. Es cierto que encontr un pequeo rasguo en la batidora durante la inspeccin cuando la trajeron. No se negaron a reemplazarlo, los repartidores inmediatamente redactaron un acta y llamaron a los trabajadores del servicio en mi presencia. Reemplazado por el mismo maestro, el mismo da que me hizo cromoterapia. Hizo todo esto en aproximadamente una hora y media. No se llevaron nada por el reemplazo de la batidora, se disculparon mucho. Es agradable, los muchachos trabajan bien, los elogio.