Wi-Fi adaptador D-Link DWA-548

excelente modelo

modelo habitualSe acord del disco, encontr la unidad, arroj lea a la unidad flash USB. Y he aqu) lo instal mientras el vuelo es normal.

un excelente modeloWin10 x64, lo instal, encend la computadora, Windows instal sus propios controladores de inmediato, la velocidad es excelente, el ping es excelente, no cambi el drava.

modelo terribleSupongo que tuve "suerte". Tengo la revisin B1: dejaron de actualizar los controladores. En el sitio web estadounidense, se olvidaron de tal revisin, solo dejaron A. Aparentemente, todas las quejas insatisfechas son mis compaeros soldados. Esos controladores en B1 que son, simplemente no estn instalados as, porque. D-Link se equivoc con los certificados y Microsoft los dobl. El editor es desconfiado... Habiendo puesto el controlador con panderetas, la conexin se mantiene en un rango encantador de 1 a 5 kbps. Con una tarifa de cien megabits. NINGN consumidor en la casa no funciona tan asquerosamente, como este tablero. Por cierto, en la segunda computadora no funcion en absoluto. Con esta compra, dar la vuelta al D-link en un kilmetro.

modelo terribleLA GENTE NO COMPRA D-link en absoluto....

modelo terribleLa situacin se est estabilizando ms o menos, si no instala el controlador oficial, pero deja el que ofrece Windows, entonces se reduce a 13 Mb / s en total. Modelo espeluznante. Desperdicio de dinero

modelo terribleAs que no fue posible entender de qu es capaz esta bufanda - ninguno de los controladores encontrados ni en el propio D-link, ni en el disco, ni en el sitio de Ralink (5.0.55) no permita que se encendiera bajo mi Win 8.1 x64 Prob tanto para Win7 como para Win 8, Win 8.1 Todo est correctamente definido en el administrador de dispositivos, tampoco hay problemas en las propiedades del dispositivo. En conexiones de red, puede ver una conexin desconectada a travs de este dispositivo, pero no sucede nada cuando intentas encenderlo. Los diagnsticos de error muestran que el problema est en los controladores: hay algo en la pila, no recuerdo textualmente. Una bsqueda de errores similares en Internet mostr que un problema similar puede ocurren debido al antivirus Kaspersky, pero no tengo. Hay un cortafuegos de Outpost, pero apagarlo por completo (no desinstalarlo), incluida su proteccin interna, as como desmarcar "usar cortafuegos de Outpost" en las propiedades de conexin no hizo nada.

modelo terribleDurante el mes, numerosos intentos de hacer amigos DWA-548 c D-LINK DIR 615 no funcion. DWA-548 instalado en la nueva placa base GIGABYTE GA-Z87-HD3. En un intento de resolver de alguna manera el problema con el adaptador, los controladores tambin se reinstalaron

en la placa base. El resto de los dispositivos de red, a saber, los telfonos inteligentes LG NEXUS y Samsung Galaxy S4, La tablet Samsung Galaxy Note 10.1 2014, el porttil ACER y el monoblock Samsung funcionan va wi-fi desde el router D-LINK DIR 615 sin problemas. El soporte tenico del sitio dlink.ru no responde a las consultas. Por telfono, el soporte tenico no brinda ninguna ayuda significativa, simplemente emiten recomendaciones estndar para reinstalar controladores desde el sitio web de dlink Total: dinero por el desage. En el futuro, cuando compre dicho equipo, evitar la marca D-Link.

modelo terribleMuy decepcionado. Comprado por la presencia de 2 antenas. Como resultado, dinero por el desage. Es imposible usarlo en absoluto.

excelente modelo Eleg un adaptador econmico con buenas caractersticas, como resultado me decid por este modelo, precio = calidad. El enrutador se encuentra en la caja detrs de 1 pared de ladrillos, no not ninguna cada de velocidad, la seal es estable, no se notaron interrupciones. Espero que siga as.

buen modeloLa impresin ms positiva fue la presencia de un soporte para montar la tarjeta en una caja Mini-ITX. Y luego ya me llev una sierra para metales y otras herramientas, iba a archivar una normal. No tuve que hacerlo y eso es un plus, tal vez valga la pena mencionar que lo instal en la ranura PCI-E x16 (era la nica en la placa base). No surgieron problemas.Por falta de una unidad, el controlador tuvo que descargarse del sitio web del fabricante. Por alguna razn, imponen la instalacin de algn tipo de programa. Lo apagu inmediatamente, lo elimin de la ejecucin automtica y apagu el servicio. Nuevamente, el controlador no se detect automticamente. Tuve que especificar manualmente qu controlador usar. Despus de instalar los controladores, no hubo problemas. Al momento de escribir la revisin, solo funciona durante un da. Veamos cmo se comporta a largo plazo.

modelo terribleSe cuelga 10 veces al da, el wifi se cae constantemente, no se puede detectar durante das, se verifica en diferentes computadoras. delink no es un fabricante de equipos de red, por lo que un nombre.

modelo habitualTuve que instalar el controlador Ralink. Si bien funciona de manera estable

modelo incorrectose envi una solicitud al soporte tcnico

modelo terriblePrdida de tiempo y dinero! No pude dar ms de 54 Mbps emparejado con un D-Link Dir-615 a una distancia de 5 metros y un muro de cemento. Al cambiar la red al modo "n", dej de ver la red! Prob una variedad de controladores sin resultado. Lo dej en la tienda. Tom un TP-LINK TL-WDN4800. Estoy feliz como un elefante! de 18 Mbps nunca se levant. 802.11n es an peor La seal se pierde a una velocidad de 8-9 Mbps. Y una semana despus, las pginas comenzaron a cargar durante media hora en absoluto (aquellas de ellas que no cortaron la conexin debido a una espera demasiado larga). Con mdems incorporados, no se pueden comparar dispositivos porttiles y no muy, aunque un par de pequeas antenas sobresalen del D-link. En pocas palabras: dinero por el desage.

excelente modeloEstoy satisfecho con el trabajo de la tarjeta. Yo recomiendo. a modo de comparacin, tuve experiencia trabajando con adaptadores Wi-Fi con USB D-Link y PCI Tenda. Hubo problemas con este ltimo.