

Sierra SPARKY TV 1835 Professional

un modelo con fallas graves la sierra vio durante un ao y medio, parecia normal, pero el ancla muri repentinamente. Ruidoso, ms silencioso que las motosierras. Aserr las ventanas superiores de "botn" en la casa (insert las de plstico en una casa privada). Vert un poco de aceite, pens que se filtrara segn las revisiones, no se escap. Lo dej inactivo sin aceite, luego lo llen, el sonido de la sierra se hizo ms suave de inmediato. Aserr un manzano seco y un manzano fresco. Si bien la sierra es nueva, funciona como un reloj. Es cierto, en un manzano seco, cuando lo apret un poco ms, el motor lo dej zumbar un poco ms, lo solt, todo estaba en orden. En principio, tom unos 30 segundos, tal vez menos, para una rama de 15 cm de un manzano seco. (rpido para m). Una vez, el freno funcion cuando estaba cortando una rama de un manzano en un rbol desde abajo. La esposa tambin decidí cortar las ramas, lo logr. :-)

No recomiendo Mierda china (esto no es BULGARIA... Tambin tengo escrito Alemania en la etiqueta.) Dos aos desde la compra, el corte total es de unos 3 metros, el tubo de "silicona" del tanque de aceite a la bomba, - todo est lleno de aceite, desmontaje completo de la sierra y lavado del motor, bomba - ... (para llegar a la bomba, es ms fcil desmontar el cx cosechadora) ... a pesar de apretar la cadena de acuerdo con las instrucciones, el pando es de 2-3 mm, la cadena se hundi, mordi un surco, naturalmente desafilada). NO RECOMIENDO... (((.

dice "profesional" ... ja ja ja No recomiendo durante 2 aos, el tubo de "silicona" del tanque de aceite a la bomba se derriti - todo estaba lleno de aceite ... Todo debe desmontarse para lavar el motor, la bomba ... De acuerdo con las instrucciones, mantuve la cadena hundida 2-3 mm Mordisque una placa de metal debajo de la cadena

Recomiendo encarecidamente no comprar. y compro otra empresa seria

en, despues de la reparacion de garantia, un mes despues el mal funcionamiento se repitio. Despues de la segunda reparacion, lim no mas de 4 pliegues, la caja de cambios se rompio. bueno, pero psimo servicio!!!

excelente modelo! no considere el consumo de aceite, el cable corto y el alto nivel de ruido durante la operacin como deficiencias. esto es tpico para todas las sierras de este tipo. De acuerdo con las instrucciones, mantuve el pando de la cadena de 2-3 mm. Mord una placa de metal debajo de la cadena

Recomiendo encarecidamente no comprar. Cuesta ms de \$ 100, es mejor comprar China o agregue un poco y compre otra empresa seria

modelo normal Despues de 4 pliegues / m de lea, el freno de cadena dej de funcionar y luego el libro. en, despues de la reparacion de garantia, un mes despues el mal funcionamiento se

repite. Después de la segunda reparación, lim no mas de 4 pliegues, la caja de cambios se rompió. bueno, pero psimo servicio!!!

excelente modelo no considere el consumo de aceite, el cable corto y el alto nivel de ruido durante la operacin como deficiencias. esto es tpico para todas las sierras de este tipo. De acuerdo con las instrucciones, mantuve el pandeo de la cadena de 2-3 mm. Mord una placa de metal debajo de la cadena

Recomiendo encarecidamente no comprar. Cuesta ms de \$ 100, es mejor comprar China o agregue un poco y compre otra empresa seria

modelo normal Despues de 4 pliegues / m de lea, el freno de cadena dej de funcionar y luego el libro. en, despues de la reparacion de garantia, un mes despues el mal funcionamiento se repitio. Después de la segunda reparación, lim no mas de 4 pliegues, la caja de cambios se rompió. bueno, pero psimo servicio!!!

excelente modelo no considere el consumo de aceite, el cable corto y el alto nivel de ruido durante la operacin como deficiencias. esto es tpico para todas las sierras de este tipo. es mejor comprar china o agregar un poco y comprar otra empresa seria

modelo regular en, despues de la reparacion de garantia, un mes despues el mal funcionamiento se repitio. Después de la segunda reparación, lim no mas de 4 pliegues, la caja de cambios se rompió. bueno, pero psimo servicio!!!

excelente modelo no considere el consumo de aceite, el cable corto y el alto nivel de ruido durante la operacin como deficiencias. esto es tpico para todas las sierras de este tipo. es mejor comprar china o agregar un poco y comprar otra empresa seria

modelo regular en, despues de la reparacion de garantia, un mes despues el mal funcionamiento se repitio. Después de la segunda reparación, lim no mas de 4 pliegues, la caja de cambios se rompió. bueno, pero psimo servicio!!!

excelente modelo no considere el consumo de aceite, el cable corto y el alto nivel de ruido durante la operacin como deficiencias. esto es tpico para todas las sierras de este tipo. respondieron no es un caso de garantia ???!!! Tal vez chispeante y bueno, pero el servicio es psimo !!!