

Amoladora Defort DAG-2005N-S

modelo terribleLa fijacin del pin de accionamiento de la caja de cambios no tuvo xito. Cuando se sobrecarga (muerde el disco), el engranaje impulsor se rompe en varias partes.

modelo terribleesa chatarra que no se proporciona con repuestos incluso durante el periodo de garanta no debe ponerse a la venta.