

Sierra STIHL TS 700 35

un buen modelo, me gust TS 800 es un buen dispositivo, de 15 piezas rotas 12 pistones rotos (faldones en la entrada central del carburador) fundicin de pistn mal pensada (estrechamiento desde el interior, 17 se rompieron pedazos de bandas de goma de transicin del carburador en el lado del ventilador (se seca con el flujo de aire).

buen modeloMquina extremadamente profesional, para condiciones de servicio pesado y precios adecuados para el servicio de un distribuidor autorizado .No es deseable reparar y dar servicio en el mercado