

# Placa Kaiser KCG 6380 Turbo

Modelo severamente defectuoso El vidrio se rompió en pedazos pequeños. No aconsejo Y la tienda es terrible, aconsejan comprar toda la basura. No todo es de gran calidad, compré tres artículos y ninguno no funciona. Este modelo durante dos años. Recientemente, después de calentar una sartén de hierro fundido, todo el vidrio estalló ensordecedoramente, formando una red de pequeñas grietas en toda la superficie. Como con un jarro de cristal. Además, el quemador más poderoso para este modelo está literalmente en su pared, calentándola y derritiendo los elementos plásticos / esquinas / muebles, Además, el quemador más potente para este modelo está literalmente en su pared, calentándola y derritiendo elementos plásticos/esquinas/muebles, a menos, por supuesto, que su delantal esté hecho de azulejos u otro material refractario. "Alemania": Kaiser es una marca pseudo-alemana cuyos productos se distribuyen a las ex repúblicas soviéticas y países individuales del antiguo campo socialista, en la propia Alemania no han oído hablar de él. Como dicen, "no te dejes engañar ." Buena suerte en la elección!

modelo terrible Comprado para un apartamento nuevo. En principio, si no fuera por esta explosión, probablemente puedas poner un cuatro slido. Mañana iremos a comprar uno nuevo de acero inoxidable o esmalte. Ya no tratamos con vidrio.

Después de seis meses de uso, el vidrio de la placa de gas explotó. Al mismo tiempo, toda la cocina quedó cubierta de fragmentos y cortó la mano de su esposa. En ese momento, una sartén estaba sobre la estufa y se estaba preparando. La oficina de representación rechazó una reparación en garantía

en su opinión, "dejamos caer algo" allí y, en general, la garantía no se aplica al vidrio. Estas son las garantías de esta marca pseudo-alemana. Ni en Alemania, ni en ningún otro lugar fuera de la CEI, se desconocen los equipos de la marca Kaiser. Durante 5 minutos en Internet, puede desenterrar una docena de casos de este tipo. Por mi dinero, no voy a arreglar esto, Sr. - hemorroides! Muy decepcionados con la técnica de fabricación alemana, o ya han dejado de trabajar (es una pena)

modelo terrible El revestimiento de vidrio templado puede romperse sin razón aparente. Al mismo tiempo, el centro de servicio dice: