

Amoladora Arsenal UShM 180/1900

modelo con graves defectos

Funciona con su propio dinero, raro GOM....o.1)Al cortar una esquina 45 10 piezas st3. 2 cojinetes de soporte volaron, se reemplazaron. 3 meses costaron 280UAH.Se vendieron como repuestos, se devolvieron 100UAH.