

Martillo perforador Makita HR2611FT

buen modelo

psimo modelo Finalmente encontré un fin de semana para arreglar el inodoro. Inserto el taladro, presiono el botón y martilla, aunque el interruptor está en la posición de perforación. Cambiar de modo no hizo nada. Un poco más de empujar el interruptor lo colocó en una posición en la que los desarrolladores ni siquiera pensaron. Fines de semana a oscuras. La reparación se detuvo hasta que el centro de servicio respondió. PD: Me gustó mucho el modo de perforación, fue necesario mover el agujero del rollo al piso del taladro, lo hice perfectamente. UPD: Lo llevé al servicio. Escapé con un ligero susto. Resultó que el interruptor saltó de la placa de identificación. Lo más probable es que se deba al vendedor de la tienda. Quise intentar cambiar el modo por la fuerza. También en el servicio aprendí sobre una característica de diseño interesante con modos de cambio. Es especial para este modelo, hay un dibujo en la tapa de la caja, pero no hay mención de esto en las instrucciones. ATENCION: Al pasar de un modo extremo a otro, es OBLIGATORIO detenerse en el modo "perforación con percusión" y girar el mandril a mano en el sentido de las agujas del reloj al menos un cuarto de vuelta. También puede presionar el botón para hacer que se desplace un poco. Si esto no se hace, entonces, con casi un 100% de probabilidad, el engranaje romperá un diente. Vienen al servicio con tal avería regularmente. También puede leer las reseñas sobre el 2610 y el 2611F para ver qué tan serio es.

buen modelo seleccione donde se activar ese modo. Para mí, el modelo 2470 es mejor.

modelo terrible El modelo fue comprado en septiembre de 2012 a un distribuidor autorizado. Estuvo solo unos meses en la obra, ya que se rompió la rueda dentada. Al desmontar la herramienta, resultó que la mayoría de las piezas tenían un desgaste superficial severo debido a la mala calidad del material del que estaban hechas, es decir, no había tratamiento térmico ni endurecimiento de superficies muy cargadas. Los anillos de retención de sección redonda se han convertido en planos. Las bolas que fijaban el mango de la herramienta tenían un desgaste de 0,5 mm, mientras que cada mango de la herramienta estaba lubricado antes del trabajo. Hay fotos de piezas desgastadas como prueba. Trabajé con el martillo perforador HR2450 durante mucho tiempo, pero nunca había visto tantas piezas desgastadas y rotas como en el martillo perforador HR2611. Se lanzó a la venta una serie de herramientas en bruto e inacabadas. Compré repuestos a un distribuidor autorizado en Otkrytoye sh. costo en 1950, pero faltan algunas piezas de repuesto, y tendré que esperar mucho tiempo. Satisfecho con el servicio de este servicio, bien hecho! La gente sabe leer y escribir y ayudar en todo lo que pueda. Las reparaciones las hice yo mismo. En general, la imagen de esta serie de herramientas es asquerosa.

excelente modelo Todo está lubricado, pero sin manchas. El metal no se salvó ni siquiera en las etiquetas de la caja. Mientras está fresco, puedes despegarlo con al menos una mano. Mientras satisfecho.