

Amoladora Interskol LShM-100/1200E 72.1.1.00

excelente modelo Antes de comprar esta máquina, rectificaba principalmente con una amoladora con muela de ptalos. Qu puedo decir, tuve que soportar un resultado de no muy alta calidad: quedaron manchas, cortes y otros defectos de procesamiento en la superficie. S, mis manos se cansaron. Simplemente muevo la lijadora de banda sobre la superficie sin mucho esfuerzo y obtengo resultados mucho mejores. Ahora lo uso principalmente para raspar parquet y quitar la pintura de superficies metlicas.

excelente modelo Si me hubiera encontrado con esta maravillosa máquina hace seis meses, me habra ahorrado mucho tiempo y nervios durante las reparaciones. . Ahora simplemente no me separo de l, estaba puliendo parquet viejo en casa de mi hermana, solo dispara! Rpidamente, sin mucha tensin, simplemente cambia las pieles. Hay algunas decepciones: el colector de polvo normal tiene un volumen demasiado pequeo. Siempre conecto la aspiradora y luego todo est bien. Bueno, el cable de alimentacin es corto, solo necesita comprar un estuche de transporte. Y as no hay quejas sobre el trabajo.

excelente modelo Llevo ms de un ao trabajando con este molinillo. Principalmente en una posicin estacionaria, por lo que gracias especialmente a la configuracin: no tuve que buscar abrazaderas, estaban en el kit. El motor es potente, para limpieza rudimentaria lo que recet el mdico. En la posicin habitual (se rasp el parquet), su peso funciona perfectamente, no es necesario presionar tanto. La cinta se regula de manera bastante simple: caballeros, miren un libro tan pequeo: se llama "Gua de funcionamiento", y estarn felices. El cable es un poco corto, pero en un hospital es un pofik, pero durante el trabajo normal interfiere. Es lo mismo con un colector de polvo pequeo: en condiciones estacionarias, conect una aspiradora, pero no es muy exitoso transportarla y el colector de polvo es francamente pequeo. Pero, una vez ms, dada la combinacin de coste/potencia, estos ya son bagatelas. Los anlogos, que son eminentes, son mucho ms caros. Y aqu hay un dispositivo econmico, confiable y poderoso.

un modelo excelente Lea atentamente las instrucciones para aquellos que rompen cintas o se tuercen. Es decir, cmo hacer ajustes.

excelente modelo La mayor parte del tiempo la herramienta est boca abajo (gracias por las abrazaderas regulares), actuando como una amoladora en un taller de fundicin de precisin a pequea escala de aluminio y cobre aleaciones. Con su ayuda, se eliminan los defectos en las piezas fundidas pequeas. Hay una potencia ms que suficiente, si el rodillo gua est configurado correctamente, la cinta casi no se sale de los lados. En la versin estacionaria, conectamos la aspiradora, cuando manualmente, la bolsa para el polvo se las arregla de alguna manera. Un cable largo le permite bsicamente no confundirse con un cable de extensin al moler superficies curvas y planas de modelos de madera de piezas futuras. Aqu, ajustar la velocidad de la cinta es muy til. La máquina funciona todos los das durante varias horas, hasta que, pah-pah, nada se cay, retumb,

hume. As que result ser una herramienta slida y confiable, poderosa y no exorbitantemente costosa. Se lo recomiendo a todos los artesanos.

buen modeloLo compr y no me arrepiento. Para aquellos que estn trabajando con la herramienta por primera vez, les recomiendo encarecidamente que no sean perezosos y lean todas las reglas de seguridad, para que luego, desesperados, no escriban crticas enojadas. Y en general, para entenderlo todo. Y es an mejor consultar con gente experimentada.

mal modeloNo comprar ms amoladoras Interskol, pero no tengo quejas sobre los taladros. Despus de 2 aos, ahora tengo quejas sobre los taladros Interskol. (

excelente modelocmodo 6 velocidades,potente,hecho una escalera,habra que lijar manualmente todo el da y con ello 1 hora y listo

excelente modelo Procesado en tres horas 30 m2 dos veces, conect la aspiradora al LSHM, solo esquinas con una bolsa. Con grano grande "se escapa". Inmediatamente romp tres costillas de refuerzo en la salida: no se obstruye, no se sobrecalienta. , la aspiradora se llena rpidamente. buen modeloNecesitbamos una mquina para un trabajo de una sola vez (para moler dos placas de metal debajo de aluminio rallado - trabaje durante medio da!) Hay muchas herramientas en stock , principalmente M ese, pero no hay cinta! antes de elegir o M ese de 76 mm (ya funcion), o de 100 mm, pero como el ancho de la placa es de 87 mm, Decid ir por una hazaa y convertirme en un hroe! Primero, y lo ultimo que sorprendio gratamente el tamao del aparato es inconmensurable con el costo!La calidad es deprimente, lo encendi para una prueba....casi me quedo sordo!!!tiene un contragolpe! pero tampoco est ubicado horizontalmente con respecto a la suela e interfiere con ella, incluido el tornillo de ajuste, cuyo ajuste no descansa contra el centro del rodillo, por lo que se deforma an ms! hay un rebaje en l y instal un perno con una solucin. tuerca, por lo tanto, al instalar la cinta, el rodillo no est visualmente sesgado. Sobre el ruido, cort la aspereza del impulsor. Hay cuatro puentes en la salida de la tubera, el espacio entre ellos es de 3 mm (por supuesto , se tapar y silbar), eliminado dos a uno (completamente imposible, no habr presin)!

modelo terribleFuncion durante dos das, no tengo quejas. Al tercer da, el tornillo de ajuste se cay: el hilo se "borr". Entregado para reparacin - 20 das. Listo, pero el mecanismo de ajuste del desplazamiento de la cinta no est reparado. Adems, empez a hacer mucho calor. Captar la posicin de la cinta en el proceso? A la mierda este circo para m!

modelo habitualEl equipo tcnico y de ingeniera de Interskol finalmente pudo pensar en la calidad y no presumir de sus logros en los catlogos publicados para sus productos. Sierras circulares: basura completa con suelas estampadas torcidas en las que se cortan los dedos cuando se tocan accidentalmente como una hoja de afeitar, los destornilladores son de mala calidad, las fresas tampoco se recuerdan. Pensar, que el precio relativamente bajo de algunas copias de este fabricante no es la base de tal calidad. Y algunos incluso cuestan acorde con Makita.

modelo habitualadquirido para nivelar el piso hecho de un bloque con sus propias manos. Con lijas 40 y 60 nivela fcilmente cadas de tabla de 5 mm, incluidas las cabezas de los tornillos. Durante el

funcionamiento, est muy cubierto de polvo fino. Las vibraciones son apenas perceptibles. El ruido en los tapones para los odos no es suficiente. Los proveedores de servicios son repugnantes

buen modelo

modelo habitualPor su precio: dispositivo bastante decente, pero bsico.

gran modeloUs mucha produccion extranjera de LSM para 8000 tr. del cual haba una gran cantidad de cintas de 620 mm (se requieren 610 mm para Interskol), habiendo comprado este, puedo decir que Interskol es ms potente, ms conveniente, no hay problemas con el servicio. Hago mucho trabajo con el coche.