

# Destornillador Bosch GSR 1800-LI Professional 0601

Modelo regular Tom este destornillador como sustituto de Makita, porque ya estaba cansado, el destornillador no fue suficiente para un año. En el momento de la compra, este destornillador costaba un poco más de seis, lo que es bastante adecuado para mí. Más de siete, es demasiado para mí. Usado durante 1,5 años, no hubo quejas especiales. Todas estas son pequeñas cosas que el cartucho no sostiene bien y la reacción, a veces simplemente puede detenerse (esto sucede cuando se agota la carga de la batería), al principio también reorganice la batería, a veces ayúdame, luego comencé a cambiarla a uno cargado. Eso es lo que es muy inconveniente, por lo que no se carga en menos. Ahora la segunda velocidad dejó de encenderse, la desarmé, encontré la razón, el precio de la razón es de 100 rublos como máximo. Pero el problema es que esa pieza no se puede comprar por separado, solo la caja de cambios completa. Precio de emisión, 2000t. Si toma este destornillador solo para tareas domésticas, este es un excelente destornillador, ligero y potente, pero no por ese precio!

Mira los modelos de calidad por este precio. Compré dos destornilladores de 18 y 14 voltios. Hay pocas quejas sobre los destornilladores en sí, pero cuando funcionan, rápidamente aparecen problemas con las baterías debido al desequilibrio, por lo que creo que la palabra Profesional es inapropiada aquí. El paquete de baterías no tiene una placa de protección contra sobrecarga, se descarga en exceso por separado por bancos, sino solo por el voltaje total y, por lo tanto, las baterías individuales se recargan y fallan. Este diseño es inherente a las falsificaciones chinas baratas, por lo que las baterías duran de 6 a 12 meses. El sistema de monitoreo de una herramienta profesional debe contener necesariamente un dispositivo de control para cada elemento e interrumpir la carga cuando el voltaje en cualquier elemento no supere los  $4,2 \pm 0,05V$  e interrumpir la descarga cuando la tensión de cualquier elemento baje al menos a 2,5V. **ADVERTENCIA!** El cumplimiento inexacto de las especificaciones puede dar como resultado un rendimiento deficiente o una falla, así como una fuga, un incendio, una explosión o un incendio. Apto para los que usan un par de veces al año para el hogar.

Elige otro modelo u otro fabricante. Compré dos destornilladores de 18 y 14 voltios. Hay pocas quejas sobre los destornilladores en sí, pero cuando funcionan, rápidamente aparecen problemas con las baterías debido al desequilibrio, por lo que creo que la palabra Profesional es inapropiada aquí. El paquete de baterías no tiene una placa de protección contra sobrecarga, se descarga en exceso por separado para los bancos y, por lo tanto, las baterías individuales se recargan y fallan. Este diseño es inherente a las falsificaciones chinas baratas, por lo que las baterías aquí duran de 6 a 12 meses. que usa un par de veces al año para el hogar.

modelo habitual La actitud de compra fue seria, como estaba planeado, elegí el Bosch azul - una serie profesional. Inmediatamente lo devolví: en la primera prueba encontré un latido lateral notable. Me llevó un ejercicio largo para demostrar que estaban de acuerdo con un reemplazo. Elegí un destornillador con la envergadura más pequeña (de seis piezas que había en la tienda). Llevo poco más de 2 meses trabajando con ellos. El control electrónico regularmente (a veces varias veces al día) se

congela, deja de funcionar. Se ahorra solo desconectando y conectando la batera. A veces, repetidamente. El servicio se neg a tomar debido al hecho de que no poda demostrarles. La chica de la recepcin espet que era por voltaje inestable en la red. Entonces, sin embargo, record que tengo un destornillador inalmbrico. Considerndolo todo, si est dispuesto a pagar por un chino ordinario, como por un pro-bosh, adelante!

mal modelo Y ni siquiera s cmo explicarlo de otra manera. Electrnicamente, parece que para la batera que para el propio Shurik, aparentemente, se clavaron en la rodilla. Por primera vez en mi vida me encuentro con un destornillador y, en general, con una herramienta inalmbrica que se apagara sola. Y con firmeza. Ayuda como en una computadora medio muerta: "reiniciar". Es necesario sacar la batera, esperar un minuto y pegarla. Tal "restablecimiento completo". Entonces vuelve a funcionar. Pero no es un hecho que sea mucho tiempo, en general, un esquema misterioso. Lo mismo con los cargadores y las bateras. No s de qu estn hechas estas bateras y cmo debera funcionar el cargador para ser de litio!! Las bateras de litio comenzaron a morir en menos de un ao de funcionamiento. Misterioso Pero, ya sabes, por este dinero, tambin tengo que resolver los acertijos de los fabricantes? De alguna manera no es comme il faut. Shuriku es un fracaso rotundo.

modelo habitual No creas las inscripciones "profesional" en los vehculos. Tom a un precio no el ms bajo, como pens, un destornillador de marca En pocas palabras: el control electrnico lo controla a su propia discrecin. De repente deja de funcionar, puede comenzar en un minuto, puede que no comience en absoluto. Se trata haciendo malabares con la batera, a veces repetidamente. Despus de eso, puede volver a levantarse, o puede trabajar por horas ms, y el golpe fuerte del cartucho est completamente fuera de lugar en una herramienta "profesional". Y al perforar y al trabajar con sujetadores: problemas continuos. Adems, el portabrocas sin llave se suelta fcilmente: perder un taladro o una broca no es un problema para l. En general, un semillero de "profesionalismo".

modelo habitual Me gust su versatilidad, los dos primeros meses solo complacido. Se jact y aconsej a todos. Luego de la primera campana, una batera comenz a retener mal la carga y muri al cuarto mes. El segundo sigue vivo (lo uso de vez en cuando desde hace 14 meses), pero tambin se carga ms rpido y se vaca a los 20 minutos. Bueno, yo no soy la excepcin, tambin tengo problemas con el BZP, tengo que presionarlo constantemente, de lo contrario, la broca / el taladro escupe. Le que era necesario reemplazar el cartucho por uno normal, en un momento pens en hacerlo. Y ahora, a la luz de Akum muerto, no veo ninguna razn para invertir en un cadver.

un buen modelo He estado usando esta unidad durante ms de un ao y medio, lo nico Tuve una queja sobre era el cartucho, es una completa decepcin en este modelo, fue reemplazado, no ms problemas. En una nota, la memoria de esta unidad tiende a morir...

un excelente modelo, Me gust mucho

modelo habitual Lo he estado usando durante un ao, no muy intensamente, y ya se estn agotando las dos bateras. Y es litio. no debera ser A continuacin, el muchacho escribi sobre los cargadores de basura de Bosch que no estn equipados con un controlador de sobredescarga. Estoy de acuerdo. Por eso se agotan las pilas, y mi caso no es la excepcin. No creo que su diseador no sea

conocido por este problema. Es beneficioso para Bosch que compremos 2 bateras cada ao, que ser el precio de un destornillador. Hay muchos malos, paso, no comprar, ya me he dado cuenta.

modelo habitual Antes tena uno chino barato, se me acabaron las pilas, Decid comprar algo confiable, eleg al to Bosch. Alegra de comprar cero, algunos problemas. Portabrocas sin llave, no apriete, pero las puntas se caen. Met la cabeza en el servicio, me mandaron a casa, porque as debe ser, y si quiero reemplazar algo, entonces tengo que pagar As que trabajo, apretando despues de cada tornillo en los sujetadores. Adems, los componentes electrnicos o elctricos que contiene son chatarra o algn tipo de proteccin funciona. A menudo, el motor golpea a toda velocidad y se apaga, aunque la batera es solo de carga. Ayuda a una buena adherencia al cuerpo. Y nos despertamos de nuevo. Tal vez algo se est alejando por dentro, an no lo he usado para el servicio. Lo compr hace poco, el 15 de agosto.

Mal modelo Hay otro set con el mismo aparato, por lo que a la semana no estaba regulada all la velocidad (arranque suave), cuando aprietas el botn, inmediatamente comienza a girar al mximo. revoluciones En definitiv, un modelo con numerosos retrasos. No me gusta!

Modelo regular Un cartucho ligeramente mejor + un diodo de un centavo y obtendr un producto bastante decente por su precio. Por supuesto que puedes trabajar, pero un cartucho que deja caer todo regularmente (despus de cargarlo) me molesta. No hay nada que decir sobre la reaccin violenta: ahora es omnipresente. Pero, por otro lado, todo va bien con las bateras (salvo la indicacin de la carga, que no lo es, claro). Incluso la primera vez, un mes o dos, la carga "complace" con el aroma del plstico "derretindose" durante la operacin. S, aqu hay otra cosa, existe una caracterstica tal que despues de cargar la batera, insertarla en un destornillador y comenzar a funcionar, puede "morir" de forma bastante inesperada, es decir. dejar de responder a cualquier manipulacin. Ayuda cambiar la batera a una segunda y volver a conectar una cargada. Tal es el funcionamiento del sistema de proteccin contra sobrecalentamiento.

modelo habitual comprado hace una semana y lo devolver. Para trabajar con muebles me pareci una opcin bastante decente, ya que este destornillador es de lnea profesional. Pero, de hecho, en este Shurika muy decepcionado! La paliza del cartucho se intensific en dos das, el botn para cambiar la velocidad de la caja de cambios cambia con fuerza y se atasca. No vale la pena el dinero y cerca!..

buen modelo He estado trabajando durante unos 2 aos, estoy muy satisfecho. Intensidad de uso - media. Trabajos principales: taladrado de metal hasta 5 mm, clavado de tornillos autorroscantes hasta 90 mm en vigas. Probablemente no sea ideal, pero por el dinero, una de las mejores opciones. Antes usaba Interskol, se nota la diferencia.

mal modelo No lo aconsejo, por el cartucho intil, es muy problemtico usar la herramienta.