

Sierra Hyundai C 1800-210 Expert

modelo terrible Fall despues de serrar dos barras de 40x40 y se fue 15 cm a lo largo de la placa OSB. Se neg la garanta - se refirieron a la sobrecarga. La actitud hacia este fabricante es inequivoca

excelente modelo Tom la sierra para una residencia de verano. All a menudo trabajo con madera (tablas de trabajo, barras de aserrado, etc.), y en la primavera comenc a construir una casa de baos. Entonces, cuando el bao estaba casi listo, logr aserrar y SHARKNUT en un clavo! Pero funcion, no me ahogu)) El bao est listo, considere el instrumento copiado). Definitivamente vale la pena el dinero, muy satisfecho.