

ire acondicionado Cooper&Hunter Cozy CH-S24LHR

modelo habitual, nada especialLas impresiones son dobles, porque hay muchos momentos que no me gustan.

0 .

Equipos baratos, lo externo, lo interno. No hay suficiente energia para una habitacin de 24 metros, se enfra durante mucho tiempo. Varias veces se apag espontneamente y no respondi a los comandos de control. Cambiaron el tablero en el taller, se sentaron al calor por ms de 2 semanas, hasta que lo entregaron para repararlo. Trabaj durante un par de semanas ms y de nuevo la misma historia. Aprobado.