

Wi-Fi adaptador D-Link DSL-2750U

buen modeloTengo la revisin T2, un tanque cuadrado tan feo sin antena externa El enrutador fue diseado originalmente para funcionar con una linea telefnica ADSL, pero lo uso con un mdem mvil 3G en la ventana a travs de un USB enchufe y un cable de extensin de tres metros. Un par de veces al da, Internet se cae, el reinicio ayuda. Creo que se debe a las caractersticas del firmware, por lo que es estpido encontrar fallas. Quin lo necesita: comprar un dispositivo para Linux WRT y corregir un parmetro, o esperar un nuevo F / W de los chinos. Por el momento, la ltima seal Wi-Fi 1.0.4 apenas llega a travs de un ladrillo + una pared de luz. El porttil tiene una estrella. Solo 20 metros Pero, qu queramos de la antena incorporada, cableada en el tablero? Dentro del apartamento lo suficiente, pero dentro de una casa privada, ya no. Los LED son redondos, no informativos sin pictogramas. Y la mirada es fea especialmente en la posicin vertical calculada. Creo que es una economa estpida. Al mismo tiempo, una ventaja es la refrigeracin de la placa cuando el dispositivo est en posicin vertical y la carcasa es espaciosa desde el interior.

buen modeloel dispositivo es bueno, ha estado funcionando desde hace un ao. muy funcional pero no sin defectos! Bueno, qu quieras por 1500-2000 rublos? si quiere que todo sea perfecto, tome un zayksel o asus para 4-5 tubos, doble banda. En teora, todo debera ser genial. Le pongo un merecido 4\5. El principal problema es que hay muchas variedades diferentes de estos DSL-2750U, dependiendo de la regin con firmware NO compatible. y de esos soporte de la empresa, si sus oficinas de representacin no estn en el pas donde se opera el dispositivo, solo puede esperar a que ignore o " firmware - flash a travs del modo de emergencia. Hice exactamente eso y no tuve problemas. Si es diferente, no puedo decir nada ... Lo cos as, por inters deportivo. Trabaj muy bien con firmware nativo ... Probablemente, no pudo flashearlo :-) Genial dispositivo. Muy bueno.

buen modeloEn cuanto a m, el modelo es bueno. Se configura, sin embargo, con caractersticas propias. Se cose sin problemas.WiFi tambin funciona sin problemas. La red muestra tanto computadoras locales como clientes WiFi. Muchos usuarios simplemente no pueden lidiar con la configuracin, eso es todo.

un modelo terribleTe aconsejo que no te metas con los productos D-Link. No he odo nada bueno al respecto, pero ahora Yo mismo lo encontr. .

excelente modelo"En ningn caso, no intente actualizar el firmware: el dispositivo deja de encenderse". solo necesitas saber coser))))

un buen modelo Fcil de configurar, quien escribe esas tonteras, necesitas tener las manos rectas! Todava no hay firmware para eso , por lo que no necesita intentar actualizar! problemas. Con una unidad externa, es un poco problemtico, creo que el problema se resolver cuando aparezca una nueva versin de firmware

modelo normal En ningn caso, no intente actualizar el firmware: el dispositivo deja de encenderse. Usado durante ms de medio ao. Primero compr uno, trat de flashear y muri. Cambiado a otro. Ya no volvi a flashear. En principio funcionaba correctamente, pero a veces cortaba la conexin por sobrecalentamiento. Solo un reinicio ayud y, a veces, ms de una vez. Aunque en general, la conexin se mantuvo bien (excepto en casos de sobrecalentamiento, aunque probablemente sea el caso de muchos enrutadores Dlink). Cerca de la casa, unos 10 metros, si se pone en el piso al lado de la ventana en el 4to piso, hay una conexin Tambin es puramente mi opinin que la interfaz web no es muy conveniente. El mismo Dir-300 es un orden de magnitud mejor, aunque hay menos oportunidades. En general el modelo es interesante, pero... nunca he usado usb porque no soporta mi modem. Tom un Zyxel Keenetic para reemplazarlo, veamos qu sucede. ya sea por cable o por ondas de radio. En el foro de D-Link, toma un DSL-2640 mejor, al menos funcionan

un modelo terrible Tom el primero, configur todo al da siguiente , no se conecta a travs de ADSL, decid entrar en la configuracin, no funcion, gir el asador y lo llev a cambiar, el segundo que configur todo, el botn de encendido y apagado de WiFi dej de funcionar, yo prob el botn de reinicio, no funcion, entr en la interfaz web, lo restablec a la configuracin de fbrica, el botn funcion. Hice todo de nuevo con la misma cancin. Conect la impresora y la configur como dice USB indicacin no, la impresora no es en general FU*LO. modelo Tiempo de compra: enero de 2012. La compr para reemplazar ASUS, en el que los condensadores se hincharon durante 3-4 aos y comenzaron a colgarse tres veces al da. Instalado, encendido, configurado... En el tercer da de trabajo, la tabla de enrutamiento se cay, luego dej de iniciar sesin en PPPoE, luego se cerr por completo, no distribuy DHTsP, dej de mostrar la interfaz web. Reiniciar la fuente de alimentacin no ayud, tuve que hacer un restablecimiento completo. De alguna manera no impresionado. Voy a echar un vistazo y lo retiro.... Si alguien piensa que mejorarn, dudo que haya soporte en el sitio web del fabricante y pregunte tambn. da. Instalado, encendido, configurado... En el tercer da de trabajo, la tabla de enrutamiento se cay, luego dej de iniciar sesin en PPPoE, luego se cerr por completo, no distribuy DHTsP, dej de mostrar la interfaz web. Reiniciar la fuente de alimentacin no ayud, tuve que hacer un restablecimiento completo. De alguna manera no impresionado. Voy a echar un vistazo y lo retiro.... Si alguien piensa que mejorarn, dudo que haya soporte en el sitio web del fabricante y pregunte tambn. da. Instalado, encendido, configurado... En el tercer da de trabajo, la tabla de enrutamiento se cay, luego dej de iniciar sesin en PPPoE, luego se cerr por completo, no distribuy DHTsP, dej de mostrar la interfaz web. Reiniciar la fuente de alimentacin no ayud, tuve que hacer un restablecimiento completo. De alguna manera no impresionado. Voy a echar un vistazo y lo retiro.... En el tercer da de trabajo, la tabla de enrutamiento se cay, luego dej de iniciar sesin en PPPoE, luego se cerr por completo, no distribuy DHTsP, dej de mostrar la interfaz web. Reiniciar la fuente de alimentacin no ayud, tuve que hacer un restablecimiento completo. De alguna manera no impresionado. Voy a echar un vistazo y lo retiro.... En el tercer da de trabajo, la tabla de enrutamiento se cay, luego dej de iniciar sesin en PPPoE, luego se cerr por completo, no distribuy DHTsP, dej de mostrar la interfaz web. Reiniciar la fuente de alimentacin no ayud, tuve que hacer un restablecimiento completo. De alguna manera no impresionado. Voy a echar un vistazo y lo retiro....