

Cortacsped AL-KO BC 1200 E

modelo terribleRoto. El eje se atasc en la parte de la varilla, que tiene una caja de cambios. Como dijeron en el servicio, es absolutamente imposible cortar con un cuchillo, porque cuando un cuchillo golpea un obstculo en forma de arbusto, piedra, etc. hay una gran carga en el eje, y es flexible, se dobla y se deforma. Se colocan rondas de plstico en el eje, que evitan que el eje roce contra las paredes de la varilla. Entonces, despus de cortar con un cuchillo bajo carga (cort madera muerta), el eje se deforma y estas guas redondas de plstico en la barra se rompen, luego colapsan rpidamente, se derriten y se pegan a la barra. Al mismo tiempo, la caa est ardiendo, quem su palma. En resumen, segn la informacin del servicio, corte solo con hilo de pescar, de lo contrario se rompe 1000. Pas medio ao en reparacin. As que el bar nunca lleg. Dieron una conclusin para que la tienda cambiara o reembolsara.

modelo terribleDebo decir de inmediato, esta no es la primera herramienta de este fabricante en mi hogar, y eleg confiar en la experiencia de usar la herramienta anterior. Inmediatamente despus de la compra hubo una fuerte vibracin. 10 minutos de trabajo: las manos se caen. En realidad, nunca funcion durante ms de 10 minutos. Rebobin la lnea, recoloqu el cuchillo, otra vez la lnea... y an la vibracin. Mientras pensaba "si llevarlo a garanta", se me arranc el cable de accionamiento para el siguiente uso al intentar alargar el hilo de pescar. La garanta deca "es mi culpa"... Lo desarm y mir. El cable de la caja de cambios est torcido. Creo que eso es lo que caus la vibracin. De hecho, al lado de la caja de cambios, estaba arrancado. Bien ensamblado, pero solo torcido Pens seriamente si comprar una herramienta de este fabricante en el futuro

modelo terribleimpresiones negativas, trat de encontrar una solucin al problema por 2 aos. La hierba queda en algn lugar alrededor de 3-3.5 cm

Se ha ensamblado un modelo terrible, y la lnea de pesca apenas gira... Pens que podra estar mal, aunque no hay nada que recolectar all. desmantelado nuevamente ensamblado, el mismo resultado (((pedido en un technomart, ahora hay una carga con cambio / devolucin, pasa el tiempo, crece la hierba ...

mal modelo Durante 2 aos de operacin, el flexible "El eje no se puede reemplazar. Incluso los no oficiales no aceptan reparaciones. Mquina desechable.

buen modelo la lnea de pesca corta todo y bardana y ajeno y ramas delgadas, que no corta, roe tejiendo, que tard una hora con el anterior, esto se debe a que sin carcasa el rea de corte es bastante grande, pero se necesita equipo de proteccin, tengo botas, pantaln ajustado y anteojos, lo que habla de un chino "digno") El botn es bastante fcil de presionar y no es difcil de sostener, hay almohadillas de goma en el tubo cerca del motor, supuestamente por la vibracin, pero no sent una vibracin fuerte. pesa 5 kg la bobina se ve un poco endeble, voluminosa pero veremos como se comporta en general estoy satisfecho con la compra solo hay que estar pendiente primero el

lubricante en la caja de cambios, el cable y no dejar que la hierba se enrolle en el carrete

buen modelo Al principio, la caja de cambios se calentaba mucho. Llamé al centro de servicio, expliqué la situación, me aconsejaron que verificara la presencia de grasa de fábrica. La prueba mostró que prácticamente no había lubricación. Compré lubricante para engranajes Champion por 135 rublos y lubricé a fondo la caja de cambios. Por cierto, cualquier lubricante para engranajes sirve. Corté el rea varias veces, al principio la guadaña eléctrica se calentó de la misma manera que la primera vez, y luego se volvió menos caliente. Como explicar esto: no sé, tal vez se usaron los engranajes). En general, ahora funciona sin ninguna queja. Para eliminar las características de diseño de la recortadora enumeradas en las deficiencias, instalé un manillar de bicicleta con un soporte amortiguador, un soporte para fijar el botón de inicio en el estado presionado, y también hice un limitador de alambre para cortar el césped cerca de las flores y árboles sin miedo a dañar estas plantaciones. Ahora se ha vuelto mucho más cómodo cortar, las manos no se cansan, no se siente vibración y el dedo no necesita mantener presionado el botón de inicio todo el tiempo.

Desafortunadamente, la bobina de esta unidad es bastante gruesa, la línea de pesca está ubicada muy por encima del suelo y, para cortar el césped a cero, debe inclinar la recortadora con fuerza, lo cual no es muy conveniente. Al parecer, tendrás que buscar otra bobina, un diseño más cómodo. También se debe tener en cuenta que debido al calentamiento de la caja de cambios, la línea de pesca se pega en la bobina y la alimentación semiautomática no siempre funciona, en este caso, debe alimentar la línea de pesca manualmente, lo que por supuesto no es muy conveniente. Puede ser necesario comprar una línea de pesca redonda y no con bordes afilados. En general, debe probar diferentes opciones. Pero, en general, la recortadora es muy confiable y la calidad de su trabajo cumple con los mejores estándares alemanes, por lo tanto, una vez más puedo confirmar lo que ya he escrito: puede comprar con seguridad, no se arrepentirá. Lo principal es llenar inmediatamente el lubricante para engranajes y configurar la recortadora en "usted mismo", como se describe anteriormente. En este caso, este modelo prácticamente no tiene inconvenientes, a menos que, por supuesto, el hecho de que se haya ensamblado en China se considere un inconveniente. El lugar de montaje se indica en la caja.

modelo habitual, nada especial Se rompe el engranaje de la caja de cambios en el eje de transmisión del inducido del motor, el reemplazo solo se completa con un nuevo motor eléctrico, el precio de emisión es de 2000 UAH + trabajo, y muchos tienen ese desglose, entonces, ¿qué piensas? Trabajé durante exactamente 2 años, me cubrió una semana después del final de la garantía

modelo normal Operado durante unos 3 meses. Con la excepción de un consumo de línea ligeramente mayor, no hubo comentarios, pero sucedió lo siguiente: me encontré con una esquina de metal y perforé el cuerpo del carrete. Pensé que no es un problema, no es un problema, comprar una bobina nueva. Resultó que la herramienta está disponible con diferentes ejes de caja de cambios y tipos de cabezales de corte. Tengo un eje con una tuerca monolítica hexagonal sin rosca y, en consecuencia, la bobina tiene un rebaje hexagonal para encajar para este propósito. Y solo se venden cabezas con ajuste roscado. Todo el problema - lo más cortante no funciona

modelo con graves defectos

excelente modeloLa recortadora es una bestia. Corta y corta todo lo que es posible, no hay problemas con esto. A veces incluso la potencia parece excesiva, ya que la hierba queda clavada al suelo por el viento del hilo de pescar, pero es una cuestión de costumbre, la calidad de los materiales inspira confianza, está "fuertemente" ensamblada. - es difícil de ajustar por sí mismo para que sea cómodo cortar durante mucho tiempo, y el cinturón en sí se estrecha con el tiempo. El pestillo del zcalo no está convenientemente hecho. No me gusta: cuando la línea se suelta y se recorta con un cuchillo incorporado, sus piezas vuelan hacia la carcasa, el resultado: durante la temporada, el borde de la carcasa no se aplastó débilmente con tocones de pesca. Línea. Necesito fortalecerlo de alguna manera, pensar. Mi conclusión: puedes tomarlo con seguridad.

un buen modelo un buen modelo

un buen modelo -max, estaba molesto por una combinación de deficiencias e incluso quería volver, pero entendí que no había razones para una devolución, y el Oleo-max chino estaba roto y cuesta el doble. Se hizo cargo de las deficiencias. Aflojé la llave apretada quitando el resorte que la sostiene. Desatorné los tornillos y parti ligeramente la caja por la mitad, tiré y sacé un resorte apretado. La tecla se ha vuelto dos veces más suave. La llave de seguridad superior estaba sostenida con una goma de borrar. Ahora no necesita moverlo cada vez que presione la tecla de inicio. Recomiendo que para evitar romper el cable de la caja de cambios, corte con cuidado con cuchillos. El encuentro con ladrillos y accesorios es perjudicial tanto para los cuchillos como para el cable de transmisión. Para que cortar el césped sea cómodo, no sea demasiado perezoso para ajustar correctamente el mango y el cinturón por sí mismo. Para que el trmero alcance la segunda velocidad, se le debe permitir acelerar en la primera y cuando se carga sobre la hierba, gana impulso. Compré otra bobina del mismo fabricante, fuerte y con un botón normal en la parte inferior. Quiz en las últimas tandas ya lo completen. Al final de la garantía, si sobrevive :) Voy a pensar en cómo quitar la primera velocidad. Anas, esta consideración cuando se encienda atraa. Especialmente si te detienes a menudo. Después de hacer pequeños cambios, el oblicuo está satisfecho!

modelo malo

modelo normalNo recomendado. Mucho alboroto con ella!

buen modeloQuiero complementar mi reseña escrita el 10/06/2015. Como ya señalé, era alarmante que la caja de cambios estuviera muy caliente. Llamé al centro de servicio, expliqué la situación, me aconsejaron que verificara la presencia de grasa de fábrica. El control mostró que prácticamente no había lubricación, lo que ya ha sido señalado por otros autores. Compré lubricante para engranajes Champion por 135 rublos y lubiqué a fondo la caja de cambios. Por cierto, cualquier lubricante para engranajes sirve. Corté el rea varias veces, al principio la guadaña eléctrica se calentó de la misma manera que la primera vez, y luego se volvió menos caliente. Como explicar esto: no sé, tal vez se usaron los engranajes). En general, ahora funciona sin ninguna queja. Por lo tanto, puedo confirmar una vez más lo que ya he escrito: puede comprar con seguridad, no se arrepentirá. Lo principal es llenar inmediatamente el lubricante para engranajes y ajustar la recortadora debajo de " djelo girar sobre el eje en lugar de golpear el cable. Para que cortar el césped sea cómodo, no sea demasiado perezoso para ajustar correctamente el mango y el cinturón por sí mismo. Para que el trmero alcance

la segunda velocidad, se le debe permitir acelerar en la primera y cuando se carga sobre la hierba, gana impulso. Intentar recoger un carrete de otra recortadora mientras corto este. Al final de la garanta, si sobrevive :) Voy a pensar en cmo quitar la primera velocidad. An as, esta consideracin cuando se encenda atraa. Especialmente si se detiene a menudo. Despus de los pequeos cambios realizados, el oblicuo est satisfecho!