

Capota Akpo WK-4 Nero 50

0 gran modelono estoy de acuerdo con la reseña anterior. Mi campana extractora funciona bien y no cruje ni huele mal. S, la parte principal frontal est pintada, pero de nuevo es normal. Ciertamente, si algo metlico toca esta pintura, quedan rasguos, pero entonces debes comprar un modelo con vidrio o manejarlo con ms cuidado.

malo modelClose fue simplemente terrible. La parte delantera result ser de metal, solo la puerta de cristal. Toda la parte delantera est pintada con una fina capa de pintura de baja calidad, en la primera apertura de la puerta hasta el tope, qued un rasguo en la superficie. Los primeros 3 dasapestaba mucho al encenderlo, ahora parece ms pequeo.

excelente modeloEncaja perfectamente en una pequea cocina con una abertura de 50 cm entre los gabinetes. El mueble es estrecho (en profundidad), la campana horizontal sobresaldr fuertemente hacia adelante. Este modelo le permite no tener miedo por su cabeza cuando se mueve por la cocina :) Adems, debido a la forma "invertida", no se deposita una capa de polvo mezclada con grasa, lo que a menudo estropea el aspecto de la campana de cpula. Aqu tambin hay polvo encima, pero no grasoso, lmpielo con un trapo y listo. Vidrio y acero inoxidable: hay "dedos", por supuesto, alrededor de los botones, pero no lo considero una desventaja. Buena iluminacin suave. Las bombillas estn al menos contra la pared, pero ligeramente desplegadas e iluminan toda la superficie de la estufa. En una cocina de 7,5 m² suelo utilizar el nivel mnimo de potencia. El motor zumba suavemente, el ruido del aire en el conducto es ms fuerte, no molesta,