

Sistema de refrigeración TITAN TTC-NC25TZ/PW(RB)

mal modelo
Qu pocas opciones tenemos para s1366. Por lo tanto, debe comprar dichos mutantes y luego trabajar activamente con un archivo, cambiando todos los componentes en el camino. Sin embargo, sucedi un milagro despues de las siguientes manipulaciones: 1) El vientre se afil hasta un brillo de espejo 2) La pasta se reemplaz con ZM-STG13) El ventilador Noctua NF-R8 PWM se instal en abrazaderas antivibracin (s, , a diferencia del estndar, funciona muy bien con PWM) .4) Los tornillos estn enfundados en juntas de goma blanda con resortes a travs de arandelas de medicin (para adaptarse al radiador sin distorsiones) - el costo del kit es de 55r - no mucho, pero an gastos Y el milagro fue 35-40 grados bajo carga del xeon L5520 en un estuche cerrado con la ubicacin superior de la fuente de alimentacin. Solo despues de pasar por todo el tormento me pregunto: vali la pena? As que piensa :)

buen modelo*Tuve que buscar otra placa base, por lo tanto, el problema de los tubos de calor que descansan sobre los condensadores es aparentemente caracterstico de todos los enfriadores de este tipo (de los que mir).*ruido. Creo que esto no est directamente relacionado con este ventilador, sino con el diseo de todo el sistema: el empaque del relleno es denso, la disipacin de calor es bastante grande. Es por eso que el ventilador tiene que funcionar a altas velocidades para enfriar suficientemente el procesador.

buen modeloUn excelente enfriador teniendo en cuenta su tamao y grado de enfriamiento, pero una gran desventaja por su diseo en la base y un poco de ruido excesivo

psimo modeloEn uno de los dos casquillos de los tornillos de fijacin del marco, la rosca est rota. Quizzes. Pero nadie lo aceptar bajo ninguna garanta. El ventilador apesta. Aulla como un lobo: no se guarda PWM, a pesar de todas las combinaciones posibles de configuraciones. No hay grasa dentro del ventilador. Aquellos. se aplica, pero todo repartido por la parte superior de la caja, a la que se acoplan las cuchillas en fbrica. Si desmonta y lubrica, se vuelve ms silencioso. Pero no mucho.Enfra bien, incluso mucho, pero estaremos ms tranquilos. Especialmente por ese precio. Las tuberías sobresalen inadecuadamente lejos. viento.

modelo habitualLo instal en mini-ITX de Intel. No fue posible ajustar para que nada doliera. Tuve que correr a la tienda ms cercana por un taladro para metal y una lima de aguja, y luego perfore y esmerile desde un borde debajo del capacitor. El ventilador normal ni siquiera se encendi, inmediatamente puse el mo, silencioso, probado en el tiempo. El sistema es para htpc, por lo que el silencio es ms importante que la eficiencia de refrigeracin.

buen modeloRefrigerador bastante bueno, dada la falta de competencia.

modelo terribleSi no No quiero tirar el dinero, no compre este enfriador!